

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

کارگاه صنایع دستی (چوب)

رشته صنایع دستی

گروه تحصیلی هنر

زمینه خدمات

شاخه آموزش فنی و حرفه‌ای

شماره درس ۳۵۹۰

کیانهر، قباد

۷۴۵

کارگاه صنایع دستی (چوب)/ مؤلف: قباد کیانهر. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتابهای

۱۰۲۸

ک ۹۳۱/ درسی ایران، ۱۳۹۴.

۱۳۹۴

۱۴۸ ص. : مصور(رنگی). - آموزش فنی و حرفه‌ای؛ شماره درس ۳۵۹۰

متون درسی رشته صنایع دستی گروه تحصیلی هنر، زمینه خدمات.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا : کمیسیون برنامه‌ریزی و تأثیف کتابهای درسی

رشته صنایع دستی دفتر تأثیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش.

۱. صنایع دستی - کارگاهها. الف. شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران. ب. ایران. وزارت

آموزش و پرورش. دفتر تأثیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. ج. عنوان. د. فروست.



وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب: کارگاه صنایع دستی (چوب) - ۴۸۴/۳

مؤلف: قباد کیانمهر

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت: www.chap.sch.ir

صفحه‌آرا: علی نجمی

طراح جلد: محمدحسن معماری


ناشر: شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارویخش)

تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه: فارسی

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دوازدهم ۱۳۹۴

حق چاپ محفوظ است.



ائز استاد کیخسرو خروش

بُنْرَعْبَارِتْسَتْ ازْدَمِدَنْ رُوحْ بَعْهَتْ دَانَانَا
لامِنْيَنْسِي

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

۱	- آشنایی با شیوه‌های مهم ترین چوب
۸	- تاریخچه صنایع دستی چوبی ایران
۲۱	- ویژگیهای کارگاه صنایع دستی چوب
۲۴	- بهداشت و ایمنی در کارگاه چوب
۲۸	- چوب در صنایع دستی ایران
۴۲	- ابزارآلات عمومی مورد استفاده در صنایع دستی چوب
۴۷	- اتصالات

فصل دوم : معرفت چوب

۴۹	- تعریف معرفت
۵۱	- انواع معرفت چوب
۵۶	- جایگاه معرفت چوب در صنایع دستی امروز
۵۸	- مصالح مصرفی در معرفت چوب
۶۳	- ابزار و وسایل مورد استفاده در ساخت معرفت چوب
۶۶	- زیرساختهای معرفت
۷۲	- اصول برشکاری
۷۶	- تمرینهای مهارتی برای برش انواع خطوط و شکلها
۸۵	- آماده‌سازی طرح
۹۰	- مهارت‌ها و آمادگیهای لازم برای ساخت معرفت، ساخت الگو و برش مصالح بر اساس آن
۹۶	- مراحل اجرای یک تابلوی معرفت زمینه رزین با الگوهای کاغذی
۱۰۱	- مراحل اجرای یک تابلو معرفت زمینه رزین با الگوهای تخته سه‌لایی
۱۰۳	- شیوه‌های پرداخت معرفت چوب

فصل سوم : منبّت چوب

۱۰۶	۱- تعریف منبّت
۱۰۷	۲- انواع منبّت چوب
۱۱۱	۳- جایگاه منبّت در صنایع دستی امروز
۱۱۴	۴- مواد و مصالح مصرفی در منبّت چوب
۱۱۶	۵- ابزارهای منبّت کاری
۱۲۳	۶- روش تیز کردن مغار
۱۲۴	۷- زیر ساختهای منبّت
۱۲۸	۸- آماده سازی طرح بخش تزئینی
۱۲۸	۹- مهارتها و آمادگیهای اولیه برای اجرای منبّت - اصول دورگیری
۱۳۲	۱۰- مهارتها و آمادگیهای اولیه برای اجرای منبّت ، اصول ایجاد زمینه
۱۳۵	۱۱- مهارتها و تمرینهای اولیه برای اجرای منبّت ، اصول زیر و رو اندازی
۱۳۷	۱۲- مهارتها و تمرینهای اولیه برای اجرای منبّت ، اصول روسازی
۱۴۱	۱۳- آمادگی و مهارت‌های اولیه برای اجرای منبّت ، پرداخت منبّت
۱۴۲	۱۴- اصول سوهان کاری
۱۴۳	۱۵- مراحل اجرای یک نمونه کار منبّت
۱۴۸	فهرست منابع

مقدمه

انسان برای رفع نیازهای مادی خود همواره از مواد و مصالح زیادی بهره گرفته است. چوب نیز به عنوان یکی از فراوان ترین مواد موجود در طبیعت همیشه توجه انسان را به خود جلب نموده است. با مشاهده آثار به جا مانده، می توان به این نتیجه رسید که این ماده از ابتدای حال توانسته ضمن رفع نیازهای مادی، جوابگوی نیازهای روحی انسان نیز باشد. این موضوع نه تنها به علت خواص فتی و ظاهری چوب، بلکه به این علت نیز هست که انسان، راحت‌تر توانسته با این ماده ارتباط برقرار نماید.

از آنجا که هنر از روح و سرشت انسان سرچشمه می‌گیرد، هنرمند در صورتی می‌تواند از یک ماده اثربخش بسازد که روحش با آن ماده ارتباط برقرار کرده باشد. ما امروزه این موضوع را در بسیاری از آثار چوبی مشاهده و درک می‌نماییم، چنانچه به نظر می‌رسد در این آثار فطرت پاک انسانی به نمایش گذاشته شده است، به نظر می‌رسد که چوب نیز بخوبی توانسته است با انسان ارتباط برقرار سازد زیرا ضمن اینکه بخشی از یک موجود زنده است، دارای ویژگیهایی است که با سرشت و اصول بصری انسان سازگار است و حتی می‌توان گفت خصوصیات بصری این ماده همان چیزی است که انسان از طبیعت انتظار دارد و به آن عادت کرده است.

انسان برای ساخت وسایل چوبی مورد نیاز خود با بهره‌گیری از اراده خدادادی و قدرت پژوهشی که در او خلق شده بود، ابتدای خصوصیات جسمی و روحی خود را شناخت و آنگاه متوجه خصوصیات چوب شد و درنتیجه سعی نمود طرحهای ذهنی و ابزارها و روشهای اجرایی خود را چنان تکمیل کند تا تواند از این نعمت خدادادی نهایت استفاده را بنماید.

در بررسی آثار چوبی قدیم و جدید این سؤال پیش می‌آید که انسان چگونه به اینجا رسید و چگونه آن را ادامه خواهد داد؟ استاد کاران قدیمی، کار خود را با شاگردی آغاز می‌کردند و در طی سالیان متمادی به وسیله مشاهده چگونگی کارکردن استاد خود به صورت تجربی به شیوه‌های اجرایی نیز می‌بردند و سپس با ادامه کار تجربه کسب کرده، در ضمن با مشاهده آثار اجرا شده از سوی دیگران به تخصص خود می‌افزوند و برخی از آنها در نهایت می‌توانستند در کار خود خلاقیتی مثبت ایجاد نمایند. به این ترتیب آثاری که به دست استاد کاران با تجربه انجام می‌شد معمولاً هم دارای عملکرد مناسب بود و هم دارای خصوصیات بصری و تربیتی - فرهنگی کافی؛ ولی به رغم همه این موارد، این روند، روال تکاملی کُنْدی داشته و گاهی حالت تکراری پیدا می‌کرد و حتی گاهی نیز هماهنگ با نیازها و سلیقه‌ها تکامل نمی‌یافتد و این دلیلی نداشت مگر نبود آموزش و پژوهش صحیح.

از میان تکنیکهای سنتی، برخی هنوز قابل اجرا و جوابگوی نیازهای امروزی است و برخی دیگر روشهای جدیدتری جایگزین شده است بنابراین در صورتی که در یک برنامه آموزشی «هنرهای چوبی» تکیه بر ترکیب اصول و روشهای سنتی و جدید باشد و در ضمن توجه بر حفظ اصالت فرهنگی و از همه مهم‌تر تدریس با نیازهای روز انجام شود، کارایی زیادی خواهد داشت. انسان امروزی برای جوابگویی به نیازهای خود و تکامل مهارتها و امور اجراییش، در قدم اول از آموزش‌های صحیح کمک می‌گیرد و سپس برآساس آن و با توجه به علاقه خود در آن مسیر به طور صحیح و سریع حرکت می‌نماید در حقیقت یک هنرمند صنایع دستی در صورتی می‌تواند جایگاه واقعی خود را در اجتماع احراز نماید که در مسیر مذکور حرکت کرده، نیازهای انسان زمان خود را

بشناسد و به وسیله آموزشی که از پژوهش صحیح بهره گرفته در زمینه خلاقیت و تکامل و حفظ اصالت و هویت فرهنگی کوشش نماید. در این مورد بعد از ایجاد انگیزه مهمترین عوامل عبارتند از : تدریس اصول پایه‌ای و صحیح‌ترین روش‌های اجرایی و در نهایت آموختن چگونگی استفاده از تفکر خود و تجربیات دیگران.

گرچه استعداد در سرعت پیشبرد آموزش مؤثر است لیکن در هر یک از زمینه‌های فعالیت بشری، بیش از تعلیم و تعلم اهمیت قطعی ندارد و تنها معلم با قریحه برای تدریس قادر خواهد بود که در هر انسانی شگفتی و صفت ناپذیر وجودش را محترم شمارد و از آن پاس دارد. پیشرفت هنرهاست ایران در همه دوره‌های تاریخی نشان می‌دهد که ذوق و انگیزه لازم برای خلاقیتهای هنری در سطح عالی در میان مردم کشور ما وجود دارد و در صورتی که مراکز مسؤول حفظ و احیای این هنرها اهتمام ورزند، بدون تردید این هنرها جایگاه ویژه خود را حفظ نموده، ارتقا می‌یابند.

ایجاد انگیزه، مهمترین عامل برای روی آوردن به آموزش هنرهاست سنتی و ادامه و تکامل آن است و این در صورتی است که هنرآموز علاوه بر جنبه صنعتی به ارزش‌های هنری آن نیز بی برد، در این مورد خاص، «چوب» را به عنوان یک ماده ارزشمند در طبیعت بشناسد. علاوه شناخت ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین تربیتی و توانبخشی این رشته نیز در ایجاد انگیزه اهمیت زیاد دارد. اکثر هنرجویان دوره هنرستان که رشته صنایع دستی را انتخاب نموده‌اند از سابقه معلومات نظری و مهارت‌های عملی در این رشته برخوردار نیستند، از این‌رو، در این کتاب سعی شده است به موضوعات اساسی و پایه‌ای به صورت الفبای صنایع دستی اشاره شود و روش‌های اجرایی نیز به صورت مرحله‌ای و از آسان تا پیچیده‌تر رده‌بندی و مطرح گردد تا هنرجویان بتوانند بر پایه‌ای استوار آموزش بینند. از آنجا که لازمه یک آموزش عمیق و اساسی هماهنگی اصول نظری و عملی است، بهتر است مطالب نظری و عملی موجود در کتاب به صورت موازی تدریس شود تا هنرجویان بتوانند ارتباط این دو را با هم درک نموده، در اثر تنوع ترکیب این دو علاوه بیشتری نسبت به درس پیدا نمایند. به همین منظور در فصل اول کتاب ضمن مطالعه کلیاتی درباره شیوه‌های مهم ترین چوب، با ویژگیهای کارگاه چوب، مواد و مصالح و ابزار عمومی این کارگاه آشنا می‌شوید.

در فصل دوم، هنر «معرق چوب» و انواع آن مطرح و سپس مراحل اجرای یک تابلوی معرق با دو روش بیان شده است. پس از مطالعه هر قسمت، به تمرین آن خواهید پرداخت و در پایان با ساخت یک تابلوی معرق و پرداخت آن، توانایی لازم در «معرق کاری زمینه رزین» را به دست خواهید آورد.

در فصل سوم، هنر «منتبت چوب» و انواع آن معرفی شده، سپس مراحل اجرای یک نمونه کار منبت، گام به گام شرح داده شده است. پس از اجرای کامل این مراحل شما خواهید توانست یک نمونه «منتبت کاری» انجام دهید.

هدف کلی

توانایی ساخت معّرق و منبّت چوب

فصل اول

کلیات

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- ۱- هریک از شیوه‌های مهم تزیین روی چوب را توضیح دهد.
- ۲- تاریخچه «صناعات دستی چوبی ایران» را به طور خلاصه بیان کند.
- ۳- ویژگیهای کارگاه چوب را بیان کند.
- ۴- مبانی مهم بهداشت و ایمنی در کارگاه چوب را بیان کند.
- ۵- انواع چوب مصرفی در صنایع دستی را معرفی کند.
- ۶- ویژگیهای هریک از چوبهای مصرفی در صنایع دستی ایران را بگوید.
- ۷- کاربرد هریک از چوبهای مصرفی در صنایع دستی ایران را بگوید.



تصویر ۱-۱-۱- محصولات درودگری - دو نمونه صندلی با تزیینات جزیی


۲- شبکه بری: عبارت است از برش قسمتهایی از یک لایه چوبی براساس طرح و مشبك کردن آن (تصویر ۱-۱-۲).

۱- آشنایی با شیوه‌های مهم تزیین چوب

در رشته‌های صنایع دستی می‌توان از لحاظ اصول و مبانی کلی ویژگیهای مشترک مشاهده نمود، مهمترین این ویژگیها عبارتند از: دارا بودن جنبه‌های هنری، صنعتی و اجرای مرحله اساسی تولید بهوسیله دست. در حقیقت در یک اثر اجرایی صنایع دستی، هم احساس و خلاقیت و هم فن آوری و تولید انبوه به چشم می‌خورد. در میان آثار صنایع دستی گروهی که بخش عمده و اساسی مصالح تشکیل‌دهنده‌شان از چوب باشد «صناعات دستی چوبی» نامیده می‌شوند. از آنجا که معرفی کامل و تشریح همه رشته‌های صنایع دستی چوبی این بخش را طولانی می‌نماید از این‌رو به معرفی و تشریح مختصر هشت گروه کلی این رشته‌ها و زیرمجموعه‌های هر گروه می‌پردازم.

۱- درودگری: فن ساخت وسایل با زیر ساختهای کاربردی یا کاربردی تربینی است. وسایل چوبی از قبیل میز، صندلی، کمد، جعبه، در و ... محصولات درودگری هستند (تصویر ۱-۱-۱).

این قطعات به وسیله اتصالات چوبی بهم وصل می شوند. در حالتی که هوا و نور از بین این آلتها عبور نماید به آن «گره چینی مشبك» می گویند (تصویر ۴-۱).



تصویر ۴-۱-۱- گره چینی مشبك

از رشته های زیرمجموعه گره چینی می توان به گره چینی شیشه دار اشاره نمود که در آن بین آلتها شیشه رنگی نصب می گردد (تصویر ۵-۱).



تصویر ۵-۱-۱- گره چینی شیشه دار که در حاشیه یک پنجره نصب شده است.



تصویر ۲-۱-۱- شبکه بری با نقش خاتی

از رشته های زیرمجموعه شبکه بری می توان به پارچه بری اشاره نمود در این فن دو لایه چوب به طور مشابه شبکه بری می شوند و در بین آنها قطعاتی از شیشه رنگی نصب می گردد (تصویر ۳-۱).



تصویر ۳-۱-۱- پارچه بری نصب شده در کناره یک در

۳- گره چینی: در این فن براساس طرح منظم، قطعات چوبی به شکل مشخص موسوم به «آلت» که هم بخش تزئینی کار و هم بخش اسکلت یا زیرساخت هستند آماده می گردند و سپس

قواره‌بری که گاهی به آن اسلیمی بُری نیز می‌گویند نوعی گره چینی است که براساس طرح غیرهندسی انجام می‌گیرد (تصویر ۱-۱-۸).




تصویر ۱-۱-۸—قواره‌بری یا اسلیمی بُری در بالای یک در

۴—کنده کاری: عبارت است از تراش قسمتهایی از چوب براساس طرح مورد نظر و به حجم مورد نظر: منبت کاری که زیرمجموعه این بخش است عبارت است از نوعی کنده کاری غیرهمگن براساس طرح برای رسیدن به نقش برجسته مورد نظر (تصویر ۱-۱-۹).



تصویر ۱-۱-۹—قسمتی از یک منبت کاری جدید

همچنین می‌توان به گره چینی توپر (آلт و لقط) اشاره کرد که در آن بین آلت‌ها، قطعات چوبی موسوم به لقط نصب می‌شود (تصویر ۱-۱-۶).



تصویر ۱-۱-۶—گره چینی آلт و لقط در پایین یک در

از جمله رشته‌های زیرمجموعه این فن می‌توان به «قاب تنگه» اشاره نمود که چیزی بین گره چینی آلт و لقط و درودگری است و در آن یک وسیله کاربردی به قابهای تقسیم می‌شود و سپس درون این قابها با صفحات چوبی پُرمی‌شود (تصویر ۱-۱-۷).



تصویر ۱-۱-۷—یک در قاب تنگه



خراطی نیز نوعی کنده کاری است که به صورت قرینه محوری انجام می‌گیرد (تصویر ۱-۱-۱).



تصویر ۱-۱-۱۲- یک نمونه مجسمه چوبی ساخت مهر با قالب چاپ فلماکار نیز زیرمجموعه این بخش است (تصویر ۱-۱-۱۳).



تصویر ۱-۱-۱۳- دو نمونه قالب چوبی چاپ پارچه فلماکار

۵- بافت‌های چوبی: این فن عبارت است از بافت اجزای انعطاف‌پذیر چوبی. حصیر بافی از زیرمجموعه‌های این بخش می‌باشد و عبارت است از بافت الیاف چوبی (تصویر ۱-۱-۱۴).



تصویر ۱-۱-۱۴- یک ظرف ساده حصیری

تصویر ۱-۱-۱-۱- یک نمونه حجم که با روش خراطی بوجود آمده است. از جمله فنون زیرمجموعه این بخش می‌توان به ابزارزنی اشاره نمود که عبارت است از تراش یکنواخت شکل یا شیار به صورت مورد نظر (تصویر ۱-۱-۱۱).



تصویر ۱-۱-۱-۱- چند نمونه زهوار که به روی آنها ابزارزنی شده است. شاید بتوان مجسمه‌های تراش خورده چوبی را نیز جزو این دسته قرار داد که عبارت است از هنر تراش احجام چند بعدی براساس طرح مورد نظر (تصویر ۱-۱-۱۲).



تصویر ۱۷-۱-یک
تابلو معرق منبت

مقرنس‌سازی چوبی را می‌توان حدّ واسط قطعه‌کاری و درودگری و کنده‌کاری دانست در این هنر، قطعات چوبی به شکل منشور آماده می‌شود به نحوی که یک سر این منشورها به شکل هندسی خاص تراش می‌خورد سپس این منشورها به نحوی منظم در کنار هم چسبانیده یا میخ کوبی می‌شوند تا احجام منظم و تکراری و هندسی پدید آید (تصویر ۱۸).



تصویر ۱۸-۱-مقرنس چوبی اجرا شده در یک سرستون دوره صفوی

رویه کوبی نیز زیرمجموعه این گروه است و عبارت است از کوبیدن قطعات عمدتاً چوبی به شکلی خاص به روی یک زمینه چوبی بوسیله میخ براساس طرح اولیه. خاتمنسازی نیز به نوعی زیرمجموعه این گروه است و گرچه چند شیوه مختلف دارد ولی در یک تعریف کلی می‌توان گفت عبارت است از چسباندن منشورهای چوبی و غیرچوبی از پهلو به نحوی که بتوان در رأس آن به نقش موردنظر رسید و با لایه کردن مقطعي آن لایه‌های

سبد بافی نیز که به وسیله بافت شاخه‌های باریک چوبی و مروار و خیزان وغیره انجام می‌شود جزو این گروه است (تصویر ۱۵-۱).




تصویر ۱۵-۱-یک نمونه ظرف ساده سبدبافی

۶- قطعه‌کاری چوبی: به گروهی از رشته‌های صنایع دستی چوبی گفته می‌شود که براساس طرح اولیه قطعات بخش تزئینی که عمدتاً چوبی هستند آماده و سپس این قطعات براساس همان طرح بهوسیله روش‌هایی مثل چسبانیدن و میخ کوبی به روی زیرساخت الحق می‌شوند. معرق چوب از زیرمجموعه‌های این گروه است و گرچه شیوه‌های مختلفی دارد ولی در یک تعریف کلی و کوتاه می‌توان گفت: عبارت است از برش قطعاتی از لایه‌های نازک عمدتاً چوبی هم ضخامت براساس طرح و سپس چسباندن یا تعبیه آنها به روی زیرساخت در جای خود براساس همان طرح (تصویر ۱۶-۱).



تصویر ۱۶-۱-یک تابلو معرق معاصر

رشته منبت معرق که حدّ واسط بین رشته منبت و معرق است نیز زیرمجموعه این گروه می‌باشد. در این هنر ابتدا قطعاتی عمدتاً از لایه‌های چوبی براساس طرح برش می‌خورند و بعد از کنده‌کاری و تراش براساس طرح اولیه در کنار هم چسبانیده می‌شوند (تصویر ۱۷-۱).



تصویر ۱-۱-۲۰- نقاشی و تذهیب در روی یک در چوبی

است. براساس همین اصل رشته‌های هنری چوبی به دو گروه کلی «الحاقی» و «غیرالحاقی» تقسیم می‌شوند، در رشته‌های غیرالحاقی قسمت تزیینی، خود بخشی از زیرساخت است (مثل منبت کاری) ولی در رشته‌های الحاقی قسمت تزیینی به روی زیرساخت اضافه می‌شود (مثل خاتم کاری). رشته‌های صنایع دستی چوبی غیرالحاقی عبارتند از: مشبك بری، پارچه بری، گره چینی مشبک، گره چینی شیشه‌دار، گره چینی آلت و لقطه، قاب تنکه، قواره بری، منبت کاری، خراطی، ابزارزنی، مجسمه‌سازی، مهرسازی، سبدبافی، حصیربافی، سازسازی. رشته‌های صنایع دستی الحاقی عبارتند از: معرق چوب، منبت معرق، رویه کاری غیرچوبی، مقرنس‌سازی چوبی، خاتم کاری. فن درودگری به عنوان یک هنر و فن پایه برای همه رشته‌های صنایع دستی چوبی مطرح است زیرا از یک طرف کار آن ساخت زیرساختهای چوبی است و از سوی دیگر روش‌های اجرایی آن مبنای اجرای همه رشته‌های هنری چوبی به شمار می‌آید. تولیدات درودگری می‌توانند از یک یا چند قطعه تشکیل شده باشند و همچنین

مشابه بدبست آورد. خاتم مثلث که امروزه متداول‌تر است به شیوه‌ای به نام (گل‌بندی) اجرا می‌شود به این نحو که در مرحله اول منشورهایی مثلث القاعده از جنس چوب، فلز و استخوان آماده می‌شود. در مرحله دوم، این منشورها براساس طرح هندسی مورد نظر از پهلو کنار هم چسبانیده می‌شوند تا شش ضلعیها و مثلثهای بزرگ‌تری موسوم به «گل» و «توگل» پدید آید (به این کار گل‌بندی گویند)، بر اثر کنار هم چسباندن گلها و توگلها از پهلو به هم، مکعب مستطیل بزرگی پدید می‌آید که نقش هندسی در رأس آن بیداست و به آن «قامه» می‌گویند. حال با برش مقطعی قامه، لایه خاتم بدبست می‌آید که در مرحله سوم خاتم کاری می‌توان این لایه‌ها را به روی زیرساخت مورد نظر چسباند (تصویر ۱-۱-۱۹).



تصویر ۱-۱-۱۹- یک محصول خاتم کاری جدید به همراه مصالح اولیه و نمونه‌های گل پیچیده شده و چند نمونه لایه خاتم.

۷- سازسازی سنتی: عبارت است از ساخت ابزارهای صوتی چوبی.

۸- رویه کاری (تزیینات غیرچوبی): مجموعه رویه کاری شامل الحالات غیرچوبی است به روی زیرساخت چوبی مثل نقاشی روی چوب - آینه کاری روی چوب - فلزکوبی روی چوب و ... (تصویر ۱-۱-۲۰).

نکته ۱: هر اثر چوبی هنری از دو بخش کلی تشکیل یافته است، یکی اسکلت یا شالوده آن است که آن را به نام «زیرساخت» می‌شناسیم و دیگر، بخش تزیینی آن. (این دو بخش می‌توانند از هم جدا یا واحد باشند).

رشته‌های صنایع دستی چوبی همه با هم به نوعی مرتبط هستند و نمی‌توان آنها را به طور قاطع دسته‌بندی نمود، لیکن گروه‌بندی آنها براساس ارتباط با زیرساخت تا حدی امکان‌پذیر



تصویر ۱-۲۱-یک تخته و نمونه‌هایی
از پروفیلهای آن

پروفیلها ممکن است برای ساخت زیرساخت و یا برای اجرای بخش تزیینی بکار روند.

۲- مرحله اصلی: این مرحله شامل دو بخش است که عبارت اند از : بخش «پیش اساسی» و «اساسی». در بخش پیش اساسی، زیرساخت یا اسکلت شئ چوبی ساخته می شود و در بخش اساسی، تولید قسمت تزیینی اجرا می گردد، این دو مرحله در برخی از رشته‌ها (مثل گره چینی) در حقیقت یک مرحله هستند زیرا ساخت زیرساخت همان ساخت بخش تزیینی نیز هست ولی این دو مرحله در برخی رشته‌ها (مثل معرق و خاتم) به صورت دو مرحله مجزا اجرا می شود زیرا لازم است ابتدا زیرساخت ساخته شود و سپس بخش تزیینی اجرا گردد.

۳- مرحله تکمیلی: در این مرحله پرداخت و رنگ کاری صورت می گیرد.

از نظر تعریف صنایع دستی یک استاد کار صنایع دستی لازم است حداقل مرحله اساسی را به وسیله دست و ابزار و وسایل ساده و دستی انجام دهد و مراحل دیگر می تواند به کمک دیگران و یا ماشین آلات انجام گیرد.

می توانند مصارف تزیینی یا کاربردی یا هر دو را باهم داشته باشند. تولیدات درودگری گاهی دارای تزیین کافی است و نیازی به اجرای هرها چوبی مضاعف ندارد ولی این تولیدات گاهی صرفاً یک زیرساخت است و به این منظور ساخته شده که یک هنر چوبی به روی آن اجرا گردد. در صورتی که تولیدات درودگری بخش تزیینی داشته باشد این بخش می تواند الحاقی یا غیرالحاقی باشد.

نکته ۲: هر یک از تولیدات صنایع دستی چوبی در فرآیند تولید خود سه مرحله را طی می نماید که عبارت اند از : مرحله مقدماتی، مرحله اصلی و مرحله تکمیلی.

۱- مرحله مقدماتی: در این مرحله، مواد اولیه به صورت قابل ساخت درمی آیند. به عبارتی در این مرحله فرآورده‌های اولیه چوبی تبدیل به پروفیل می شوند، فرآورده‌های اولیه چوبی عبارتند از : تخته، الوار، گرده بینه، تخته‌های چندلا، تخته‌های خردۀ چوب، تکه‌های ضایعاتی که این فرآورده‌ها دارای اندازه و شکل مقطع استاندارد هستند. هنگامی که این فرآورده‌ها برش بخورند و شکل و اندازه مقطع آنها به صورت مورد نیاز ما درآید به آن «پروفیل» می گوییم (تصویر ۱-۲۱).

خودآزمایی

- ۱- به چه رشته‌هایی «صنایع دستی چوبی» گفته می شود؟
- ۲- هر یک از شیوه‌های مهم تزیین روی چوب را توضیح دهید.
- ۳- رشته‌های صنایع دستی چوبی به چند گروه کلی تقسیم می شوند و هر گروه شامل چه رشته‌های زیرمجموعه می باشد؟
- ۴- هر اثر چوبی هنری از چند بخش کلی تشکیل شده است؟
- ۵- رشته‌های هنری چوبی از لحاظ ارتباط با زیرساخت به چند گروه تقسیم می شوند؟
- ۶- رشته‌های صنایع دستی چوبی الحاقی و غیرالحاقی را نام ببرید.
- ۷- هر یک از رشته‌های صنایع دستی چوبی در طی فرآیند تولید خود چند مرحله را طی می نمایند؟
- ۸- پروفیل چوبی چه تفاوتی با فرآورده اولیه چوبی دارد؟
- ۹- مرحله اساسی تولید چیست و چه اهمیتی دارد؟
- ۱۰- یک استاد کار صنایع دستی چوبی حداقل لازم است چه مرحله‌ای از تولید خود را با دست انجام دهد؟

میلاد کلبه‌های چوبی ساخته می‌شده و حتی برخی وسایل مثل نرdban وجود داشته است. در حسنلو تالاری وجود دارد که پایه‌های سنگی آن تکیه‌گاهی برای ستونهای چوبی بوده است. در این دوره چوب به عنوان یکی از فراوان‌ترین مصالح طبیعی نقش مهمی در ساخت ابزار فنی و کشاورزی و حتی وسایل خانگی ایفا می‌کرده است در این دوره برای محافظت از وسایل چوبی از روغن طبیعی استفاده می‌شده است حتی در برخی مواقع برای تزیین و حفاظت ورقه‌هایی از طلا به روی چوب می‌چسبانند. پاشنه گردهای موجود در تخت جمشید شانه آن بوده که در آن جا درهای عظیمی وجود داشته است. وجود لوحه‌هایی در خزانه داریوش مؤید این معناست که برای کنده کاری روی درها به هنرمندان دستمزد پرداخت می‌شده است. بنابر روایت هرودوت در این دوره ارابه‌ها و کشتی‌های جنگی از چوب ساخته می‌شده است و برای درختکاری ارزش خاص قایل بوده‌اند.

از دوره سلوکیان آثار چندانی در دست نیست و آثار چوبی دوره اشکانی نیز تا حد زیاد شباهت به دوره هخامنشی دارد. در دوره ساسانی استفاده از کلافهای چوبی^۱ در ساختمان متداول می‌شود. در این دوره نوعی رویه کوبی مربع‌های چوبی انجام می‌شده که نقش هندسی و انتزاعی داشته است.

مهمنترین چوبهایی که در این دوره به کار می‌رفته‌اند عبارتند از: سدر (کنار)، توت، بلوط، سنجد، کاج و سرو که برخی از آنها از نقاط دور به وسیله ارابه یا بلم و یا کانالهای آب به مرکز کشور حمل می‌شده است.

گرچه در مورد نقوش بکار رفته در آثار چوبی این دوره اطلاع کاملی در دست نیست ولی می‌توانیم حدس بزنیم که این نقوش شباهت زیادی به آثار سنگی، سفالین و فلزی این دوران داشته است که عبارتند از: نقوش انتزاعی گیاه و حیوان و انسان و همچنین نقوش اعتقادی و اسطوره‌ای.

ب — قرون اولیه اسلامی: مهمترین وسایل چوبی که ساخت آنها در این دوره متداول بوده عبارتند از: کلبه‌ها و ساختمانهای چوبی، کلافهای ساختمانی، ستون چوبی، سقف‌های کاذب چوبی قابدار، وسایل متصل به ساختمان مثل

۲ — تاریخچه صنایع دستی چوبی ایران
چوب از جمله مواد نسبتاً ناپایدار طبیعت است، که به لحاظ اجزای تشکیل‌دهنده‌اش نسبت به اغلب مواد طبیعی دیگر استحکام کمتری دارد و همین خاصیت، باعث شده تا آثار چوبی از پایداری کمتری نسبت به آثار دیگر برخوردار باشند.
برای دستیابی به روال تاریخی یک هنر لازم است آثار و اسناد معتبری در دسترس باشد تا بتوان با بررسی آن، در مورد تاریخچه هنر یک دوره قضاؤت نمود. با توجه به این که در طول تاریخ آثار چوبی زیادی بر اثر مرور زمان و یا حوادث و عوامل آسیب‌زا از بین رفته‌اند، برای دستیابی به تاریخچه آثار هنری چوبی هر چه به عقب برگردیم از شناخت کمتری برخوردار می‌شویم. آثار تاریخی چوبی را می‌توان براساس شbahتهايی که در زمينه خصوصیات فنی و هنری دارند تا حدودی به دوران زیر تقسیم نمود :

- الف — دوران قبل از اسلام:** شامل تمدن‌های اوّلیه، هخامنشی، اشکانی و ساسانی
- ب — قرون اولیه اسلامی:** شامل سلسله‌های آل بویه، خوارزمشاهی، سامانی و ابتدای سلجوقی
- ج — دوران میانی اسلامی:** شامل سلسله‌های سلجوقی، ایلخانی و تیموری
- د — دوران صفویه**
- ه — دوران جدید:** شامل سلسله‌های زندیه، افشاریه و قاجار

و — دوران معاصر
گرچه هر یک از آثار به جا مانده از این دوران تاریخی بسیار غنی و ارزشمند هستند و جای آن دارد که به عنوان یک سند تاریخی و فرهنگی عمیقاً توصیف شوند ولی برای یک تشریح کلی لازم است در هر دوره تاریخی ضمن اشاره‌ای به خصوصیات مهم فنی و هنری آنها چند نمونه از آثار مهم آن دوره ذکر شود.

الف — دوران قبل از اسلام: در این دوره قطعات بزرگ چوبی به عنوان بخشی از ساختمان بکار می‌رفته است. اسناد تاریخی مؤید این موضوع است که در قرن پنجم قبل از


۱ — کلافهای قطعات بلند چوبی هستند که تعادل و فواصل بین ستونها را حفظ می‌کنند.

رویه کوبی و کنده کاری و قاب تنکه دانست (تصاویر ۱-۲-۱ و ۲-۲-۳-۱). رویه کوبی در این زمان با کوبیدن زهوارهای^۱ باریک و گاهی به وسیله قطعاتی مثل چوب و استخوان و فلز به شکل مشخص انجام می‌گرفته و نقش اجرایی آن عمدتاً هندسی و ستاره و گاهی نقوش نخلی پردار و اناری بوده است. این نوع رویه کوبی را می‌توان مقدمه نوعی معرق و خاتمسازی در دوران بعد دانست (تصویر ۱-۲-۱).

درب و پنجره، وسائل کاربردی مثل منبر، ابزارآلات صنعتی و کشاورزی.

در آثار چوبی این دوران چوبهای چنار، کبوده، گرد و کاج مشاهده می‌شود. در درودگری این دوران زیبایی آمیخته به سادگی ملاحظه می‌شود و اتصالات چوبی مناسب در آن وجود دارد.

مهمنترین تزینات وابسته به درودگری این دوران را می‌توان



تصویر ۱-۲-۱- در مقبره سلطان محمود غزنوی - قرن پنجم هجری - موزه^{*}
اگرا به صورت قاب تنکه و کنده کاریهای ساده

۱- زهوار، چوب کشیده‌ای است که دارای شکل یا شیارهای یکنواخت باشد.

دوره عبارتند از :

۱- چهار لنگه در متصل به هم مربوط به مقبره سلطان محمود غزنوی که هم اکنون در موزه اگرای هند نگهداری می‌شود این در، در قرن پنجم هجری مطابق با ۱۰۳۰ میلادی، ساخته شده است و همانطور که در (تصویر ۱-۲-۱) دیده می‌شود دارای چندین قاب تنکه و منبت کاری ساده و کم عمق با نقش انتزاعی است.

کنده کاری به شیوه منبت به روی اکثر آثار این دوره ملاحظه می‌شود این منتها ساده دارای عمقی کم و روسازی^۱ ساده هستند و براساس نقوشی چون گل و برگ انتزاعی (садه شده) گیاه و حیوان، طرح نخل، محرابی، لچک و سرتونج انجام می‌شده است (تصاویر ۱-۲-۱ و ۱-۲-۲ و ۱-۲-۳).

قب تنكه‌های این دوران نیز به صورت مربعها و مستطیلهایی انجام می‌گرفته است نمونه‌هایی از آثار چوبی این



تصویر ۱-۲-۱ - دو لنگه در کنده کاری شده با نقش خط کوفی و نقش گیاهی
- مجموعه رایینو - اسلیمی با نقش محرابی، قرن چهارم هجری

۱- روسازی عبارت است از ایجاد انحنای‌های لازم به روی قسمت پرجسته منبت.

چنانچه در (تصویر ۳-۲-۱) دیده می شود کنده کاری با طرح خط کوفی و اسلیمی دارد.

ج - دوران میانی اسلامی: در آثار چوبی این دوره که مربوط به حدود قرون پنجم تا دهم هجری است، اجزای ساختمانهای چوبی مثل ستون و سقف، وسایل متصل به ساختمان مثل در، پنجره، نرده به میزان زیادی به چشم می خورد ولی آثار کوچکتر مثل جعبه، قاب، رحل، وسایل خانگی، ابزار آلات، وسایل جنگی و شکار نیز کم و بیش وجود دارد. در این دوره علاوه بر استفاده از چوبهایی مانند چنار، گرد، عناب، کبوده، توت، گلابی، کاج از مصالح دیگر مانند عاج و استخوان و فلزات نیز به خوبی در ساخت آثار چوبی استفاده شده است.

دروドگری در این زمان با ظرافت بیشتر از قبل صورت می گیرد و این نشانه آن است که ابزار نجاری در این دوره تکامل یافته تر شده و تسلط استاد کاران نسبت به کار افزایش یافته است. از طرفی استفاده مناسب از چوب در کاربرد صحیح آن مشهود است و استحکام و پرداخت قابل ملاحظه ای مشاهده می شود.

در تزیینات چوبی این دوره همچنان قاب تنکه دیده می شود ولی با قطعات کوچک تر و اشکال هندسی^۱ متنوع تر؛ چنانچه می توان آن را نوعی گره چینی آلت و لقطه درشت دانست (تصاویر ۴-۱ و ۵-۱). رویه کوبی در این زمان به دو صورت زهوار کوبی و تکه کوبی دیده می شود و زهوارها و تکه ها ظریف و اشکال هندسی منظم تر و دقیق تری دارند. البته به همراه تکه های چوبی، میخها و مفتولهای فلزی نیز به روی آثار کوبیده شده است (تصاویر ۵-۲ و ۷-۱). در این دوره نوعی معرق جایگزینی^۲ با طرح ساده هندسی دیده می شود (تصاویر ۶-۱ و ۸-۲). در این دوره نوعی خاتم ساده و زیبای اولیه اجرا می شده که امروزه به آن خاتم مرتع می گویند. در این خاتم اجزای تشکیل دهنده به جای مثلث قطعاتی به شکل مرتع، مستطیل، متوازی الاضلاع و لوزی است^۳ (تصاویر ۶-۲ و ۸-۱).



تصویر ۳-۲-۱- یک لنگه در - کنده کاری شده با نقش کوفی و اسلیمی - گالری فریر، قرن پنجم هجری

- ۲- دو لوحة که به دستور تاج الميلا ابی شجاع در سال ۳۶۳ هجری (۹۷۴ میلادی) ساخته شده و دارای کنده کاری با نقش خط کوفی و اسلیمی ساده است (تصویر ۲-۲-۱).
- ۳- یک لنگه در منبت کاری شده مربوط به حدود قرن پنجم هجری که هم اکنون در گالری فریر (Freer) موجود است و

۱- اشکال هندسی این دوره شامل مرتع و مستطیل متداخل و انواع اشکال ستاره ای و برخی نقوش گره چینی ایرانی می باشد.

۲- در این شیوه بر اساس طرح، قسمتهایی از چوب زمینه به عمق کم کنده کاری می شود و سپس در محل کنده کاری چوبهای دیگر تعییه می شود.


۳- برای ساخت این خاتم گاهی مثل خاتم مثلث از شیوه گل بنده استفاده می کنند ولی اغلب به این صورت اجرا می شود که چند لایه چوب را روی هم می جسبانند و سپس آن را از پهلو به صورت لایه لایه می برند. آن گاه لایه های حاصله را دوباره با کمی جایجا کردن روی هم می جسبانند تا در رأس آن شکل هندسی مورد نظر پدید آید آنگاه قامه حاصل را لایه می کنند.



تصویر ۱-۲-۱-یک رحل چوبی—قرن هشتم
هجری—موزه متروپولیتن، دارای شبکه کاری—
کنده کاری و معرق جایگزینی نقوش سرو—
ختایی—خط ثلث و هندسی



تصویر ۱-۲-۲- قسمتی از یک منبر—قرن هفتم هجری—مربوط به
مسجد جامع نایین—موزه ملی—بخش گنجینه دوران اسلامی، دارای
قاب بندی و کنده کاری براساس نقش خط ثلث و اسلیمی و هندسی




تصویر ۱-۲-۳- قسمتی از یک در—مربوط به مسجد
بایزید بسطامی—قرن هشتم هجری، دارای قاب بندی، رویه کوبی
و کنده کاری، دارای نقوش خط کوفی—هندسی—اسلامی

رویه کوبی و معرق جایگزینی و کنده کاری است و طرحهای اسلامی و هندسی و خط کوفی در آن دیده می شود (تصویر ۵-۲-۱).

۳- یک رحل که هم اکنون در موزهٔ متروپولیتن است (قرن هشتم هجری) و دارای معرق جایگزینی و کنده کاری ظرف براساس طرح گیاهی انتزاعی و اسلامی و خط است (تصویر ۶-۲-۱).

۴- پوشش تزیینی داخل سقف مربوط به مسجد جامع شیراز (قرن هشتم) که دارای کنده کاری و رویه کوبی براساس خط بنایی و نقش هندسی است (تصویر ۷-۲-۱).

۵- در گور امیر سمرقند که هم اکنون در موزهٔ ارمیتاژ نگهداری می شود (قرن نهم هجری) دارای معرق جایگزینی و کنده کاری و خاتم مرربع با نقش هندسی و خط ثلث است (تصویر ۸-۲-۱).



تصویر ۸-۲-۱- یک جفت در، در گور امیر سمرقند - قرن نهم هجری موزهٔ ارمیتاژ، دارای کنده کاری و معرق جایگزینی و معرق نازک کاری به همراه عاج و استخوان - دارای خاتم مرربع



تصویر ۷-۲-۱- قسمتهایی از سقف مسجد جامع شیراز - احتمالاً قرن هفتم و هشتم هجری دارای رویه کوبی و زهوار کوبی با میخ نقش هندسی و خط بنایی

منبت کاری در این دوره با عمقی بیش از قبل و با روسازی و ظرافتی بیش از پیش اجرا شده و این نشانه آن است که دقت و ابزارهای منبت تکامل یافته‌تر شده‌اند.

بیشترین نقوشی که در منبت این دوران می‌بینیم عبارتند از: نقوش هندسی، شیارهای موازی، کتیبه، اسامی ائمه (ع)، شکل محرابی، لچک، ترنج، گل و بوته، ختایی و اسلامی، شکوفه، برگ، نخل، شمسه، حیوان و انسان (تصاویر ۴-۲-۱ و ۱-۲-۶ و ۱-۲-۵ و ۱-۲-۷ و ۱-۲-۸ و ۱-۲-۹).

در این دوران از روغنهای طبیعی برای محافظت و رنگین کردن چوب استفاده می‌شده است.

مهمترین نمونه‌های آثار این دوره عبارتند از:

۱- منبر مسجد جامع نایین (قرن هفتم هجری) که دارای قاب‌بندی و گره چینی است و به روی آن منبت کاری براساس نقش اسلامی و خط نسخ و نقوش هندسی صورت گرفته است (تصویر ۴-۲-۱).

۲- در مسجد بازی بد سلطانی (قرن هشتم هجری) که دارای



تصویر ۱-۲-۹ - دو لوحة مربوط به گور امیر سمرقند - قرن نهم هجری - موزه ارمیتاژ کنده کاری براساس نقش اسلامی



تصویر ۱-۲-۱۰ - معرف جایگزینی در روی دسته یک صندلی - به همراه استخوان و عاج و صدف - دوره صفوی

۶ - دو لوحة مربوط به گور امیر سمرقند (قرن نهم هجری) کنده کاری با نقش اسلامی، موزه ارمیتاژ (تصویر ۱-۲-۹).

د - دوره صفوی : در اکثر آثار چوبی دوره صفوی می توان تحولاتی از لحاظ نقش و شیوه های اجرایی ملاحظه کرد. برخی از این تحولات عبارتند از : تکامل شیوه ها و نقوش قبلی و نوآوریهایی در زمینه شیوه های اجرایی و سبک خاص ایرانی در این رشته ها آثار صنایع دستی چوبی این دوره که مربوط به حدود قرون ۱۰ تا ۱۲ می باشد از لحاظ فنی بسیار طریف و بادوام و دارای عملکردی مفید و صحیح هستند و از لحاظ هنری براساس نقوش و فرهنگ ایرانی ساخته شده اند و از طرفی با دقت و نظم زیاد اجرا گردیده اند.


آثار این دوره شامل ساختمانهای چوبی و اجزای وابسته به آن مثل ستون و سقف و در و پنجره و همچنین شامل وسایل کاربردی مثل رحل، جعبه، قاب، صندلی و شامل ابزار آلات صنعتی و کشاورزی و جنگی است.

در درودگری این دوران استفاده از گونه های چوبی و اتصالات به طور منطقی و مناسب انجام گرفته و تراش قطعات نیز با دقت صورت پذیرفته است. این امر تا حد زیادی مرهون طرحهای صحیح و ابزارهای تکامل یافته ای است که در این دوران وجود داشته است.


بیشترین مصالح به کار رفته در آثار این زمان عبارتند از : چوبهای : چنار، فوفل، گلابی، عناب، گردو، توت، کاج، سرو و همچنین عاج و استخوان و صدف و فلزاتی چون فولاد، طلا، نقره و

در آثار این دوره رویه کوبی ندرتاً دیده می شود ولی معرق جایگزینی که از دوران قبلی آغاز شده بود و به طور ساده انجام می شد از این زمان تکامل بیشتر می یابد و براساس اکثر نقوش صورت می گیرد. این نوع معرف به روی برخی از درها، جعبه ها و دیگر آثار این دوره دیده می شود (تصویر ۱-۲-۱).


البته در این دوره نوعی معرف نیز انجام می گیرد که در آن قطعات چوب و استخوان به همراه لایه های خاتم به سبک امروزی (تکه چینی) در کنار هم چسبانیده می شده است (تصویر ۱-۲-۱۱).



طرح خاتم زلفک



طرح خاتم چشم بلبلی



طرح خاتم مورد

تصویر ۱۲-۱-۲-۱—چند نمونه طرح خاتم مریع که ساخت آن در زمان صفویه مرسوم بوده است.



تصویر ۱۱-۱-۲-۱—معرق تکه چینی به همراه خاتم در روی یک در، مربوط به دوره صفوی، معرق به همراه استخوان و عاج و خاتم مریع و مثلث


در آثار این دوره خاتمنسازی به دو صورت ملاحظه می‌شود. یکی به شیوه دوره قبلي یعنی خاتم مریع و مستطیل و متوازی الاضلاع که به همان شیوه قبلي یعنی روی هم چسباندن لایه‌های چوبی ساخته می‌شده است (تصویر ۱۲-۱-۱) و دیگری به شیوه ابداعی صفوی که همان شیوه گل‌بندی است و در آن منشورهای مثلث القاعده از پهلو کنار هم چسبانیده می‌شوند تا گل و نهایتاً قائمه پدید آید.

در این دوره خاتم مثلث اغلب بر مبنای نقش هندسی پنج ضلعی ساخته می‌شده است که بعد از لایه شدن به صورت تک گلهایی در داخل چوب نشانده می‌شده است (تصویر ۱۲-۱۳).

گرچه در این دوران قاب و تکه به شیوه قبلي ساخته می‌شود ولی نوعی از آن تکامل یافته و گره چینی آلت و لقط پدید می‌آید. رشته‌هایی چون گره چینی مشبك و گره چینی شیشه‌دار نیز بعداً به وجود می‌آید (تصاویر ۱۲-۱۴ و ۱۲-۱۳). در این دوران ساخت قواره‌بری، شبکه‌بری و پارچه‌بری آغاز گردید و تکامل یافت (تصویر ۱۲-۱۴).




تصویر ۱۳-۲-۱— در بازارچه بلند اصفهان— خاتم مثلث دوره صفوی— شیوه ساخت خاتم گلبندی است و در روی لطهای یک در آلت و نقط دوره صفوی تعییه شده است.



تصویر ۱۴-۲-۱— نمونه‌ای از گره‌چینی
شیشه‌دار به همراه قواره بربی و پارچه‌بری در
روی یک پنجره ارسی صفوی

هـ— دوران جدید: هنرهای چوبی بعد از صفویه و به خصوص دوران قاجار نه تنها تکامل فنی نداشت بلکه با افت کیفیت فنی نیز روبرو بود. بطور کلی در آثار چوبی این دوره به دو سبک کلی بر می خوریم: بخشی که در آن سعی شده از روشها و نقوش دوران قبل پیروی شود و بخشی دیگر که در آن کوشش شده از اصول فنی و هنری آثار چوبی اروپا الهام گرفته شود. در آثار چوبی این دوره وسایل کاربردی مثل جعبه، قاب، میز، صندلی و ... به میزان زیاد دیده می شود ولی ابزار آلات صنعتی و کشاورزی چوبی دست ساز ندرتاً وجود دارد زیرا قسمت عمده این وسایل از اروپا وارد می شود (تصویر ۱۶-۲).



تصویر ۱۶-۲-۱— چند نمونه مبلمان قاجاری که از سبکهای اروپایی الهام گرفته است.

همچنین در این دوره برای تزیین و ارتباط سطوح معماری مثل سرستون و زیر سقف مقرنس چوبی ساخته شد که شباهتی به مقرنسهای دیگر این دوران دارد (تصویر ۱۶-۱).

در دوران صفوی آینه کاری و فلزکوبی و نقاشی روی چوب رونق می گیرد و روغنها جدیدی مثل کمان^۱ نیز برای حفاظت و پرداخت آثار چوبی به کار گرفته می شود.


منبت کاری این دوره در حدّی بسیار ظریف و باروسازی و ریزه کاری فراوان دیده می شود و پرداخت آن نیز در حدّ اعلای خود مشاهده می گردد. منبت این دوره براساس طرحهای هندسی، شیارهای موازی، خط ثلث و نسخ، اسلیمی و ختایی به سبک ایرانی، نقوش انتزاعی گیاه و حیوان و انسان و ترنج و محرابی مشاهده می شود (تصویر ۱۵-۲).

از دورهٔ صفوی آثار چوبی زیادی به صورت در، پنجره، صندلی، سرستون، سقف، دیوار، جعبه، منبر و رحل و ... به جامانده که برخی در موزه‌ها و برخی هنوز در محل اصلی خود هستند. (تصاویر ۱۵-۱ تا ۱۵-۲).




تصویر ۱۵-۱— یک نمونه منبت صفوی در روی یک در

^۱ نوعی روغن گیاهی ترکیبی



طرح خاتم توگلو مروارید



طرح خاتم ابری

تصویر ۱۷-۲-۱—دو نمونه خاتم قاجاری که براساس نقش شش ضلعی ساخته شده است.

در آثار چوبی این دوره علاوه بر چوبهای چنار، نارنج، عناب، گردو، گلابی، فوفل، چوبهای جنگلی شمال ایران نیز به کار گرفته می‌شود که عبارتند از: افرا، توسکا، راش، بلوط، ملچ. در ضمن در آثار چوبی این دوره فاز کوبی و آینه کاری و نقاشی به روی چوب به وفور ملاحظه می‌گردد ولی به کارگیری عاج و استخوان نسبت به دوره قبل کاهش یافته است. همچنین برای محافظت و برآق نمودن سطح چوب علاوه بر روغنهای طبیعی قبلی، به کارگیری مواد شیمیایی نیز رایج می‌شود.

در دوره جدید یعنی زندیه و افشاریه و قاجاریه، آثار چوبی در کارگاههای کوچک و بزرگ شخصی انجام می‌گرفته و تا اوخر دوره قاجار هیچ مرکز دولتی خاصی از آن حمایت نمی‌کرده است. در این دوره تقریباً همه مراحل ساخت به وسیله دست و معمولاً در یک کارگاه انجام می‌شده است.

گره چینی مشبک و شیشه‌دار کمایش به سبک صفوی دیده می‌شود ولی ظاهراً قواره بری و پارچه بری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در اکثر ارسیهای^۱ این دوره اجرا می‌شده است.

در این دوره به دو نوع منبت بر می‌خوریم. یکی منبت به شیوه صفوی با عمق کم و طرح ایرانی که ندرتاً دیده می‌شود و دیگری منبت به شیوه فرنگی با عمق زیاد و با نقش پیچک^۲ اجرا شده که به میزان زیادتر وجود دارد.

خاتم سازی در دوره زندیه از رونق زیاد برخوردار می‌شود و ضمن این که ساخت خاتم مرتع ادامه پیدا می‌کند، گل‌بندی خاتم مثلث براساس نقش پنج و ده رونق می‌گیرد و حتی چسباندن لایه‌های خاتم که تا اوخر دوره صفویه فقط به دو صورت حاشیه و روی لقطها اجرا می‌شده از این زمان به صورتهای متنوع تری نیز به روی وسایل کاربردی چسبانیده می‌شود. از اوخر دوره قاجار گل‌بندی خاتم مثلث براساس شش ضلعی^۳ ساخته می‌شود که تا قبل از آن وجود نداشته است (تصویر ۱۷-۲-۱).

۱—arsi به پنجره‌های اطلاق می‌شود که به صورت کشویی و رو به بالا باز می‌شوند.

۲—پیچک نوعی نقش اروپایی شبیه به برگ کاهو است که احتمالاً از سبک روکوکو اقتباس شده.

۳—در این روش منشورهای مثلث القاعده به نحوی کنار هم قرار می‌گیرند که شش ضلعی و مثلث پدید آید.

ستی اجرا می‌شود. دوم، کارهایی که در آن طرحهای سنتی را تغییر داده‌اند و آن را با ترکیبی جدید به عنوان طرح نو به کار برده‌اند. سوم، کارهایی که در آن طرح سنتی با طرحهای غیر سنتی ترکیب یافته است. چهارم، کارهایی که در آن طرحهای غیر سنتی به کار برده می‌شود و پنجم، کارهایی که فقط از دیگر کارها کپی شده و حالت تکراری دارند.

در کارهای معرق امروزی که اغلب به صورت تابلو و ندرتاً به صورت وسایل کاربردی عرضه می‌شود از اکثر چوبهای داخلی و وارداتی استفاده می‌کنند و حتی استفاده از مصالح پلیمری نیز مشهود است. در بین کارهای معرق موجود آن دسته از استقبال بیشتری برخوردارند که در آن استحکام وجود داشته باشد و چوبها و مصالح در جای مناسب خود به کار رفته باشند و قادر دارای تعادل و رنگ‌بندی صحیح باشد. از طرفی معرقهایی که براساس یک طرح با مبانی بصری صحیح اجرا شده باشند، دارای جذابیت و زیبایی خاصی هستند.

درودگری معاصر از لحاظ سبک و طرح ندرتاً سنتی و بیشتر پیرو سبک اروپایی است و اغلب به صورت نیمه دست‌ساز (نیمه صنعتی) اجرا می‌شود. در گره چینی معاصر و زیرمجموعه‌های آن اغلب از طرحهای گره چینی سنتی و به خصوص ایرانی استفاده می‌شود. استادان گره چینی زمان حال سعی می‌نمایند پروفیلهای خود را به وسیله ماشین تهیه کنند و در اجرای بخش اساسی تولید که با دست انجام می‌دهند، بر نظم و دقیق تأکید دارند.

منبت معاصر به دو صورت انجام می‌گیرد: یکی به حالت منبت سنتی است که عمق کم و نقش ایرانی دارد و دیگری که در اکثریت است منبت فرنگی است که عمق زیاد و نقش اروپایی دارد. منبت سنتی بیشتر به صورت: جعبه، قاب، شانه و قلمدان و... و منبت فرنگی بیشتر به صورت مبلمان در بازار عرضه می‌شود اکثر خاتمهای ساخته شده در زمان حال، براساس نقش شش ضلعی اجرا می‌گردد و اجرای خاتم براساس گل‌بندی ۵ و ۷ و ۹ و ۴ ضلعی ندرتاً صورت می‌گیرد خاتمهای در زمان معاصر از استقبال بیشتری برخوردار است که ریزتر و منظم تر و با استحکام و دوام زیاد و رنگ‌بندی مناسب تولید شوند.

معرف چوب در این زمان بیشتر به شیوهٔ جایگزینی است ولی معرف به شیوهٔ جدید (تکه چینی) نیز در اوآخر این دوره متداول می‌شود. معرف این دوره اغلب در روی مبلمان است و به همراه چوب مفتولهای فلزی نیز در حاشیه قطعات به کار می‌رود (تصویر ۱-۲-۱۸).



تصویر ۱-۲-۱ - یک نمونه معرف جایگزینی به روی یک مبل قاجاری

بسیاری از آثار چوبی قاجاری هم‌اکنون همچنان در محل اصلی خود قرار دارد ولی ندرتاً اشیای کوچک آن مثل جعبه و... در موزه‌ها نگهداری می‌شود.

و - دوران معاصر: در دوران معاصر، تولید و توزیع صنایع دستی چوبی به صور مختلفی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها می‌پردازیم:

گرچه در زمان معاصر برخی استادکاران سعی می‌نمایند که تمام مراحل کار خود را شخصاً و با دست انجام دهند ولی با ظهور ماشین‌آلات، اغلب فقط اجرای بخش اساسی را خود با دست انجام می‌دهند و بقیه مراحل را با کمک ماشین انجام می‌دهند.

در صنایع دستی چوبی معاصر، اجرای بخش اساسی تولید به سه صورت انجام می‌گیرد: یکی به صورت سنتی مانند دوره‌های قبل و دیگری به صورت جدید و با روش‌های ابتکاری و سوم به صورت ترکیبی از روش‌های سنتی و روش‌های ابتکاری جدید.

در کارهای تولیدی صنایع دستی چوبی از لحاظ هنری به پنج دسته کاربری خوریم: یکی کارهایی که در آن صرفاً طرحهای

ضمن پشتیبانی از تولید کنندگان، کار تربیت نیروی انسانی و تحقیقات را نیز به عهده دارند.

در تصاویر فصل ۲ و ۳ نمونه‌های زیادی از آثار دوره معاصر دیده می‌شود.

در زمان معاصر برخی اجرا کنندگان صنایع دستی خود شخصاً کار تهیه مصالح و تولید و فروش را انجام می‌دهند ولی برخی همه یا قسمتی از این مراحل را با کمک ادارات ذیربسط دولتی انجام می‌دهند. البته سازمانهای اجرایی و آموزشی مذکور

خودآزمایی

- ۱- آثار چوبی ایران از نظر شباهت فنی و هنری به چند دوره تقسیم می‌شود؟
- ۲- در دوره پیش از اسلام چه چوبها و چه نقوشی به کار می‌رفته است؟ آثار ساخته شده در این زمان شامل چه چیزهایی می‌شود؟
- ۳- مهمترین تزیینات وابسته به درودگری در قرون اولیه اسلامی چیست؟ در مورد هر یک توضیح مختصر ارایه دهید.
- ۴- در آثار چوبی دوره میانی اسلامی چه مصالحی به کار می‌رفته است؟ آثار ساخته شده در این دوران شامل چه چیزهایی است؟
- ۵- منبت کاری در دوران میانی اسلامی به چه شیوه و نقشی انجام می‌شده است؟
- ۶- در دوره صفوی معرق جایگزینی به چه صورت تکامل می‌یابد؟
- ۷- در دوره صفوی قاب تنکه به چه صورت تکامل می‌یابد؟
- ۸- منبت کاری دوره صفوی به چه نحو و براساس چه نقوشی انجام می‌شده است؟
- ۹- در دوران جدید به چند نوع منبت بر می‌خوریم؟ آنها را شرح دهید.
- ۱۰- خاتم سازی دوره جدید به چه صورت انجام می‌گرفته است؟
- ۱۱- نمونه‌هایی از آثار به جا مانده از دوره جدید را نام ببرید.
- ۱۲- در صنایع دستی چوبی زمان معاصر اجرای بخش اساسی تولید به چند شیوه انجام می‌گیرد؟ توضیح دهید.
- ۱۳- در کارهای اجرا شده صنایع دستی چوبی از لحاظ هنری به چند تیپ کار بر می‌خوریم؟ آنها را توضیح دهید.
- ۱۴- معرف معاصر را توضیح دهید.

تهیه پروفیل ماشین آلاتی در کارگاه مستقر شود، باید در اطراف هر ماشین فضای کافی و در حدّ شعاع چند متر وجود داشته باشد، تا بتوان از هر ماشین به راحتی استفاده نمود و دامنه کار هر ماشین برای ماشینهای مجاور ایجاد مزاحمت ننماید (تصویر ۱-۳-۱).



تصویر ۱-۳-۱ – فضای عمومی کارگاه مقدماتی، شعاع عمل اطراف ماشین آلات چوب ببری

ماشین آلاتی که در این کارگاه معمول است عبارتند از ماشین برش، ماشین رنده، ماشین ابزار^۱، ماشین گنده‌گیر^۲. در صورتی که بخواهند در این کارگاه کار تهیه پروفیل را با دست انجام دهند، وجود یک میز کارگاهی بزرگ و محکم که دارای گیره رومیزی باشد ضروریست. در این کارگاه نور به نحوی تنظیم می‌شود که دید عمومی برای نقاط مختلف کارگاه ایجاد نماید و نور شدید نیاز نیست.

از نظر محیطی، وجود تهویه در این کارگاه بسیار لازم است و حتی در برخی نواحی برای این گونه کارگاهها فقط سقف در نظر می‌گیرند و دیواری وجود ندارد. در این گونه کارگاه معمولاً تأسیسات گرمایزا و سرمایزا در نظر گرفته نمی‌شود. کف این کارگاه تراز و ارتفاع سقف معمولاً بیش از سه متر می‌باشد.

ب – ویژگیهای کارگاه مرحله اصلی: از آنجا که در این کارگاه مراحل اصلی تولید انجام می‌شود از حساسیت زیادی برخوردار است. معمولاً در این کارگاه از ابزار آلات دستی استفاده می‌نمایند ولی گاهی از ابزار آلات دستی برقی مثل دریل برقی^۳ نیز استفاده می‌گردد. معمولاً در این کارگاه آرامش نسبی حکمفرماس است و گرد و خاک چندانی نیز وجود ندارد. وجود این آرامش بسیار

۳ – ویژگیهای کارگاه صنایع دستی چوب

اگر بخواهیم ویژگیهای مورد انتظار از یک کارگاه صنایع دستی چوبی را بررسی نماییم لازم است ابتدا براساس تعاریف اولیه و مراحل تولید، تعریفی کلی از کارگاه صنایع دستی چوبی در طی داشته باشیم. با توجه به این که آثار صنایع دستی چوبی در طی فرایند تولید خود سه مرحله مقدماتی، اصلی (شامل پیش اساسی و اساسی) و تکمیلی را طی می‌نماید و از طرفی مهمترین و لازم‌ترین مرحله برای اجرای صنایع دستی مرحله اساسی یا تزیینی است، از این رو، منظور از «کارگاه صنایع دستی چوبی» مکانی است که در آن امکانات و شرایط لازم حداقل برای اجرای مرحله اساسی تولید فراهم باشد.

برخی تولیدکنندگان آثار صنایع دستی چوبی معتقدند که هر سه مرحله اجرایی باید به دست خودشان و در کارگاه خودشان اجرا شود. این افراد امکان اجرای هر سه مرحله را در یک محل دارا هستند و یا این که هر سه کارگاه را در مجاور هم دارند. برخی استادکاران نیز سعی می‌نمایند در کارگاه تولیدی‌شان مرحله اصلی تولید را انجام دهند. این اشخاص معمولاً پروفیلهای مورد نیاز خود را از جای دیگر تهیه نموده، مرحله تکمیلی را نیز به دیگران واگذار می‌نمایند. برخی استادکاران نیز در کارگاه خود فقط مرحله اساسی را انجام می‌دهند.

اجرای هر یک از مراحل سه گانه تولید، نیازمند کارگاهی با ویژگیهای خاص است که در اینجا به طور مجزا به آن اشاره می‌نماییم.

الف – ویژگیهای کارگاه مرحله مقدماتی: در این کارگاه کار تهیه پروفیل از فراورده‌های اولیه با ابزار آلات دستی یا ماشین آلات صورت می‌گیرد به همین دلیل در این کارگاه سروصدای و گرد و خاک زیاد وجود دارد.

معمولًا در مجاورت این کارگاه ابزاری برای نگهداری فراورده‌های اولیه چوبی در نظر گرفته می‌شود.

وسعت کارگاه مقدماتی عموماً بیش از ۱۰۰ متر مربع می‌باشد، زیرا برای برش و رنیدن و ابزار زدن فراورده‌های اولیه نیازمند فضای مانور زیادی هستیم. در صورتی که لازم باشد برای

۱- به وسیله این ماشین شیارها و اشکالی یکنواخت در روی چوبها ایجاد می‌شود.

۲- این ماشین ضخامت پروفیل و قطعات چوبی را یکنواخت می‌نماید.

۳- وسیله‌ای برای سوراخ کردن چوبها که نوع دستی و برقی آن موجود است.

معمولًا در این کارگاه کمد و یا تابلوهایی برای قرار دادن ابزارها در نظر گرفته می‌شود. این کمدها باید در دسترس باشند و در ضمن مزاحم کار کردن نیز نباشند.

نور این کارگاه به نحوی تنظیم می‌گردد که محل کار به خوبی دیده شود. به همین دلیل بهتر است نور طبیعی یا نور لامپ به نحوی در نظر گرفته شود که از لحاظ شدت و زاویه، قابل تنظیم باشد. در این کارگاه می‌توان تأسیسات گرمaza یا سرمزا پیش‌بینی نمود. در این صورت بهتر است از نوع شوفاژ یا فن کویل باشد تا خطری برای چوبها نداشته باشد. وجود تهویه گرچه ضروری نیست ولی بودن آن بهتر است. وجود رطوبت نسبی در حد ۴۰٪ تا ۶۰٪ بی‌ضرر است ولی کمتر یا بیشتر از این مقدار برای چوبها مضر است. پروفیلها در این کارگاه به نحوی چیده می‌شوند که دست و پاگیر نباشند و در ضمن همدیگر را مهار نمایند.^۱

ج - ویژگیهای کارگاه مرحله تکمیلی: در این کارگاه عمل پرداخت و رنگ کاری گاهی به وسیله ابزارآلات دستی و گاهی با ابزارآلات دستی برقی و نیمه سنگین صورت می‌پذیرد به همین دلیل سرو صدا و گرد و خاک و مواد شیمیایی در فضای کارگاه وجود دارد. وجود یک میز در این کارگاه برای استقرار و مهار نمودن آثار هنری ضروری است.

در این کارگاه نور برای دید دقیق لازم است و وجود تهویه قوی از ملزمات کارگاه می‌باشد. در ضمن بهتر است تأسیسات گرمaza نیز وجود داشته باشد زیرا رنگهای انودد^۲ چوب

ضروری است زیرا اجرای مرحله اصلی ساخت که عبارت است از ساخت زیرساخت و بخش تربیتی، کاری است بسیار دقیق و نیازمند تمرکز حواس و آرامش است.

وسعت مورد نیاز این کارگاه بستگی به رشتۀ هنری مورد اجرا و تعداد کسانی که در آن مشغول کار یا آموزش هستند، دارد و معمولًا بیش از ۵۰ متر مربع در نظر گرفته می‌شود (تصویر ۲-۱).



تصویر ۲-۱-۳-فضای عمومی کارگاه اصلی

میز کارگاهی اساسی ترین وسیله برای این کارگاه است زیرا قطعات مورد نظر به روی آن مهار می‌شود و بدین وسیله می‌توان با تسلط زیاد به روی آن قطعات کار کرد. میز کار به نحوی در کارگاه مستقر می‌شود که بتوان به راحتی به دور آن حرکت نمود و به هنگام کارکردن جا برای مانور کافی داشت از این رو مساحت کارگاه اصلی، تناسب مستقیم با میز و صندلی کارگاهی دارد (تصویر ۳-۱-۲).



تصویر ۳-۱-۳-فضای اطراف یک میز کارگاهی

۱- در صورتی که پروفیلها به طور منظم به روی هم بسته‌بندی شوند و تحت فشار باشند اصطلاحاً مهار هستند. در این صورت دچار تاییدگی نمی‌شوند.

۲- بوشش دهنده

است به وسعت کارگاه و تجهیزات آن، افزوده شود. در ضمن بهتر است در کنار هر کارگاه یک دفتر برای امور اداری و مدیریت در نظر گرفته شود. همچنین وجود مرکز کنترل انرژی مثل تابلو خودکار برق از ضروریات هر کارگاه است.

در زمستان برای خشک شدن نیاز به حرارت دارند. برخی استادکاران ترجیح می‌دهند کار پرداخت و رنگ کاری را در فضای آزاد انجام دهند (تصویر ۴-۳).

نکته: در این سه کارگاه، به ازای اضافه شدن افراد، لازم



تصویر ۴-۳- فضای یک کارگاه رنگ کاری

خدآزمایی

- ۱- منظور از کارگاه صنایع دستی چوی چیست؟
- ۲- آیا لازم است هر سه مرحله تولید در یک مکان و به دست یک استادکار انجام شود؟
- ۳- ویژگیهای کارگاه مرحله مقدماتی را شرح دهید.
- ۴- چرا کارگاه مرحله اصلی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؟
- ۵- ویژگیهای کارگاه مرحله اصلی را شرح دهید.
- ۶- ویژگیهای کارگاه مرحله تکمیلی را شرح دهید.
- ۷- وسعت و میزان تجهیزات و مصالح کارگاه‌های تولید یا آموزش صنایع دستی تابع چه عواملی است؟

نمود. وجود نظم در کارگاه وابستگی مستقیم با مسؤول کارگاه و استادکاران یا مدرسان مربوط دارد، این افراد برای اجرای نظم در حین کار می‌توانند در هریک از مراحل سه‌گانه اجرا به این موارد توجه نمایند:

- ۱- تقسیم منطقی فضای کارگاه برای افراد، میزها، وسایل و مصالح
- ۲- تقسیم منطقی محل کار و میز کار و ماشین‌آلات
- ۳- قرار دادن ابزار در محل صحیح
- ۴- توزیع صحیح و مناسب مصالح
- ۵- برنامه‌ریزی برای استفاده کامل از زمان، تجهیزات و مصالح

۶- استفاده از روش صحیح اجرای تولید یا آموزش
۷- تعیین وظیفه هر شخص

ج - بهداشت و ایمنی در معماری ساختمان کارگاه: در صورتی که ساختمانی برای کارگاه درحال احداث باشد لازم است ضمن رعایت اصول ایمنی تأسیساتی از لحاظ فضا وسعت کافی درنظر گرفته شود تا محل کافی برای حرکت و فعالیت داشته باشد و از طرفی سروصدا و گرد و خاک مانع از انجام کارهای دقیق نگردد. به همین لحاظ توصیه می‌شود هریک از مراحل مقدماتی، اصلی و تکمیلی در کارگاهی جداگانه انجام شود و یا در صورتی که لازم است این سه مرحله در یک محل صورت پذیرد، محیط به سه بخش جدا تقسیم گردد.

از جمله موارد دیگر مورد نظر برای معماری کارگاه می‌توان به تهیه مناسب، بهره‌گیری از نور طبیعی، محکم بودن ساختمان در برابر تعاش و ضریبه اشاره نمود. بهتر است در کارگاه محلی برای استقرار مصالح و کمدهای وسایل درنظر باشد.

د - ایمنی تأسیساتی در کارگاه: از نظر تأسیسات برق بهترین نکته رعایت عایق‌کاری است در صورتی که سیمهها و تأسیسات برقی مانند پریزها و کلیدها توکار نصب شده باشند لازم است از عایق مناسبی نسبت به هم و نسبت به ساختمان برخوردار باشند، ولی اگر به صورت روکار نصب شده باشند بهتر است از بست و کابل مطمئن استفاده شود. کلید و پریزها در صورتی که مرغوب باشند از طول عمر و ایمنی بیشتری برخوردارند. در ضمن عبور سیم و کابل از روی کف کارگاه خطناک و دست و پاگیر

۴ - بهداشت و ایمنی در کارگاه چوب
کارگاههای تولیدی و آموزشی صنایع دستی محیطی نسبتاً خاص با اعمال کارگاهی مخصوص به خود هستند از این رو اصول ایمنی و بهداشتی مخصوص به خود دارند، بویژه در کارگاههای صنایع دستی چوبی که در هریک از مراحل مقدماتی و اصلی و تکمیلی دارای مشغله و تحرکات زیاد هستند این موضوع مشهودتر است. چنانچه در برخی مواقع به نظر می‌رسد بدون رعایت این نکات نمی‌توان به کار ادامه داد. از این جهت مشروحاً به این نکات به صورت مجزا پرداخته می‌شود تا با آشنایی آن ضمن اجرای کاری مطلوب‌تر بتوان در جهت حفظ نعمت سلامتی کوشش نمود.

الف - بهداشت روانی محیط: از آن‌جا که اجرای موفق صنایع دستی چوبی وابستگی به دو عنصر روح و جسم انسان دارد و این دو در ارتباط تزدیک با هم هستند، توجه به وضعیت روحی سازندگان یا هنرآموزان حاضر در کارگاه در حقیقت توجه به کیفیت امر تولید و آموزش نیز می‌باشد. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که در محیط شاداب که در آن افرادی با روحیه دلگرم و با انگیزه قوی مشغول بکار باشند نتیجه کار بسیار مطلوب‌تر از محیطی با فشار روانی زیاد است. مسؤولان کارگاه و مدرسان موفق که سالها در امر تعلیم و تربیت و یا تولید صنایع دستی بوده‌اند همواره زیردستان خود را از نظر روحی مدنظر دارند تا در صورت لزوم بتوانند در جهت رفع مشکلات روانی آنها اقدام نموده، روحیه شاد و دلگرم را به آنها بازگردانند. در این مورد می‌توان به مواردی مانند قدرشناصی (احقاق حق افراد پرکار و ماهرتر و محبت و توجه و انگیزه راهنمایی بیشتر به افراد کم کارت و ضعیف‌تر) و ارزشیابی صحیح اشاره نمود.

همچنین برای ایجاد روحیه شادتر بهتر است کلیه افراد موجود در کارگاه ضمن رعایت برخورد صحیح با یکدیگر در جهت حفظ احترام خود و بویژه مدرسان کوشش نمایند.

ب - نظم و انضباط: برای استفاده بهینه از کارگاه چوب وجود نظم ضرورت دارد. از جمله فواید وجود نظم در کارگاههای صنایع دستی چوبی می‌توان به مواردی چون آموزش صحیح تر و کامل‌تر، بهره‌وری بهتر از زمان و مکان و تجهیزات و مصالح، اجرای دقیق‌تر کارها، آراش خاطر بیشتر، ایمنی و سلامتی اشاره

قرار گیرد و چوبها ضمن حفظ خواص خود دچار آسیب نشوند
بعلاوه از نظر بهداشتی در رطوبت نسبی مناسب میکرووارگانیستهای
قدرت رشد و فعالیت ندارند. رطوبت نسبی با اضافه شدن حرارت
کم می شود و با تبخیر آب در محیط بسته افزایش می یابد.

مناسب‌ترین درجه حرارت در کارگاه چوب بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد می‌باشد. زیرا در این درجه حرارت آسیبی برای سلامتی انسان و چوبها وجود ندارد البته در موقع ناچاری دمایی تا ۱۰ درجه سانتی گراد کمتر یا بیشتر از حد فوق نیز قابل قبول است. تهویه یکی از مهمترین نکات در عوامل محیطی است. این موضوع در کارگاه مقدماتی و تکمیلی اهمیت بیشتری دارد. زیرا گردخاک و مواد شیمیایی زیادی در فضای پراکنده می‌شود.
و—ایمنی دستگاهها و ماشین آلات: هر کدام از ابزارهای دستی که معمولاً در مرحله ساخت بکار می‌روند در صورتی که به طور صحیح استفاده نشوند خطرهایی به همراه دارند، از این رو بهترین راه برای پیشگیری از خطر این وسائل استفاده صحیح آنهاست.

در ابزارهای برقی متحرک (مانند اره عمودی، دریل برقی، ساب برقی چرخان و...) موارد زیر توصیه می‌شود:
۱— محل صحیح گرفتن دست در محل دستگیره‌ها (تصویر ۱-۴-۱).



تصویر ۱-۴-۱— روش درست بکارگیری ابزارهای برقی متحرک

است و در صورت لزوم می‌توان آنها را از داخل کانالهایی عبور داد. ۱- کارگاه چوب به یک تابلوی برق مطمئن نیاز دارد که در آن برای کلیه کلیدها و پریزها و ماشین آلات فیوز اطمینان پیش‌بینی شده باشد.

از نظر تأسیسات آب، بیشترین خطر در جاری شدن آب است زیرا جریان آب در چوبها آسیب شدید ایجاد می‌کند، از این‌رو استفاده از لوله و شیرآلات فشار قوی و عایق‌بندی آن در کارگاه به اطمینان کار می‌افزاید.

بهترین تنظیم کننده دما در کارگاه فن کویل است زیرا این وسیله نه خطر آتش‌سوزی دارد و نه خطر اضافه کردن رطوبت نسبی محیط. در صورتی که بنای چار لازم باشد از وسائل گرم کننده آتش‌دار استفاده شود لازم است کلیه مصالح آتش‌زا به فاصله دوری از آن قرار گیرد و بخاری دارای دودکش به بیرون ساختمان باشد و مخزن سوخت آن حتی‌امکان در خارج از کارگاه و در محیط باز قرار گیرد.

لوله‌کشی گاز در کارگاه نیازمند عایق‌بندی مطلوب است. و از طرفی لازم است لوله‌ها از مسیر مطمئن و توکار عبور نمایند و فقط شیرها در چند محل دیده شود. تجهیزات اطفای حریق جزو تأسیسات ضروری کارگاه چوب است این تجهیزات که شامل لوله آب، کپسول گاز و پودر خشک می‌باشند باید همواره در دسترس باشد.

ه— تأثیر شرایط محیطی در بهداشت کارگاه: بهداشت هر محیط به روی جسم و روان افرادی که در آن محل مشغول کارند تأثیر بسزایی دارد. زیرا محیط کارگاهی هنری محلی است که افراد با تلاش و تمرکز فکری و چشمی زیاد مشغول به تولید یا یادگیری هستند و چه بسا که برخی افراد عمر خود را در این محیطها طی نمایند.

وجود نور کافی در کارگاه، بویژه نور غیرمستقیم طبیعی برای حفظ سلامتی و دید چشمها و حتی برای نابودی بسیاری از میکروارگانیستهای مؤثر است. وجود رطوبت نسبی مناسب در کارگاه چوب باعث می‌شود تا رطوبت داخلی چوبها در حد مناسب

۱— باید توجه داشت که برق سه فاز سیار قوی و خطرناکتر از برق تک فاز است از این‌رو رعایت اصول ایمنی در مورد این برق با تأکید زیاد توصیه می‌شود.

۲— نور مستقیم خورشید برای چوبها مضر می‌باشد.

۳— میکروارگانیستهای به جانداران میکروسکوپی نظر میکروها و کپکها گفته می‌شود.

۴— رطوبت نسبی عبارت است از مقدار و فشردگی ذرات آب موجود در حجم معینی از هوا. رطوبت نسبی به وسیله دستگاه رطوبت‌سنج اندازه‌گیری می‌شود و حد مناسب آن بین ۴۰ تا ۶۰٪ است.



تصویر ۲-۱- روش درست فاصله دست و بدن با ماشین آلات

- ۱- از آنجا که کار در کارگاه چوب مستلزم دقت و حوصله و تمرکز فکر زیاد است رعایت بهداشت روانی اولویت دارد.
- ۲- اصول ایمنی دستگاهها و ابزارآلات توسط اشخاص، رعایت شود.
- ۳- برای حمل و نقل مصالح سنگین بهتر است از اهرمها و گاری کوچک کمک گرفته شود و در غیر این صورت حمل این مصالح در کارگاه به وسیله چندنفر انجام گیرد.
- ۴- به هنگام کار کردن در کارگاه باید دقت نمود فشار زیاد به روی اجزای حساس بدن انسان (مثل چشم، پا، کمر، گردن) وارد نشود و از طرفی به هنگام خستگی استراحت لازم است.
- ۵- به هنگام کار با وسایل و مصالح ناصاف و خشن بهتر است از دستکش استفاده نمود.
- ۶- برای حفاظت در برابر گرد و خاک و براده اره از ماسکهای کاغذی یا اسفنجی یا پارچه‌ای و برای محافظت در برابر مواد شیمیایی از ماسکهای ذغالی استفاده می‌شود.

۲- مهار نمودن شیء مورد ساخت به روی میز کار قبل از کار با دستگاهها

۳- اتصالات برقی

۴- میزان فشار واردہ بر دستگاه و جهت صحیح حرکت دادن آن

۵- رعایت فاصله با دستگاه و با افراد دیگر مشغول به کار در کارگاه

ماشین آلاتی که معمولاً در بخش مقدماتی و تکمیلی به کار می‌روند و گاهی در بخش اصلی نیز به کار گرفته می‌شوند خطرونا ترین وسایل کارگاه چوبند از این رو موارد زیر توصیه می‌شود :

۱- سیم برق و اتصالات آن به بدن ماشین یا بدن اشخاص تماس نداشته باشد.

۲- حفاظهایی که به روی دستگاهها وجود دارند برای جلوگیری از تماس دست با قسمت متحرک این دستگاههاست از این رو نباید آنها را از ماشین آلات جدا نمود و در صورتی که دستگاهی فاقد آن باشد، می‌توان برای آن حفاظ ساخت.

۳- برای کار با هر ماشین نجاری حدی به عنوان فاصله در نظر گرفته شده است که شامل فاصله بدن تا بدن ماشین و همچنین شامل فاصله دست تا قسمتهای متحرک دستگاه است (تصویر ۱-۴-۲).

۴- به هنگام کار با دستگاه قطعه مورد برش باید به نحوی در دست قرار گیرد و حرکت داده شود که امکان برخورد دست با قسمتهای متحرک وجود نداشته باشد.

۵- برای کار با ماشین آلات لازم است قطعه مورد نظر با فشار و جهت مناسب حرکت داده شود تا ضمن اجرای صحیح و دقیق کار به ماشین فشار نادرست وارد نماید و خطری نداشته باشد.

ز- بهداشت و ایمنی فردی: اشخاصی که در کارگاه چوب مشغول اجرای یک اثر هنری هستند و یا اینکه در آن محل به کار تعلیم و تعلم اشتغال دارند محور اصلی کارگاه بشمار می‌روند و در حقیقت بهداشت فردی و کارگاهی، بستگی به افراد حاضر در آن دارد. از این لحاظ که بهداشت فردی حائز اهمیت زیاد است مهمترین موارد آن در زیر اشاره می‌شود :

- ۸- از آنجا که در کارگاه احتمال کثیف شدن لباس وجود دارد می توان از روپوش استفاده نمود.
- ۷- در صورتی که احتمال پرتاب قطعه در چشم وجود داشته باشد استفاده از عینک محافظ ضروری است.

خودآزمایی

- ۱- در محیط کارگاه صنایع دستی چرا توجه به وضع روحی و روانی افراد مهم است؟
- ۲- روحیه مناسب در کارگاه چگونه باید باشد؟ برای ایجاد روحیه و روان مناسب در افراد حاضر در کارگاه چه کارهایی باید انجام داد؟
- ۳- وجود نظم در کارگاه چه فوایدی به همراه دارد؟
- ۴- برای ایجاد نظم در کارگاه چه کارهایی می توان انجام داد؟
- ۵- برای ایجاد بهداشت و ایمنی در کارگاه لازم است چه مواردی در معماری ساختمان کارگاه رعایت گردد؟
- ۶- از نظر ایمنی تأسیساتی لازم است چه مواردی در کارگاه رعایت شود؟
- ۷- شرایط محیطی مناسب در کارگاه چیست؟ شرایط محیطی مناسب چه تأثیری بر روی چوبها و افراد موجود در کارگاه دارد؟
- ۸- برای تنظیم شرایط محیطی مناسب در کارگاه چه کارهایی را می توان انجام داد؟
- ۹- رعایت اصول ایمنی دستگاهها و ماشین آلات چه فوایدی به همراه دارد؟
- ۱۰- برای رعایت ایمنی ابزارهای برقی متحرک باید چه کارهایی انجام داد؟
- ۱۱- برای رعایت ایمنی ماشین آلات چه مواردی رعایت می شود؟
- ۱۲- بهداشت و ایمنی فردی در کارگاه چه اثرات مثبتی به همراه دارد؟
- ۱۳- برای رعایت بهداشت و ایمنی فردی چه کارهایی می توان انجام داد؟

۵- چوب در صنایع دستی ایران

درختان جهان بیش از صد خانواده‌اند^۱ که از میان آنها حدود ۳۰ خانواده، بومی ایران هستند به همین دلیل چوبهای این خانواده‌های بومی بیشتر در دسترس استادکاران ایرانی بوده و آثار چوبی ایرانی بیشتر از این چوبها ساخته شده است. در جداول (۱-۵-۱) و (۱-۵-۲) خانواده‌های چوبی بومی ایران معرفی شده‌اند، چنانچه مشاهده می‌شود، این خانواده‌ها به دو دسته سوزنی برگان و پهن برگان تقسیم شده‌اند. درختان سوزنی برگ دارای برگ‌های سوزنی و کشیده و همیشه سبزند در حالی که درختان پهن برگ دارای برگی پهن هستند. چوب این دو گروه از لحاظ خواص، تفاوت‌هایی دارند که در جدول مذکور، به آن اشاره شده است.

در هنرهای چوبی ایران گاهی به چوبهایی برمی‌خوریم که از مناطق دیگر وارد شده‌اند این چوبها به این دلیل به کشور وارد می‌شوند که مشابه بومی ندارند در جدول (۱-۵-۳) به این چوبها اشاره شده است.

چوب، عمدت‌ترین ماده اولیه در هنرهای دستی چوبی است و در صورتی می‌توان یک اثر هنری را به عنوان یک هنر چوبی به شمار آورد که قسمت عمدت و اصلی آن از چوب ساخته شده باشد.

«چوبها قسمت اصلی و ثابت درختان هستند.» از آنجا که درختان از نظر ژنتیک و محیط رشد متفاوتند، بدیهی است که چوب حاصل از آنها نیز از نظر خواص متفاوت است. از سوی دیگر هریک از هنرهای چوبی نیز به لحاظ نوع ساخت و انتظاری که از آن می‌رود نیازمند چوبهای خاصی است. به همین دلیل برای ساخت هریک از هنرهای دستی چوبی از میان چوبهای متفاوت برحی ارجحیت دارند و برحی نیز قابل قبولند و ماقبل نیز خیلی مناسب نیستند.

الف – رده‌بندی چوبها: براساس تحقیقات انجام گرفته،

جدول ۱-۵-۱- سوزنی برگان ایران و مشخصات آنها

خانواده	مهتمرين گونه‌ها	مشخصات ظاهری	مشخصات فنی	بیشترین کاربرد
سرخدار	سرخدار	صورتی مایل به قرمز دواير سالانه مشخص و قابل تشخیص اختلاف چوب درون و برون	نیمه فشرده، مستحکم رزینی، با دوام	معرق ساختمانی
سرخدار	سرخ	سفید مایل به کرمی و صورتی دواير سالانه نیمه مشخص نیمه درخشندۀ	فسرده، مستحکم الیاف بلند رزینی ضریب پذیر	معرق کاربردی احجام
کاج	کاج چتری	سفید مایل به قهوه‌ای دواير سالانه قابل تشخیص اختلاف رنگ درون و برون نامحسوس	متخلخل، درشت بافت مستحکم، الیاف بلند انعطاف‌پذیر	زیرساخت بزرگ و معمولی معرق احجام بزرگ وسایل صوتی
ریش بز	کاج	سفید مایل به کرم دواير سالانه مشخص اختلاف رنگ درون و برون نامحسوس	نیمه فشرده مستحکم رزینی	زیرساخت معرق
ریش بز	ریش بزها			

۱- متخصصان علم رده‌بندی، موجودات زنده کره زمین را براساس شباهتهای زیستی و ظاهری به دستجات و انسعبانی تقسیم نموده‌اند. بر این اساس، انسعبانی هر گروه از موجودات از کل به جزء به ترتیب شامل سلسه، شاخه، رده، راسته، خانواده، جنس و گونه می‌باشد. درختان جهان که شامل چندین خانواده‌اند زیرمجموعه سلسه گیاهان اند و از طرفی هر خانواده درختی خود شامل چندین جنس و گونه است.

جدول ۲-۵-۱- پهن برگان ایران و مشخصات آنها

بیشترین کاربرد	مشخصات فنی	مشخصات ظاهری	مهمترین گونه‌ها	خانواده
معرق منبت فرنگی زیرساختهای خانگی خاتم‌سازی وسایل صوتی ماکت احجام خراطی	فسرده‌گی متوسط استحکام متوسط انعطاف‌پذیر	از سفید تا کرمی روشن دوایر سالانه نیمه مشخص نقوش رگهای موجی نقوش چیتی پره‌های نقره‌ای، درخشندگی پراکنده لکه‌های روشن، رگه سیاه	افرای سیاه کرب کیکم پلت شیردار کرف	افرا
منبت ریز خاتم معرق مدل‌سازی احجام ظرف	خیلی سخت و فشرده کم استحکام و ترد الیاف پیچیده خوش‌پرداخت	حاکستری و سفید دوایر سالانه نامشخص اختلاف رنگ درون و برون زیاد	خرمندی (کلهو)	آبنوس
زیرساختهای سنگین و کاربردی دسته‌ابزار معرق	نیمه‌فسرده، ضربه‌پذیر بسیار مستحکم خوش‌پرداخت	سفید دوایر سالانه نیمه مشخص	انجیلی لیکودامر	انجیلی
معرق زیرساخت خانگی و کوچک خراطی روکش دسته‌ابزار	بسیار ضربه‌پذیر مستحکم نیمه‌فسرده الیاف بلند خوش‌پرداخت	از سفید تا قهوه‌ای روشن دوایر سالانه نیمه مشخص پره‌های باریک و بلند قهوه‌ای اختلاف رنگ درون و برون کم	بلوط شاه‌بلوط راش مازو بلندمازو اوری کروممازو	بلوط
معرق منبت خراطی	با دوام فسرده مستحکم	از زرد روشن تا قرمز مایل به زرشکی دوایر سالانه قابل تشخیص چوب برون و درون مشخص	پسته بنه سماق گلخونک	پسته
قطعات ساختمانی زیرساختهای ساختمانی ابزارهای ساده خراطی حجم‌سازی درشت مفرنس‌سازی زیرساختهای کاربردی ماکت‌سازی	الیاف بلند نسبتاً متخلخل مستحکم انعطاف‌پذیر با دوام وزن حجمی کم	سفید و سفید مایل به خاکستری و سفید مایل به صورتی دوایر سالانه نامشخص بدون رگه اختلاف رنگ درون و برون نامحسوس	بیدمشک سیاه‌بید سرخ‌بید بیدمجنون مشبد فوکا تبریزی سپیدار شالک	بید

ادامه جدول ۲-۵-۱

خانواده	مهتمرين گونه‌ها	مشخصات ظاهری	مشخصات فني	بيشترین کاربرد
بروانه‌آسا	ليلکي ارغوان افقايا کهور تمبرهندی خرنوب اشك	از سفید تا صورتی روشن و قهوهای مایل به سیاه دواير سالانه نیمه مشخص براق پره‌های نقره‌ای	مقاوم به فشار نیمه فشرده با دوام خوش پرداخت	معرق خراطی
توسکا	توسکا بیلاقی توسکا قشلاقی مرز لور توس	سفید تا صورتی روشن پره‌های صورتی بلند لکه‌های سفید یا خاکستری چوب برون و درون نامشخص رگه‌های صورتی یا سیاه نیمه درخششند	نیمه فشرده تا فشرده الياف بلند نیمه مستحکم خوش پرداخت فسرده‌گی یکنواخت	معرق منبت درشت خراطی ماکت انواع زیرساخت
تون	ماکلوره شاهوت توت سفید انجیر	سفید تا زرد روشن و قهوه‌ای دواير سالانه مشخص اختلاف رنگ درون و برون	نیمه سخت نیمه مستحکم الياف موازی و منظم	معرق خراطی وسائل صوتی
چنار	چنار	کرم تا صورتی روشن با پره‌های تیره‌تر و مشخص دواير سالانه نامشخص اختلاف رنگ درون و برون کم	الياف بلند و یکنواخت مستحکم نیمه فشرده با دوام خوش پرداخت	گره چيني معرق انواع زیرساخت خراطی منبت سنتي
زيتون	زيتون زبان گنجشك برگ نو ياس ون	سفید تا کرم دواير سالانه مشخص رگه دار تیره صفدي اختلاف کم بين چوب درون و برون	فسرده‌گي زياد با دوام خوش پرداخت	معرق منبت ظريف ماكت سازی خراطی پارکت
زيرزون	نمدار	سفید تا قهوه‌ای روشن دواير نامشخص	نیمه فشرده مستحکم الياف یکنواخت	معرق خراطی زيرساختها
سنجد	سنجد	سفید تا قهوه‌ای مایل به خاکستری دواير سالانه قابل تشخيص اختلاف رنگ بين درون و برون	متخلخل نیمه مستحکم پرگره	معرق

ادامه جدول ۱-۵-۲

بیشترین کاربرد	مشخصات فنی	مشخصات ظاهری	مهتمرین گونه‌ها	خانواده
خاتم‌سازی منبت بسیار ظرفی احجام معرق ابزار ظرفی	بسیار فشرده خوش‌ابزار و خوش‌پرداخت	کرمی روشن دوایر سالانه نامشخص اختلاف رنگ درون و برون کم	شمشداد	شمشداد
زیرساختها معرق خراطی	نیمه فشرده الیاف بلند	سفید مایل به لیمویی دوایر سالانه مشخص رگه‌ها و لکه‌های سیاه	عرعر	عرعر
معرق خاتم منبت ظرفی گره چینی	خیلی فشرده خوش‌پرداخت	اختلاف رنگ درون و برون زیاد زرد روشن تا قرمز مایل به قهوه‌ای دوایر سالانه نامشخص	عناب ارجنگ کنار	عناب
زیرساختهای خمیده	نیمه سخت، ضربه پذیر	خاکستری روشن	ذغال‌اخته	کورناسی
معرق، انواع منبت خراطی، وسایل صوتی، انواع زیرساخت گره چینی	مستحکم و فشرده الیاف بلند خوش‌پرداخت	از سفید تا خاکستری و قهوه‌ای دوایر سالانه مشخص و رگه‌دار پره نامشخص	گردو لوک	گردو
معرق، خراطی	مقاوم به ضربه	خاکستری روشن	گز	
معرق خراطی	فسرده الیاف یکنواخت	قهوه‌ای روشن تا تیره	شب‌حسب ابریشم هندی	گل ابریشم
معرق منبت ظرفی خراطی	نیمه فشرده تا فشرده نیمه مستحکم تا مستحکم الیاف بلند و پیچیده خوش‌پرداخت	اختلاف رنگ درون و برون متوسط سفید تا صورتی روشن و مایل به کرم گاهی مایل به خاکستری یا قهوه‌ای پره نامشخص دوایر سالانه نیمه مشخص	بادام آلبالو ولیک به، زردآلو هلو سیب گلابی ازگیل	گل سرخ
احجام	درشت بافت	خاکستری روشن	موسفید	مو
منبت ظرفی معرق خاتم زیرساخت ظرفی	ریزبافت، فشرده، خوش‌پرداخت الیاف یکنواخت	سفید تا زرد لیمویی دوایر سالانه نامشخص پره نامشخص اختلاف درون و برون نامحسوس	نارنج لیمو نارنگی پرتقال	مرکبات
معرق خراطی زیرساختها	نیمه سخت استحکام متوسط الیاف بلند	سفید تا کرم و قهوه‌ای دوایر سالانه مشخص پره‌های نیمه مشخص اختلاف رنگ درون و برون زیاد	نارون ملچ دادگداغان آزاد اوچا	نارون

جدول ۳-۵-۱ - چوبهای وارداتی و مشخصات آنها

خانواده	مهمنترین گونه‌ها	مشخصات ظاهری	مشخصات فنی	بیشترین کاربرد
کاج	کاج نوئل	سفید با دوایر مشخص	با دوام، محکم	ساز سازی، زیرساخت
	ملزاروبا	سفید مایل به قرمز	الیاف یکنواخت	روکش
	دوگلاس	سفید مایل به کرم	الیاف بلند	زیرساخت
	تاسکسودیوم	قرمز مایل به زرشکی	الیاف بلند	معرق، روکش
	اگاتیس	قرمز مایل به کرم	الیاف نیمه فشرده	زیرساخت
	سرخ چوب	قرمز مایل به زرشکی	الیاف نیمه فشرده	روکش، معرق
افرا گردو	افرای سیاه	سفید با رگه‌های سیاه	استحکام متوسط	روکش، معرق، زیرساخت
	گردوبی سیاه	حاکستری با رگه‌های سیاه	الیاف فشرده	روکش، معرق، منبت
	بالسا	سفید، کرمی	بسیار متخلخل	زیرساخت سبک
	پالیساندر	زرد مایل به کرم و صورتی	نیمه فشرده	روکش، معرق
	ماهاگونی	قرمز مایل به زرشکی	فسرده	روکش، معرق
	تاندا	قرمز- قهوه‌ای	نیمه فشرده	روکش
	توسکای سرخ	صورتی، قرمز	متخلخل	روکش، معرق
	بومباکس	حاکستری، قهوه‌ای	نیمه فشرده	منبت، معرق
	آبنوس	سفید تا سیاه	بسیار فشرده	منبت، احجام، معرق، خاتم
	فوفل	قهوة‌ای تیره	بسیار فشرده	معرق، احجام، خاتم
	جاوید	قهوة‌ای	با دوام	زیرساختها
	سابلی	قهوة‌ای- قرمز	نیمه فشرده	روکش

۱- فرآورده‌های مستقیم: در این فرآورده‌ها شکل کلی چوب بدون تغییر باقی می‌ماند. و شامل پنج گروه عمدۀ زیر است:
گرده بینه: که عبارت است از تنۀ و شاخه‌های استوانه‌ای درختان (تصویر ۱-۵-۱).



تصویر ۱-۵-۱- گرده بینه‌های آماده شده در جنگل

هر کدام از خانواده‌های چوبی بومی و وارداتی شامل گونه‌های هستند. گونه‌های یک خانواده از نظر خواص تقریباً مشابه‌اند ولی گاهی تفاوت‌های جزئی نیز در بین آنها دیده می‌شود. به همین جهت برای ساخت آثار هنری، حتی گونه‌ها نیز بدقت انتخاب می‌شوند.

ب- فرآورده‌های چوبی: پس از این که درختان برش خورده، به کارخانه‌های مادر منتقل شدند، به صورت فرآورده‌های اولیه مختلف درآمده، عرضه می‌شوند. استاد کاران صنایع دستی چوبی با توجه به نیازهای خود در صورتی که بدانند چه فرآورده‌هایی را خریداری نمایند آثار مرغوب‌تری از نظر فنی و هنری ارائه خواهند داد.

فرآورده‌های چوبی به چند گروه: مستقیم، لایه‌ای، خرد چوب، سلولزی و شیمیایی تقسیم می‌شوند که گروه اوّل کاربرد بیشتری در رشته‌های صنایع دستی چوبی دارند، به همین دلیل به تشریح آن می‌پردازیم:



تصویر ۳-۵-۱—دو نمونه تخته استاندارد از چوب کاج

۳—فراورده‌های لایه‌ای: پروفیل اولیه این فراورده‌ها لایه‌های چوبی هستند. این لایه‌ها که از برش یا تراش نازک فراورده‌های مستقیم به دست می‌آید دارای ضخامتی بین $۰\text{--}۱$ میلیمتر هستند. این لایه‌ها به تنها‌یی روکش نام دارند و در هنرهای چوبی بکار می‌روند.

گاهی سه لایه از این روکشها را به روی هم پرس کرده، فراورده‌ای به نام سه‌لایی پدید می‌آورند که ضخامتی در حدود $۲\text{--}۴$ میلیمتر دارد و جهت الیاف لایه زیری و رویی باهم موازی است.

گاهی نیز پنج یا هفت یا نه لایه روکش روی هم پرس کرده، تخته لایه‌های ضخیم‌تر پدید می‌آورند (تصویر ۴-۵-۱).



تصویر ۴-۵-۱—چهار نمونه از فراورده‌های لایه‌ای

۴—فراورده‌های خرد چوب: این فراورده‌ها از ضایعات براده‌ای چوب مانند پوشالها و خاک اره ساخته می‌شود. براده‌های فوق بعد از آماده‌سازی اولیه به ضخامت استاندارد (۴ و ۷ و ۱۲ و ۱۸ میلی‌متر) پرس شده، تخته‌های مصنوعی نظیر نوپان و فبر حاصل می‌شود (تصویر ۵-۵-۱).

الوار: که عبارت است از یک مکعب مستطیل چوبی به طول حدود ۲ متر و مقطع مستطیل شکل به اندازه‌هایی حدود ۲۰×۴۰ سانتی‌متر که مرکز دواire سالانه در گوشه مقطع است و محور طولی الیاف در جهت طول الیاف می‌باشد (تصویر ۱-۵-۲).




تصویر ۱-۵-۲—الوار


چهارتراش: مشابه الوار است با مقطعی مربع شکل که مرکز دواire سالانه در مرکز مقطع آن است.

تخته: بشهایی نازک‌تر از الوار است به اندازه مقطعی حدودی ۳۰×۵ سانتی‌متر و طول ۲ یا ۴ یا ۶ متر که الیاف چوبی در راستای طول تخته است (تصویر ۳-۵-۱).


لته: بشهای نیمه یا یک چهارم مقطعی گردبینه است.
۲—فراورده‌های ضایعاتی: این فراورده‌ها شامل ضایعات درخت است و مهمترین آنها عبارتند از: کنده درخت، ریشه، محل جدا شدن شاخه از تن، شاخه‌های خمیده، جوانه‌های خشک شده، گره‌ها.



تصویر ۱-۵-۷—برش مخروطی



تصویر ۱-۵-۸—برش عمودی




تصویر ۱-۵-۹—برش مایل



تصویر ۱-۵-۱—سه نمونه از فرآوردهای خرد چوب

ج— انواع برش چوب: از آنجا که برش تنہ استوانه‌ای درخت به صورتهای مختلفی امکان‌پذیر است و در هریک از برشهای خواص ظاهری و فنی چوب برش خورده با دیگر برشهای تفاوت دارد، در اینجا به ذکر انواع برش می‌پردازیم :

۱—برش لوله‌ای: در این روش با کمک دستگاهی، تنہ استوانه‌ای درخت با دو گیره (مرغک) از دو سر محور طولی تنہ نگه داشته و به دور محور طولی خود گردش داده می‌شود. در این حالت یک تیغهٔ تیز فلزی بلند با تنہ درخت در گیر می‌شود و لایه‌هایی به‌طور دورانی از محیط به‌طرف محور از آن می‌برد. لایه‌هایی بدست آمده از این طریق نازک هستند (تصویر ۱-۵-۶).



تصویر ۱-۵-۶—برش لوله‌ای

۲—برش مخروطی: در این روش از تنہ استوانه‌ای درخت مانند مدادراش لایه‌برداری می‌شود (تصویر ۱-۵-۷).

۳—برش عمودی: در این روش جهت برش، عمود بر محور طولی درخت است و ضخامت آن قابل تنظیم می‌باشد (تصویر ۱-۵-۸).

۴—برش مایل: در این روش جهت برش با محور طولی درخت زاویه حاده می‌سازد (تصویر ۱-۵-۹).


به کارگیری چوبها در صنایع دستی باید در نظر باشد، معرفی می‌گرددند. لازم به ذکر است که رطوبت، استحکام، سختی، دوام و راستای الیاف جزو خواص فنی و رنگ و نقش جزو خواص ظاهری چوبها هستند.

۱ - رطوبت چوب: بعد از اینکه درخت برش خورد آب موجود در آوندهای آن تبخیر می‌گردد و آب موجود در لابلای الیاف (غشای سلولی) پایدارتر است که به آن «رطوبت چوب» گویند. رطوبت چوب و تغییرات آن در خواص چوب مؤثر است. در صورتی که رطوبت چوب به طور صحیح به حد مناسب برسد دوام آن را تا چندین برابر زیاد می‌کند و البته چوبی که دارای رطوبت مناسب باشد خواص مناسبی برای امور اجرایی پیدا می‌کند و تغییرات اندازه‌ای و شکلی چندانی ندارد.

چوبها در محیط مرطوب، رطوبت را جذب نموده، در محیط خشک، آن را از دست می‌دهند بنابراین قبل از شروع ساخت، لازم است رطوبت داخلی چوب در حد تنظیم گردد که در محیطی که ساخته و استفاده می‌گردد تغییرات رطوبتی چندانی نداشته باشد تا دچار آسیب‌هایی نظیر تاییدگی، ترکیدگی و تورم نشود. منظور از رطوبت چوب، مقدار درصد ذرات آبی است که در لابلای الیاف (غشای سلولی) آن وجود دارد (رطوبت چوب بهوسیله روش‌های آزمایشگاهی و همچنین به کمک دستگاه رطوبت‌سنج قابل اندازه‌گیری است) وقتی گفته می‌شود رطوبت چوبی 20% است یعنی 20% از وزن کل نمونه، آب و 80% بقیه، چوب است. رطوبت مناسب چوب در مناطق معتمده ایران بین 5% تا 20% است. برخی از استاد کاران تجربی به چوبهایی که دارای رطوبت مناسب باشند «خشک» می‌گویند در حالی که از نظر علمی چوب خشک دارای (0%) رطوبت است.


برای رساندن رطوبت چوب تازه بزیده به حد مناسب، دو روش صحیح وجود دارد : در شیوه صنعتی ابتدا تنۀ درختان در بخار آب پخته می‌شود تا الیاف و رطوبتش یکنواخت گردد سپس برش خورده، چند روزی در فضای آزاد می‌ماند و نهایتاً در کوره چوب خشک کنی^۱، رطوبت آن به حد مورد نظر می‌رسد (تصویر ۱۲-۵).

۵ - برش ساعی : در این روش راستای برش موازی با محور طولی درخت و منطبق با ساعهای مقطع دایره‌ای درخت است و ضخامت برش هم قابل تنظیم می‌باشد (تصویر ۱-۵).



تصویر ۱-۵-۱ - برش ساعی

۶ - برش مماسی : در این روش برش در راستای محور طولی درخت و منطبق با وترهای مقطع دایره‌ای شکل درخت است (تصویر ۱-۵-۱۱).



تصویر ۱-۵-۱۱ - برش مماسی

ت - خواص چوبهای مورد استفاده در صنایع دستی : برای به کارگیری منطقی چوبها، لازم است مهمترین خواص فنی و ظاهری آنها شناخته شود تا بتوان آنها را در جای صحیح خود به کار برد. چوبها یک ماده طبیعی‌اند و عوامل مختلفی در خواص‌شان مؤثر است بنابراین نمی‌توان آنها را مشابه مواد یکسانی مثل فلز و شیشه و ... دانست. در اینجا خواصی که برای

۱- این کوره‌ها با آب داغ کار می‌کند و حرارت 100°C درجه سانتی گراد دارند.

در روش سنتی زمان خشک شدن طولانی تر است ولی چوبها خواص اولیه خود را حفظ می کنند. در روش صنعتی گرچه زمان خشک شدن کوتاه تر است ولی چوبها کمی متخلخل و رنگشان روشن می شود.

۲- استحکام: استحکام چوبها یا به عبارتی تحمل فشار آنها، بستگی زیادی به طول و سطح تماس الیاف چوب دارد.^۱ چوبها در حد تحمل فشار خود به ازای فشار وارده از خود خاصیت کشسان نشان می دهند ولی در صورتی که فشار وارده بیش از تحمل آن باشد باعث تغییر شکل و شکستن چوب می شود. استحکام چوبها کاربرد شیء چوبی ساخته شده را مفیدتر و دوام آن را زیادتر می کند، ولی برای ساخت اهمیت کمتری دارد. در جداول ۱-۵-۱ و ۱-۵-۲ و ۱-۵-۳ استحکام چوبهای مورد استفاده در صنایع دستی نشان داده شده است. چنانکه ملاحظه می شود چوبهای مستحکم بیشتر، برای زیر ساخت به کار می روند استحکام را بر حسب مقدار کیلوگرم نیرویی که در هر سانتی متر مربع چوب تحمل می شود می سنجند (مثلاً می گویند تحمل چوبی ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است). چوبها در جهت راستای الیاف بیشترین استحکام را دارند.

۳- سختی: سختی چوبها عبارت است از تحمل آنها در برابر نفوذ یک جسم جامد خارجی. هرچه چوبها فشرده تر و وزن حجمی^۲ بیشتری داشته باشند، سختی بیشتری دارند. سختی چوبها بستگی مستقیم به فشردگی الیاف آن دارد. هرچه چوبها دارای فشردگی الیاف بیشتری باشند، دقیق‌تر برش یا تراش خورده، شکل پذیری ظرفی تری پیدا می نمایند. در جداول ۱-۵-۱ و ۱-۵-۲ و ۱-۵-۳ استحکام چوبهای مورد استفاده در صنایع دستی از لحاظ سختی مقایسه شده اند.

۴- دوام: دوام چوبها زمانی است که طی آن چوبها خواص اولیه خود را حفظ کنند. دوام چوبها گرچه تا حدی ژنتیکی است، ولی شرایط محیطی و عوامل آسیب‌زا نیز در آن مؤثرند. برای بالا بردن دوام چوبها لازم است ضمن دور کردن عوامل آسیب‌زا مثل حشرات، قارچها، مواد شیمیایی مضر و نور مستقیم



تصویر ۱۲-۵-۱- یک نمونه کوره چوب خشک کنی

در شیوه سنتی تنہ درختان به طور منظم در فضای آزاد به روی هم چیده می شوند چیدن چوبها به نحوی انجام می گیرد که تنہ‌ها همدیگر را منظماً مهار نمایند و در ضمن هوا در بین آنها جریان داشته باشد. در این روش بهتر است دو سر چوبها را به چسب آغشته کرد تا از تبخیر سریع آب آن جلوگیری کند.

برخی تنہ‌های درختان را که دارای چوبی با الیاف یکنواخت باشند، می‌توان ابتدا به صورت دو نیمه استوانه و یا تخته و یا الوار برش داد و سپس آنها را به طور منظم در هوا چید (تصویر ۱-۵-۱۲). در روش سنتی گاهی تنہ‌های درختان را قبل از چیدن در هوای آزاد مدتی در آب غوطه‌ور می نمایند تا شیره آن خارج و الیاف تا حدی یکنواخت شود.



تصویر ۱۳-۵-۱- طرز چیدن تخته برای خشک کردن سنتی

۱- چوبها از هزاران رشتہ باریک سلولزی تشکیل شده که به آنها الیاف می گویند. الیاف چوبی به صورت هم جهت در چوب قرار دارند.

۲- وزن حجمی عبارت است از تقسیم وزن یک شیء به حجم آن. وزن حجمی آب ۱ است یعنی وزن یک لیتر آب ۱ کیلوگرم است. هر ماده‌ای که وزن حجمی بیش از ۱ داشته باشد در آب فرو می رود و هر ماده‌ای که وزن حجمی کمتر از ۱ داشته باشد به روی آب شناور می ماند.

الیاف چوب در جهت راه چوب رام تر هستند، از این رو برش و تراش و پرداخت چوب در جهت راه چوب راحت تر و تمیز تر صورت می گیرد.

۶- نقش چوب: نقش چوب، اشکال بصری مختلفی هستند که در نمای چوبها با دید معمولی مشاهده می گردد. این نقوش، به صورتهای مختلف وجود دارد و شکل دقیق آن را در هیچ چوبی قبل از برش نمی توان پیش بینی نمود ولی می توان آن را تا حد زیادی حدس زد. مهمترین اجزای طبیعی چوبها که به وجود آورند نقش آن هستند، عبارتند از دواير سالانه^۱، پره ها^۲، لکه ها^۳، رگه ها^۴.

اجزای طبیعی به وجود آورند نقش در چوبها تحت تأثیر سه عامل مهم می توانند نقوش مختلفی را به وجود آورند. این سه عامل عبارت است از : رشته کار، رشد درخت و برش چوب. یک استاد کار با تجربه صنایع دستی چوبی با شناخت این عوامل می تواند دقیقاً به نقش چوب مورد نظر دست پیدا نماید.

ژنتیک: هر کدام از گونه های چوبی به طور ژنتیکی دارای نقش مخصوص به خود می باشند. در جداول ۱-۵-۱ و ۱-۵-۲ و ۱-۵-۳ و ۱-۵-۴) نقش طبیعی چوبهای مورد مصرف در صنایع دستی آورده شده است. چنانچه ملاحظه می شود نقش دواير سالانه که به صورت خطوط هماهنگ است در برخی از گونه های چوبی مشخص و قابل تمایز و در برخی نیمه مشخص و در برخی نامشخص است (تصاویر ۱-۵-۱۵ و ۱-۵-۱۶).




تصویر ۱-۵-۱—نقش دواير سالانه در چوب توت

خورشید و حرارت، بعد از خشک کردن صحیح چوبها آنها را در شرایط محیطی مناسب (شرایط محیطی مناسب عبارت است از دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی بین ۳۰ تا ۵۰٪، دور از آفتاب مستقیم و دارای تهویه کافی) نگهداری نمود. بدیهی است آثار هنری چوبی ساخته شده نیز در این شرایط دوام پیشتری خواهد داشت. لازم به ذکر است که چوبها در هر شرایطی باید مهار شوند تا در قبال تغییرات آب و هوا دچار تاییدگی و تردیدگی نشوند. به همین دلیل معمولاً فراورده های چوبی را به طور افقی و روی هم می چینند تا فشار وزنشان همدیگر را مهار نماید، برخی فراورده ها مثل تخته های باریک تر را می توان با نخ یا گیره مهار نمود.

۵- راستای الیاف: از آنجا که الیاف چوبی هم جهت هستند از این رو خواص چوب از جهت های مختلف تفاوت می کند. راستای محور طولی درخت را (راه راست) چوب و جهت های دیگر را (راه پود) چوب گویند. برش و تراش و پرداخت چوب در جهت راه راست راحت تر و دقیق تر صورت می گیرد.

راه راست چوب به دو نوع (راه چوب) و (بیراه چوب) تقسیم می شود از آنجا که الیاف چوب کاملاً با محور طولی درخت موازی نیستند و در جهت رشد درخت کمی مایل به بیرون هستند، سمت رشد درخت را راه چوب و سمت مخالف آن را بیراه چوب گویند (تصویر ۱-۵-۱۴).



تصویر ۱-۵-۱۴—جهت الیاف در یک گرده بینه بریده شده

- ۱—دواير سالانه، لایه های متعددالمرکز رشد درخت هستند که در مقطع گرده بینه به صورت دواير متعددالمرکز مشاهده می شود. این لایه ها به صورت یک در میان تیره و روشن هستند و به همین دلیل، نقش مشخص دارند.
- ۲—بره ها تیغه هایی نازک و تک تک هستند که در جهت شعاعی تنه درخت قرار دارند و رنگشان معمولاً تیره تر از بقیه اجزاست.
- ۳—لکه ها بخشی از الیاف چوب هستند که رنگشان تیره تر با روشن تر از بقیه الیاف است.
- ۴—رگه ها تیره هایی که به طور طبیعی در چوبها ایجاد می شوند و رنگشان تیره تر از بقیه الیاف است.

مشخص و در برخی غیرقابل تشخیصند (تصویر ۱۹-۵). شکل لکه‌ها و رگه‌ها نیز قابل پیش‌بینی نیست (تصویر ۲۰-۵).



تصویر ۱۹-۵-۱- نقش پره‌ها - چوب چنار



تصویر ۲۰-۱- لکه‌ها و رگه‌های چوب راش

رشد درخت: رشد درخت بستگی به آب و هوا دارد. رشد درخت فقط می‌تواند تغییرات جزئی در تمایز و فاصله نقوش بدهد ولی شکل کلی نقوش در هر صورت حفظ می‌شود.

برش: از آنجا که دواير سالانه در تنۀ درخت به صورت لایه‌های متعدد مرکز می‌باشد از این‌رو، نقش این دواير در هر یک از برشها متفاوت است. پره‌ها نیز که به صورت تیغه‌ای هستند در هر برش شکلی متفاوت می‌دهند، ولی نقش لکه‌ها و رگه‌ها در برشها قابل پیش‌بینی نیست. اینک به شرح نقوش چوب در قبال برشهای مختلف می‌پردازیم : در برش لوله‌ای، نقش چوب به صورت بیضی‌های متعدد مرکز و قرینه می‌باشد (تصویر ۲۱-۵). در برش مخروطی، نقش چوب به صورت شعاعهای هم مرکز و هماهنگ است (تصویر ۲۲-۵). در برش عمودی، نقش حاصله به صورت دواير متعدد مرکز است (تصویر ۲۳-۵). در برش مایل، نقش چوب به صورت بیضی‌های



تصویر ۱۶-۱- نقش نامشخص دواير سالانه در چوب عناب

معمولًا نقش دواير سالانه در فراورده‌های مثل گرده بینه الوارها و تخته‌ها به صورت خطوط پهن و باریک موازی و کمی مواج و هماهنگ است (تصویر ۱۵-۵). و این درحالی است که برخی دیگر از فراورده‌ها مثل ریشه، کنده، محل جدا شدن شاخه از تنۀ و شاخه‌های خمیده دارای نقشی با امواج پرانحننا و خمیده هستند (تصویر ۱۷-۵). برخی فراورده‌ها مثل گره‌های چوب و جوانه‌های خشک شده دارای نقشی فرم‌مانند هستند (تصویر ۱۸-۵). پره‌های چوبی که نقشی دانه‌دانه دارند در برخی چوبها



تصویر ۱۷-۱- دواير سالانه خمیده و مواج در چوب سنجد



تصویر ۱۸-۱- نقوش فردار - چوب سنجد



تصویر ۱-۵-۲۳—نقش چوب در برش عمودی—چوب توت

متحددالمرکز است (تصویر ۱-۵-۲۴). در برش شعاعی، نقش چوب به صورت خطوط مستقیم و موازی است (تصویر ۱-۵-۲۵). در برش مماسی نقش چوب به صورت دو شاخه‌ای است (تصویر ۱-۵-۲۶).



تصویر ۱-۵-۲۴—نقش چوب در برش مایل—چوب توت



تصویر ۱-۵-۲۵—نقش چوب در برش شعاعی—چوب سنجد



تصویر ۱-۵-۲۱—نقش چوب در برش لوله‌ای—چوب ملح



تصویر ۱-۵-۲۲—نقش چوب در برش مخروطی—چوب گردو



تصویر ۱-۵-۲۶- نقش چوب در برش مماسی - چوب کاج چتری

است ولی در اکثر چوبها ناحیه درون تیره‌تر است. اگر یک تنہ درخت را از مقطع نگاه کنیم می‌توانیم اختلاف رنگ چوب درون و برون را مشاهده نماییم ولی این اختلاف چنانچه در تصویر ۱-۵-۲۷) مشاهده می‌شود در برشهای طولی ملموس‌تر است. اختلاف و تمایز رنگ پره‌ها با بقیه الیاف، گاهی زیاد و گاهی کم است. رنگ لکه‌ها و رگه‌ها نیز گاهی تیره‌تر از بقیه اجزا و گاهی روشن‌تر است (تصاویر ۱-۵-۱۹ و ۱-۵-۲۰). رنگ چوبها در ناحیه گره و کنده و جوانه‌ها با بقیه چوب تفاوت دارند که این اختلاف رنگ گاهی شدید و گاهی ملایم و گاهی نامحسوس است (تصاویر ۱-۵-۱۷ و ۱-۵-۱۸).

۸- درخشندگی: چوبها گاهی به‌طور طبیعی درخشند و براق هستند و گاهی حالت نیمه‌مات یا مات دارند. درخشندگی چوبها گاهی در تمام نقاط آن یکنواخت و گاهی حالت ناحیه‌ای دارد.

۷- رنگ چوب: منظور از رنگ چوب، طیف چوب یا نور منعکس شده از سطح آن است رنگ چوبها زنگی است، ولی شرایط و وضعیت رشد درخت نیز در آن مؤثر است در جدولهای (۱-۵-۱) و (۱-۵-۲) و (۱-۵-۳) رنگ طبیعی چوبهای مورد استفاده در صنایع دستی آمده است در تصاویر ۱-۵-۱۴ تا ۱-۵-۲۶ نیز رنگ طبیعی برخی از چوبها مشاهده می‌گردد.

البته شدت رنگ در نقاط مختلف چوب یک درخت متفاوت است چنانچه هرچه به طرف ریشه برویم معمولاً رنگ آن، تیره‌تر و هرچه به طرف سرشاره‌ها برویم رنگ چوب روشن‌تر می‌گردد. در هر درخت دو بخش به نام چوب درون و چوب برون وجود دارد. «چوب درون» ناحیه درونی تنہ درخت و «چوب برون» ناحیه محیطی تنہ درخت است. چوب درون و برون باهم اختلاف رنگ دارند، میزان این اختلاف و تمایز رنگ در برخی از چوبها به‌طور طبیعی زیاد و در برخی کم و در برخی نامحسوس




تصویر ۱-۵-۲۷- اختلاف رنگ چوب برون و درون در برش طولی - چوب نارون

خودآزمایی

- ۱- چوب را تعریف نموده، خانواده‌های چوبی را توضیح دهید.
- ۲- چه تفاوتی بین سوزنی برگان و پهن برگان وجود دارد؟
- ۳- فراورده‌های چوبی به چند دسته کلی تقسیم می‌شوند؟ (نام بیرید)
- ۴- فراورده‌های مستقیم چوبی را تعریف نموده، انواع آن را توضیح دهید.
- ۵- فراورده‌های ضایعاتی چوبی را تعریف نموده، توضیح دهید.
- ۶- فراورده‌های لایه‌ای چوبی را تعریف نموده، انواع آن را توضیح دهید.
- ۷- فراورده‌های خرد چوب را تعریف نموده، انواع آن را توضیح دهید.
- ۸- انواع برش چوب را نام برده، هریک را توضیح دهید.
- ۹- رطوبت چوب را تعریف نموده، توضیح دهید آن را چگونه اندازه‌گیری می‌نمایند؟
- ۱۰- برای ساخت وسایل چوبی رطوبت مناسب چوب در چه حدّی است؟ مناسب بودن درصد رطوبت چوب چه فوایدی دارد؟
- ۱۱- برای کم کردن رطوبت چوب تازه بزیده و رساندن آن به حدّ مناسب چند روش صحیح وجود دارد؟ این روشها چه تفاوت‌هایی باهم دارند؟
- ۱۲- استحکام چوبها را تعریف نمایید. توضیح دهید چوبها در حدّ تحمل فشار خود چه خاصیتی دارند؟ در صورتی که نیرو بیش از حدّ تحمل چوبها باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
- ۱۳- دانستن مقدار استحکام چوب چه اهمیتی دارد؟
- ۱۴- سختی چوبها را تعریف کنید و توضیح دهید میزان سختی در چوبها به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۱۵- دانستن میزان سختی چوبها برای ساخت آثار چوبی چه اهمیتی دارد؟
- ۱۶- دوام طبیعی چوبها را تعریف کنید و توضیح دهید در چه شرایطی دوام چوبها افزایش می‌یابد؟
- ۱۷- چه تفاوتی بین (راه راست) چوب و (راه پود) آن وجود دارد؟
- ۱۸- چه تفاوتی بین (راه چوب) و (پیراه چوب) وجود دارد؟ دانستن این موارد برای ساخت آثار چوبی چه اهمیتی دارد؟
- ۱۹- مهمترین اجزای طبیعی چوبها که بوجود آورند نقش آنهاست کدامند؟
- ۲۰- اجزای طبیعی چوبها تحت تأثیر چه عواملی می‌توانند نقش مختلفی بوجود آورند؟
- ۲۱- تأثیر ژنتیک درخت را در نقش اجزای چوب آن توضیح دهید.
- ۲۲- رشد درخت چه تأثیری در نقش اجزای آن دارد؟
- ۲۳- توضیح دهید در هر یک از برشهای درخت نقش دوایر سالانه و پره‌ها به چه صورت است؟
- ۲۴- رنگ طبیعی چوبها به چند عامل بستگی دارد؟
- ۲۵- چوب برون و درون را تعریف نمایید.

۶- ابزارآلات عمومی مورد استفاده در صنایع دستی چوبی




تصویر ۱-۶-۱- انواع گونیای نجاری

۳- ورسی: یک چوب یا فلز صاف برای رسم خطوط صاف روی چوبها

۴- کولیس: این ابزار برای اندازه‌گیری طول و قطر و دهانه‌ها با دقت $1/10$ میلیمتر تا چند سانتیمتر به کار می‌رود. برای استفاده از این ابزار کافی است دو فک آن با جسم مورد نظر تماس پیدا نماید و درجه خوانده شود.

۵- خطکش تیره‌دار: خطکش تیره‌دار تشکیل شده از یک تکیه‌گاه و یک محور چوبی. محور این خطکش در داخل تکیه‌گاه قابل تنظیم است و یک میخ فلزی نیز در نوک محور آن نصب شده که به روی چوب خط می‌اندازد. به کمک این ابزار می‌توان خطی به موازات لبه چوب و به فاصله دلخواه ایجاد نمود (تصویر ۱-۶-۲).



تصویر ۱-۶-۲- خطکش تیره‌دار

۶- وسائل تحریر: این وسائل برای رسم خط به روی چوب یا کاغذ ترسیم به کار می‌رond که مهمترین آنها عبارتند از: مداد، کاغذ، خطکش تی، رایید، گونیای رسم و

گرچه در هر یک از رشته‌های صنایع دستی چوبی، ابزارهای تخصصی همان رشته کاربرد دارد، ولی برخی ابزارها در تمامی فنون وابسته به ساخت آثار چوبی به کار می‌روند، به همین دلیل به آنها «ابزارهای عمومی» گویند. از آنجا که در فصول بعدی در مورد ابزارهای تخصصی رشته‌های صنایع دستی چوبی توضیحات لازم ارائه خواهد شد در اینجا به معرفی و کاربرد مختصر ابزارهای عمومی می‌پردازیم.

ابزارهای عمومی ممکن است در هر سه مرحله تولید (مقدماتی، اصلی، تکمیلی) به کار گرفته شوند در حالی که ابزارهای تخصصی معمولاً در مرحله اصلی هر رشته و بخصوص در بخش اساسی تولید (بخش تربیینی) مورد استفاده قرار می‌گیرند.


ابزارهای عمومی صنایع دستی چوبی را می‌توان به چند گروه کلی تقسیم نمود که هر یک از این گروهها شامل چند ابزار است. در اینجا به مهمترین آن اشاره می‌گردد:

الف - میز کار عمومی: این میز معمولاً از چوبهای ضخیم و محکم و گاهی از جنس فلز ساخته می‌شود معمولاً ارتفاعی در حدود 80° تا 90° سانتیمتر و طول و عرضی در حدود ۱ تا ۲ متر دارد. رویه میز کار گاهی مسطح و گاهی قسمت میانی آن گود (برای گذاشتن ابزارها) است. در روی این میز معمولاً گیره‌های رومیزی نصب می‌گردد (تصاویر ۱-۳-۲ و ۱-۳-۳).

ب - ابزارهای اندازه‌گیری و ترسیم: ابزارهای اندازه‌گیری اهمیت زیادی دارند، زیرا نظم و دقت یک اثر اجرایی بستگی زیادی، در به کارگیری آنها دارد. مهمترین این ابزارها عبارتند از:

۱- متر نواری (متر فنری): این متر به صورت نوار فلزی است و قابلیت جمع شدن در یک بسته کوچک را دارد. از این ابزار می‌توان برای اندازه‌گیری با دقت یک میلیمتر تا چند متر استفاده نمود.

۲- گونیا: از این ابزار برای اندازه‌گیری با رسم زوایای 90° و 45° استفاده می‌کنند، گونیا در دو نوع چوبی و فلزی ساخته می‌شود (تصویر ۱-۶-۱).



تصویر ۴-۱- انواع گیره دستی و تنگ

نوعی گیره دستی بزرگ نیز وجود دارد که به آن «تنگ» گویند.

۳- پرس دستی: این وسیله شامل دو صفحه چوبی یا فلزی محکم و صاف است که فاصله آنها به وسیله پیچهای قابل تنظیم است و می‌تواند یک یا چند قطعه را به طور کامل و یکنواخت تحت فشار قرار دهد، امروزه برخی از کارهای چوبی در دست اجرا به وسیله پرس برقی تحت فشار قرار می‌گیرند.

۴- نگهدارنده‌های فشاری: این نگهدارنده‌ها با فشار دست قطعه را به طور موضعی نگه می‌دارند. مهمترین آنها عبارتند از: دم باریک، انبردست و گاز انبر.

د- ابزارهای برش عمومی: این ابزارها کار برش عمومی فراوردهای چوبی یا پروفیلهای چوبی را به عهده دارند و شامل اره‌های مختلفی هستند که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می‌شود:

۱- اره دست: این اره به صورت صاف برش می‌دهد و جهت برش آن با دست کنترل می‌شود و می‌تواند چوبهای نازک و ضخیم را برش دهد. اره دست شامل یک تیغه فولادی ذوزنقه‌ای شکل به طول ۵۰ تا ۴۰ سانتیمتر و عرض چند سانتیمتر و ضخامت حدودی ۲ میلیمتر است. این اره دارای دندانه‌های نسبتاً ریز و چپ و راست معمولی^۱ است (تصاویر ۴-۶ و ۴-۷).

۲- اره پشت‌دار: این اره برای برشهای صاف ولی بسیار دقیق و ظرفی به کار می‌رود، به همین دلیل ضخامت تیغه آن را باریک و کمتر از یک میلیمتر می‌سازند. این اره دارای دندانه‌هایی ریز با چپ و راست کم و تیغه‌ای با عرض پهن است و گاهی نیز

ج- ابزارهای نگهدارنده و فشارنده: این ابزارها در ثابت نگه داشتن قطعات چوبی برای اجرای کار به روی آنها یا فشردن آنها^۲ به کار گرفته می‌شود و مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱- گیره رومیزی: این گیره معمولاً فولادی است و روی میز کار عمومی نصب می‌گردد، به کمک گردش دسته این ابزار فاصله دو فک آن قابل تنظیم می‌شود و می‌تواند قطعات چوبی را ثابت نگه دارد (تصویر ۴-۶-۳).




تصویر ۴-۶-۱- گیره رومیزی

۲- گیره دستی: این وسیله فلزی برای فشردن یک یا چند قطعه چوبی به کار می‌رود. خود این وسیله متحرک است و در جایی نصب نمی‌شود. این گیره دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک و یک محور است. برای استفاده، بعد از تنظیم اندازه دو فک می‌توان به وسیله پیچاندن دسته فک متحرک آن را محکم کرد (تصویر ۴-۶-۴).

۱- اصطلاحاً پرس Press معمول است.


۲- برای اینکه اره هنگام برش بتواند در چوب جای خود را باز کند دندانه‌های آن را کمی به چپ و راست منحرف می‌کنند.




برش در آنها قابل تنظیم است (مراجعه به تصاویر ۱-۴-۲ و ۱-۴-۱ بخش ۴ از فصل ۱).

هـ - ابزارهای رندنده: این ابزارها برای تراشه برداری سرتاسری چوبها به کار می‌روند که انواع عمومی آن شامل موارد زیر است:


۱ - رنده دست: این رنده که نوع فلزی و چوبی آن وجود دارد دارای طولی در حدود ۲۰ سانتیمتر است و یک تیغه فولادی تخت دارد - تیغه این رنده برای عمق تراشه برداری قابل تنظیم است - کار این رنده همسطح کردن و تراز کردن چوبهاست. برای تراز کردن چوبهای بلندتر از رنده‌هایی با طول بیشتر (حدود ۵ سانتیمتر) موسوم به (کف رنده) استفاده می‌نمایند (تصاویر ۱-۶-۱ و ۱-۶-۱ - الف و ب).



تصویر ۱-۶-۱ - اره نوکی



تصویر ۱-۶-۱ - الف - رنده دسته چوبی




تصویر ۱-۶-۵ - اره دست

یک قطعه فلزی محکم در پشت تیغه آن نصب می‌نمایند تا هنگام برش تیغه آن خم نشود (تصویر ۱-۶-۷).


۳ - اره نوکی: این اره دارای تیغه‌ای با عرض کم و باریک است و به همین دلیل می‌تواند چوبها را به صورت منحنی نیز برش دهد (تصویر ۱-۶-۸).

۴ - اره فارسی بُرُ: این اره به روی یک گونیای قابل تنظیم نصب شده است و می‌تواند چوبها را با زوایای مختلفی از جمله ۹۰ و ۴۵ و ۲۲/۵ بُرد برای کار کردن با این ابزار کافی است زاویه اره آن را تنظیم نموده، قطعه چوب را در روی گونیا تکیه داده و سپس برش دهیم (تصویر ۱-۶-۹).

۵ - اره‌های الکتریکی: اره‌های الکتریکی در دو نوع ثابت و متحرک ساخته می‌شوند و گونیا و زاویه اره و عمق برش و عرض




تصویر ۱-۶-۷ - اره پشتدار




تصویر ۱-۶-۹ - اره فارسی بُرُ


۵- رنده شاخ گاوی: که به بال کبوتری نیز معروف است برای تراشه برداری موضعی چوب و انحناها و گوشه ها به کار می رود و تیغه آن قابلیت تنظیم ندارد (تصاویر ۱۲-۱-الف و ب).



تصویر ۱۲-۱-الف - رنده بال کبوتری



تصویر ۱۰-۱-۶-ب - رنده دسته فلزی




تصویر ۱۲-۱-ب - نمای دیگر رنده بال کبوتری

۶- رنده های الکتریکی: این رنده ها که در نوع ثابت و متحرک وجود دارند دارای گونیا و صفحات قابل تنظیم هستند و عمق و زاویه تراشه برداری در آنها قابل تنظیم است (تصویر ۱۲-۱-۱۳).

و - ابزار های تراشند: این ابزارها برای تراشه برداری موضعی چوب به کار می روند و مهمترین آنها شامل موارد زیر است:

۲- رنده دوراهه: تیغه این رنده نیز تخت است ولی از یک لبه تاله دیگر عرض کف رنده امتداد دارد به همین دلیل می تواند برخلاف رنده دست گوشه های چوب را نیز رنده کند و یا می تواند چوب را به هر عرضی که می خواهیم برنند (تصویر ۱۱-۱).



تصویر ۱۱-۱-۶-۱ - رنده دوراهه

۳- رنده ابزار: لبه برنده تیغه این رنده به شکل های ساخته می شود تا هنگام رندين چوب، شیارهایی به شکل لبه تیغه در آن ایجاد کند و اصطلاحاً «ابزار بزن».

۴- رنده خشی: تیغه این رنده به روی چوبها شیارهای باریکی ایجاد می کند. این شیارها باعث می شود تا بتوانیم چوبها را بهتر بهم بچسبانیم.

حدود ۴۰ سانتیمتر و به شکل مقطع نیم دایره می‌باشد. سطح این ابزار دندانه دندانه است و از سطح چوب براده‌های درشت برمی‌دارد.

۲—سوهان نجاری: این ابزار نیز یک تیغه فولادی به طول حدودی ۴۰ سانتیمتر و به شکل مقطع نیم دایره یا مستطیل است. سطح این ابزار به صورت شیارهای متقطع است و از سطح چوب براده‌های ریز برمی‌دارد.

۳—سمباده نجاری: سمباده‌ها ورقه‌های زبری هستند که برای پرداخت جزیی به کار می‌روند. برای استفاده بهتر از سمباده در نجاری گاهی دو سمباده را پشت به پشت بهم می‌چسبانند و گاهی نیز سمباده را روی چوب چسبانده تا به کار مسلط باشد (مراجعةه به فصل ۲).

۴—ساشهای الکتریکی: این ابزارها که معمولاً متحرک هستند دارای یک صفحه گرد دوران و یا نوار گردشی هستند که سمباده به روی آن قرار می‌گیرد (مراجعةه به فصل ۲).

ح—ابزارهای کوبنده: مهم‌ترین این ابزارها چکشها هستند. چکشها نجاری معمولاً فلزی و دارای وزنی حدودی ۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم می‌باشند.

ط—ابزارهای سوراخ‌زننده: این ابزارها که نوع دستی و الکتریکی دارند کار ایجاد سوراخ در چوبها را به عهده دارند. مته‌ها که ابزار اصلی این وسیله هستند بسته به قطر خود قادرند در اثر گردش دریل سوراخی به قطر و عمق مورد نظر ایجاد کنند.



تصویر ۱۳-۶-۱—ماشین رنده


۱—تیشه نجاری: شبیه تیشه بنایی است ولی دارای لبه تیز است و قادر است چوب را به صورت موضعی تراش دهد.

۲—مغار نجاری: دارای یک تیغه فولادی تخت و تیز است که معمولاً به کمک ضربه، چوبها را به طور موضعی و با عمق کم می‌تراشد.


۳—اسکنه: این ابزار نیز دارای یک تیغه تخت و فولادی است ولی ضخامت تیغه آن از عرض تیغه بیشتر است به همین دلیل می‌تواند چوب را به عمق زیاد تراشه برداری کند. در تصویر ۱۴-۱) تیغه مغار و اسکنه نجاری مقایسه شده است.

ز—ابزارهای ساینده: این ابزارها برای سایش و پرداخت هر ناحیه چوب به کار گرفته می‌شوند و مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱—چوب سای نجاری: این ابزار تیغه‌ای فولادی به طول



سه نما از تیغه مغار تخت




سه نما از تیغه اسکنه

تصویر ۱۴-۶-۱—مقایسه تیغه مغار و اسکنه نجاری


۷- اتصالات

اتصالات، روش‌هایی هستند که به وسیله آنها می‌توان قطعات مختلف چوبی را به هم وصل کرد. از آنجا که اکثر آثار چوبی از قطعات متعدد تشکیل شده‌اند دانستن روش‌های اتصال این قطعات می‌تواند برای اجرا کننده صنایع دستی چوبی با اهمیت باشد. زیرا استفاده از روش اتصال مناسب باعث می‌شود که اثر چوبی ساخته شده از ظاهری زیبا و استحکام و دوام زیادی برخوردار باشد. اتصالات چوبی متعدد و حتی در برخی موارد ابتکاری هستند از این رو در اینجا فقط به گروه‌های اصلی اتصال چوب اشاره می‌شود و بدیهی است که با ترکیب این اتصالات می‌توان اتصال جدیدی نیز بدست آورد.

الف - اتصالات چسبی: ساده‌ترین نوع اتصال است. در این روش بین دو قطعه چوب مورد نظر را چسب چوب آگشته نموده، سپس دو قطعه را به هم چسبانیده، تحت فشار قرار می‌دهند. دو قطعه را می‌توان از رأس، پهلو و سطح به هم چسباند (تصویر ۱-۷-۱).



تصویر ۱-۷-۱- چند قطعه چوب که به وسیله چسب به هم چسبانیده شده‌اند.



تصویر ۱-۷-۲- انواع اتصال فاق و زبانه


ج - اتصال نیم و نیم: به کمک این اتصال می‌توان دو قطعه چوب را از رأس یا پهلو بهم وصل نمود. برای ساخت این اتصال کافی است نیمی از ضخامت دو ناحیه چوبی که می‌خواهیم بهم وصل نماییم به اندازه مورد نظر بریده، جدا کنیم. بدیهی است در صورتی که نیمه‌های بریده دو قطعه بر عکس هم باشند این دو قطعه چوب به طور دقیق به هم وصل می‌شوند (تصویر ۱-۷-۳).

در این اتصال استفاده از چسب چوب لازم است و اغلب زاویه دو قطعه چوب بهم وصل شده قائمه یا در امتداد هم است.

ت - اتصال کنشکاف: در این اتصال یک قطعه چوب نازک واسطه شده، دو قطعه چوب را بهم وصل می‌نمایید. برای ساخت این اتصال، کافی است در دو ناحیه از دو قطعه چوبی که می‌خواهیم بهم وصل کنیم شکافی ایجاد کنیم و سپس یک قطعه چوب نازک به نحوی بین دو قطعه چوب اصلی قرار دهیم که




ب - اتصال فاق و زبانه: مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین نوع اتصال در آثار چوبی است، زیرا به وسیله این روش می‌توان دو قطعه چوب را از رأس، پهلو، سطح به هم متصل نمود. در این روش از دو قطعه چوب مورد نظر در یکی فاق و در دیگری زبانه ایجاد می‌شود. در این اتصال فاق به اندازه و شکل زبانه ولی بر عکس آن است به وسیله این روش می‌توان دو قطعه را به هر زاویه‌ای به هم وصل نمود (تصویر ۱-۷-۲).

نوعی اتصال انگشتی نیز وجود دارد که فاقداً و زبانه‌های آن حالت ذوزنقه‌ای دارد این اتصال «دم چلچله» نام دارد و محکم‌تر از نوع اول است (تصویر ۳-۷-۱).




تصویر ۳-۷-۱-۱- اتصال دم چلچله

هـ - اتصالات پیچ و میخ: این اتصالات با پیچ و میخ ایجاد می‌شود (تصویر ۳-۷-۲).




تصویر ۳-۷-۲-۱- اتصال پیچ و میخ



تصویر ۳-۷-۲-۲- دو نمونه اتصال نیم و نیم


نیمی از آن در شکاف قطعه اول و نیمه دیگر را در شکاف قطعه دوم قرار گیرد (تصویر ۳-۷-۲).



تصویر ۳-۷-۲-۳- اتصال کشنکاف طولی بین دو تخته

با این روش قطعات چوبی از رأس، پهلو و سطح بهم وصل می‌شوند و دو قطعه را می‌توان با زوایای دلخواه بهم وصل کرد.

د - اتصال انگشتی: در این اتصال در یکی از قطعات چوبی چند زبانه‌پشت سر هم و در قطعه دیگر چند فاقد پشت سر هم ایجاد می‌شود. بدینهی است که فاقداً یک قطعه باید روی روی زبانه‌های قطعه دیگر و هم اندازه آن باشد (تصویر ۳-۷-۳).



تصویر ۳-۷-۳-۱- اتصال انگشتی رأس به رأس

معرق چوب

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

۱- «معرق چوب» را تعریف کند.

۲- انواع معرق چوب را نام ببرد.

۳- ویژگیهای هر یک از انواع معرق چوب را توضیح دهد.

۴- جایگاه معرق چوب در صنایع دستی امروز را بیان کند.

۵- ابزار و وسایل مورد استفاده در ساخت معرق چوب را نام ببرد.

۶- در مورد زیرساختهای معرق توضیح دهد.

۷- یک زیرساخت مناسب برای معرق بسازد.

۸- اصول برشکاری چوب را توضیح دهد.

۹- برشکاری انواع خطوط را انجام دهد.

۱۰- طرح مناسبی را برای ساخت معرق چوب آماده کند.

۱۱- با الگوهای کاغذی یک تابلوی معرق زمینه رزین بسازد.

۱۲- با الگوهای تخته سه لایی یک تابلوی معرق زمینه رزین بسازد.

۱۳- هر یک از تابلوهای معرق ساخته شده را پرداخت کند.

۱- تعریف معرق

برای دست یافتن به تعریف دقیق هر یک از رشته‌های صنایع دستی دوراه وجود دارد: یکی بررسی ریشه کلمه و معنای لغوی آن با استفاده از واژه‌نامه‌ها و فرهنگ‌های عمومی و دیگر تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحی کلمه یا تعبیر برای دست یافتن به خصوصیات فنی و هنری آن با تکیه بر کتب و منابع تخصصی. البته در هر یک از رشته‌های صنایع دستی کلمات، عناوین و اصطلاحات زیادی وجود دارد که برخی از آنها سنتی و برخی جدیداند. معمولاً در مجامع تجربی از اصطلاحات سنتی و در مجامع علمی از اصطلاحات سنتی و جدید تواناً استفاده می‌شود. از آنجا که هیچ تعریفی نمی‌تواند یک رشته را دقیقاً تبیین کند و از طرفی مرز مشخصی بین رشته‌های هنری وجود ندارد، بهتر است

برای بدست آوردن شناخت کلی و اولیه تعریفی در قالب کلی بیان شود تا بتوان براساس آن به تعریفی دقیق‌تر پرداخت.

معانی لغوی «معرق»: کلمه معرق [مُعَرَّقٌ] که گاهی به خطابهای کلامه مرجع استفاده می‌شود از ریشه (عَرَقَ) از مصدر جاری بودن است. از آنجا که در نما یا عناصر این هنر چیزی جاری نیست بنابراین نمی‌توان این معنا را چندان منطقی و مرتبط دانست.^۱

این کلمه در حقیقت مُرْقَع [مُرَقَّعٌ] است که آن نیز عربی و از ریشه (رَقَّعَ) یعنی تکه تکه است. این معنی به نظر صحیح‌تر می‌آید زیرا این هنر از قطعات یا تکه‌هایی تشکیل شده که در کنار هم قرار گرفته‌اند و آن را بوجود آورده‌اند.

در متون سنتی گاهی اصطلاح یا عنوان «قطاعی» نیز برای

۱- البته در این هنر، حدّ فاصل بین قطعات، شباهت به عروق یا رگها دارد و رگها نیز به دلیل جاری بودن خون در آنها «عروق» نامیده می‌شوند که از ریشه عَرَق است.

و معرّق چوب مشابه است بنابراین مهم‌ترین تفاوت معرّق چوب با خاتم‌سازی و گره چینی در شیوه اجرای آنهاست و نهایتاً برای تعریف دقیق معرّق چوب باید به خصوصیات فنی و هنری آن و شیوه اجرایی آن توأمًا اشاره شود.

«هنر معرّق چوب نوعی تزیین چند تکه‌ای هم سطح و الحاقی است که در آن قطعاتی مطابق با قسمت‌بندی‌های طرح از لایه‌های هم ضخامت عمدتاً چوبی و گاهی غیرچوبی آماده شده و سپس این قطعات براساس همان طرح به روی زیرساخت ثبت شده است.» بنابراین می‌بینیم که در معرّق چوب مبنای اجرا لایه‌های عمدتاً چوبی هستند در حالی که در خاتم‌سازی مبنای اجرا منشورهای عمدتاً چوبی‌اند. از طرفی می‌بینیم که در معرّق چوب قطعات، الحاقی هستند و با چسب ثبت می‌شوند در حالی که در گره چینی قطعات تزیینی خود بخشی از زیرساخت نیز هستند و در ضمن الحاقی نیز نمی‌باشند.

شیوه معرّق کاری به کار رفته است. در زبان فارسی کلمه «تکه چینی» به عنوان معادل و هم معنای کلمه مرفع پیشنهاد می‌گردد. معنی اصطلاحی معرّق: «هر هنری که بخش اساسی ترکیب فنی و هنری آن از قطعات کنار هم چیده تشکیل شده باشد، نوعی معرّق کاری است.» در این مورد می‌توان به معرّق کاشی، معرّق آجر، معرّق چوب، معرّق چرم (معروف به سوخت) و ... اشاره نمود، که در هر یک از این رشته‌ها قطعاتی از مصالح مختلف به شکل‌های خاص در کنار هم قرار می‌گیرد تا آثر هنری ایجاد شود.

معنی اصطلاحی معرّق چوب: معرّق چوب جزو تزیینات الحاقی چوبی به شمار می‌رود زیرا قطعات تشکیل دهنده آن به روی زیرساخت^۱ اضافه می‌شوند. در هنر معرّق چوب قطعات اصلی که قسمت عمدۀ آن را چوبها تشکیل می‌دهند به صورت هم‌سطح، براساس طرح در کنار هم قرار می‌گیرند تا ترکیب مورد نظر ایجاد شود. از آنجا که این وضعیت در خاتم‌سازی و گره چینی

خودآزمایی

- ۱- تعریف هریک از رشته‌های صنایع دستی از چند دیدگاه امکان‌پذیر است؟
- ۲- جهت تشریح معنی ادبی چه کاری انجام می‌شود؟
- ۳- جهت تشریح معنی اصطلاحی چه کاری انجام می‌شود؟
- ۴- چه تفاوتی بین مجتمع تجربی و علمی از لحاظ بکار بردن اصطلاحات سنتی و جدید وجود دارد؟
- ۵- معنی لغوی کلمه معرّق چیست؟ توضیح دهید.
- ۶- معنی لغوی کلمه مرفع چیست و آیا برای اطلاق به این رشته منطقی است یا خیر؟
- ۷- معنی اصطلاحی معرّق چیست؟ و به چه رشته‌هایی اطلاق می‌شود؟
- ۸- معنی اصطلاحی «معرّق چوب» چیست؟
- ۹- تفاوت عمدۀ اجرایی معرّق چوب با رشته‌هایی مثل خاتم‌سازی و گره چینی در چیست؟

۲- انواع معرق چوب

کلیه هنرهای چوبی بر حسب نیازها و علاوه انسانها به مرور زمان دچار دگرگونیهای شده‌اند. برخی از این دگرگونیها در راستای بهبود و تکمیل و نوآوری خصوصیات فنی یا اهداف اصیل هنری انجام شده‌اند و این در حالی است که برخی دیگر بر اساس سلیقه انسانها صورت پذیرفته است.

مجربان موفق آثار هنری چوبی همواره سعی دارند، برای ایجاد یک دگرگونی مثبت، نیاز مشترک و ثابت جسمی و روحی انسانها را در نظر بگیرند، تا هنر اجرا شده بتواند اثرات مفیدی در اجتماع بشری داشته باشد و نهایتاً به عنوان یک سبک یا شیوه موفق مطرح شود.

در این بخش سعی شده است ضمن معرفی و تشریح ویژگیهای شیوه‌های مختلف معرق چوب به خصوصیات ارزشمند هنری و فنی آن شیوه‌ها اشاره شود، لیکن قابل ذکر است که ارزش مشترک همه شیوه‌های معرق در مطلوب بودن کیفیت اجرا و به کارگیری احساس واقعی هنرمند و اصول بصری^۱ و نوآوریهای مثبت در آن است.

مهم‌ترین شیوه‌های معرق چوب عبارتند از: رویه کوبی، جایگزینی، زمینه چوب، روکشی، نازک کاری و رزین دار. این شیوه‌ها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: گروه اول که شامل شیوه‌های رویه کوبی، زمینه چوب، روکشی و رزین دار این شیوه‌ها در روی چوب معروفند، زیرا در این شیوه‌ها قطعات در روی زمینه یا زیرساخت قرار می‌گیرند. اما در گروه دوم که به معرق داخل چوب معروفند و شامل شیوه‌های جایگزینی و نازک کاری است قطعات در داخل محلهای کنده کاری شده در سطح زمینه تعییه شده یا نشانده می‌شود. اینک به تشریح جزئیات هر کدام از شیوه‌ها می‌پردازیم:

۱- معرق رویه کوبی: این شیوه که قدیمی‌ترین نوع معرق شناخته شده در ایران است و تا اواخر دوره صفویه از رونق خاصی برخوردار بوده است امروزه ندرتاً انجام می‌گیرد. برای اجرای این شیوه قطعات نازک چوبی را بر اساس الگو دور بُری می‌نمایند و سپس آنها را بر اساس طرح مورد نظر به روی یک سطح چوبی (مثل رویه یک درب) با میخ می‌کوبند.

اکثر طرح‌های مورد نظر برای این شیوه، هندسی هستند. نمونه بارز این شیوه در سقف مسجد جامع شیراز (رجوع شود به فصل ۱- تاریخچه) و در بازار قیصریه اصفهان (تصویر ۲-۲-۱) مشهود است.



تصویر ۲-۱-۱- معرق رویه کوبی قسمتی از در بازار قیصریه - اصفهان

۲- معرق جایگزینی: این شیوه که به معرق سنتی نیز معروف است حتی قبل از دوره صفویه نیز انجام می‌شده و تا اواخر دوره قاجار از رونق زیادی برخوردار بوده است. امروزه نیز عده‌ای محدود در کشور به این شیوه کار می‌کنند و حتی در برخی کشورهای شرقی نیز این روش متداول است.

به طور کلی این سبک عبارت است از یک چوب زیرساخت یا زمینهٔ ضخیم که چوبهایی به قطر کم و براساس طرحی خاص در آن تعییه نموده و اصطلاحاً نشانده باشند. به عبارتی دیگر در این شیوه، زمینه همان چوب زیرساخت است ولی متن آن الحاقی و از چوبهای دیگر است. در این شیوهٔ معرق، زمینه همیشه از جنس چوب است ولی در متن علاوه بر انواع چوب از استخوان، عاج، خاتم و فلزات نیز استفاده می‌شود. برای ساخت این نوع معرق ابتدا براساس طرح، قسمتهایی از چوب زمینه با ابزارهای منبت کاری به عمق حدود ۳ میلیمتر کنده کاری می‌شود. سپس چوب و مصالح یاد شده که ضخامتی حدود ۳ میلیمتر دارند دقیقاً به شکل و اندازهٔ محلهای کنده کاری شده دوربری و سپس در محل خود نشانده می‌شوند. از آنجا که ممکن است این قطعات نسبت به هم و نسبت به زمینه، اختلاف سطح جزیی داشته باشند، همگی بعد از اجرا سایش می‌خورند تا کاملاً هم سطح شوند. با توجه به اینکه در این شیوه قطعات متن با فشار در جای

۱- منظور از اصول بصری همان اصول مبانی هنرهای تجسمی است مثل تعادل، توازن، تأکید، قرینه در بی‌قرینگی و ...

کیفیت هنری این شیوه بستگی به انتخاب طرح و استفاده مناسب از رنگ و نقش چوب و دیگر مصالح دارد، معمولاً سعی می‌شود رنگ و نقش چوب زمینه با متن متمایز باشد و از طرفی کوشش می‌شود مصالح غیرچوبی در محل مناسب و به صورت متعادل به کار رود.

۳—معرق زمینه چوب: معرق زمینه چوب که به (چوب در چوب) نیز مشهور است از جمله دقیق‌ترین شیوه‌های این رشته بشمار می‌رود. در این شیوه قطعات تشکیل دهنده زمینه و متن، هر دو الحاقی هستند. برای اجرای این شیوه براساس طرح مورد نظر هم قطعات زمینه و هم متن از مصالح مورد نظر بریده می‌شوند و سپس این قطعات براساس همان طرح در جای خود و در کنار هم به روی زیرساخت چسبانیده می‌شوند.

در این شیوه، زمینه همیشه از جنس چوب است ولی در متن علاوه بر چوبهای رنگی گاهی از مصالح دیگری مثل استخوان، عاج، فلز و صدف نیز استفاده می‌کنند. در ضمن کلیه مصالح مصرفی در این شیوه لایه شده هستند و ضخامتی در حدود ۳ میلیمتر دارند. همچنین در این شیوه، زمینه چوبی به شکل‌های مختلفی اجرا می‌شود چنانچه می‌توان تمام زمینه را از چوب یک تکه ساخت و نیز، می‌توان آن را به صورت چند تکه اجرا نمود (تصاویر ۲-۴ و ۲-۵).

از نظر ظاهری این شیوه و شیوه جایگزینی گاهی شبیه هم هستند ولی از نظر شیوه اجرا متفاوتند زیرا در شیوه جایگزینی زمینه خود زیرساخت است در حالی که در این شیوه قطعات زمینه و متن هر دو به روی زیرساخت چسبانیده می‌شوند.



تصویر ۴-۲—معرق زمینه چوب یک تکه — تابلو

خود قرار می‌گیرند استفاده از چسب ضرورتی ندارد و به همین لحاظ از دوام زیادی نیز برخوردار است.

گاهی در این روش در شیار بین قطعات یک نوار فلزی کوبیده می‌شود، نوار فلزی مذکور از جنس مس، برنج، طلا یا نقره و به عرض ۳ میلیمتر و ضخامت ۱ میلیمتر است و در جهت باریک خود در شیارها کوبیده می‌شود (تصویر ۲-۲).



تصویر ۲-۲—معرق جایگزینی، قسمتی از کناره یک مبل که هم اکنون در موزه وانگ نگهداری می‌شود.

یکی از زیرمجموعه‌های این شیوه روشنی است که در آن روی سطح یک زمینه چوبی براساس طرح شیارهایی ایجاد می‌نمایند و در آن شیارها نوار فلزی می‌کوبند. بنابراین در آن، به غیر از نوار فلزی چیز دیگری الحق نمی‌شود (تصویر ۲-۳).



تصویر ۲-۳—نوعی معرق جایگزینی که فقط با فلزکوبی انجام می‌شود.

در این سبک انواع نقوش قابل اجراست ولی معمولاً نقوش هندسی و انتزاعی سنتی ارجحیت دارند. کیفیت فنی این شیوه بستگی به این دارد که قطعات دقیقاً در جای خود نشانده شوند و بین آنها فاصله نباشد و البته این امر مستلزم آن است که در کنند زمینه و دور بُری قطعات متن دقت کافی به عمل آید.



تصویر ۶-۲-الف- معرق روکشی اجرا شده روی درهای یک کابینت



تصویر ۶-۲-ب- معرق روکشی اجرا شده به روی یک در کمد

از نظر فنی، در صورتی کار اجرا شده به این شیوه از کیفیت مطلوب برخوردار است که اوّلاً قطعات بریده شده از روکش، بدون فاصله کنار هم و در جای خود قرار گیرند و در ثانی، بخوبی روی زیرساخت چسبانیده شوند تا از دوام زیادی برخوردار باشد.

از نظر هنری گرچه هرگونه طرحی به وسیله این شیوه قابل اجراست ولی از آنجا که روکشها از رنگها و نقشهای طبیعی محدودی برخوردارند بهتر است با این شیوه طرحهای ساده‌تر اجرا شود.

۵- معرق نازک کاری: این نوع معرق را می‌توان ترکیبی از شیوه‌های : زمینه چوب، جایگزینی، روکشی و خاتم مریع دانست که هم‌اکنون در استانهای غربی کشور مثل کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی از رواج بیشتری برخوردار است و بیشتر به روی جعبه و قاب عکس و نظایر اینها کار می‌شود. در این شیوه جدول‌بندیها و حاشیه‌های موازی یا هندسی زیادی وجود دارد.



تصویر ۶-۲-۵- معرق زمینه چوب چند تکه - تابلو

آثار موجود اجرا شده به این شیوه مؤید آن هستند که این شیوه از دوره قاجار در ایران معمول شده است و البته امروزه در سیاری از شهرها مثل تهران، اصفهان، مشهد و سنتنگ رواج دارد. از نظر کیفیت فنی اجرا، این شیوه نیازمند مهارت و دقت زیاد است زیرا قطعات متن و زمینه بر اساس یک طرح بریده (اصطلاحاً دور بُری) می‌شوند، از این رو چنانچه برش دقیقاً بر اساس الگو و با زاویه صحیح انجام شود، قطعات دقیقاً در کنار هم چفت شده و بینشان فاصله ایجاد نمی‌شود.

از نظر کیفیت هنری گرچه انواع نقوش با این شیوه قابل اجراست ولی استفاده از رنگ و نقش طبیعی چوبها و دیگر مصالح در جای مناسب خود می‌تواند در زیبایی کار مؤثر باشد. بهتر است برای اجرای این سبک مصالح مورد نظر در جایی به کار رود که نقش و رنگ زمینه با متن متمایز باشد. همچنین سعی می‌شود مصالح براق و روشن مثل فلزات و صدف با پرائندگی مناسب و منطقی بکار رود.

۴- معرق روکشی : معرق روکشی^۱ به معرقی گفته می‌شود که با روکش^۲ ساخته شوند (تصویر ۶-۲-الف و ب). این روش از نظر ظاهری و تا حد زیادی از نظر اجرا شبیه به شیوه زمینه چوب است ولی در اینجا فقط از روکش استفاده می‌کنند. از آنجا که روکشها ضخامت کمی دارند می‌توان برای برش آنها از قیچی و کاتر نیز استفاده کرد البته برخی از استادکاران برای تولید انبوه تعدادی روکش را روی هم گذاشته و آنها را با کمان اره می‌برند.

۱- مارکوپری (Marquetry)

۲- چنانچه در فصل ۱ توضیح داده شد روکشها جزو فراورده‌های لایه‌ای چوبند و ضخامتی در حدود ۱ میلیمتر دارند.

دانست زیرا در سالهای اخیر مرسوم شده و رونق زیادی نیز گرفته است. شاید بتوان علت رونق این شیوه را در قابلیتهای زیاد این رزینها جستجو کرد زیرا ساخت این شیوه معرف را ساده‌تر نموده است.

در میان رزینها از پلی استر استقبال بیشتری شده است زیرا رزین در حالت اولیه مایعی بی رنگ و شفاف است و لی قابلیت رنگی شدن دارد و هنگامی که با مواد سخت کننده مخلوط شود به حالت جامد درمی آید و حتی بعد از سخت شدن امکان سایش و پرداخت دارد و خواص مکانیکی آن تا حدی مشابه چوب است.

از آنجا که این رزین، معمولاً در زمینهٔ معرق بکار می‌رود و متن از چوبها و مصالح دیگر است به آن شیوهٔ «معرق زمینهٔ پلی استر» هم می‌گویند.

استفاده از رزین در ساخت معرق از ارزش فنی آن می‌کاهد زیرا برای ساخت این شیوه نیازی به چفت شدن قطعات نیست و رزین خود در حالت مایع محله‌ای خالی مورد نظر را پر نموده، سپس به حالت جامد درمی‌آید بنابراین یک شخص مبتدی نیز که هنوز به مهارت و برش دقیق دست نیافته می‌تواند یک کار ساده به این شیوه را به اتمام برساند.

استفاده از رزین در ساخت بخش اصلی معرفّه چوب، در صورتی که مناسب و به جا استفاده شود و از طرفی مطابق با اصول بصری و هماهنگ با رنگ و نقش طبیعی دیگر قطعات آن کار معرفّه باشد لطمه‌ای به ارزش هنری آن نمی‌زند و حتی جبران برخی محدودیتهای رنگ و نقش چوب را نیز می‌نماید. مثلاً استفاده از پلی استر مشکی در زمینه باعث می‌شود که رنگ و نقش دیگر مصالح و بخصوص چوبها جلوه بیشتری پیدا کند و خود را با بعد زیادتری نشان دهد. از طرفی با توجه به نادر بودن رنگهای سرد (بخصوص سبز و آبی) در چوبها استفاده از رزین به این رنگها در جای مناسب خود ممکن تواند تنوع خاصه در کار ایجاد نماید.

در معرق رزین دار علاوه بر چوب از صدف، استخوان، عاج و فلز نیز استفاده می شود. از طرفی کلیه نقوش و طرحها به کمک آن، شیشه ها قابایا، اح است (تقصیه ب-۲-۸-۲).

در داخل این حاشیه‌ها و جدول بندیها گاهی چوب ساده و گاهی معرّق به شیوه زمینه چوب یا جایگزینی اجرا می‌شود و گاهی نیز در آن خاتم مربع نصب می‌شود. در متن این شیوه نیز به شیوه‌های معرّق فوق طرحهای سنتی و بخصوص شطرنجی اجرا می‌کنند (تصویر ۲-۲-۷).



تصویر ۷-۲-۲- معرق نازک کاری اجرا شده به صورت صفحه شترنج در این شیوه در لبه‌های تیز و سیله کاربردی مورد نظر قطعاتی هندسی به صورت مربع، مستطیل، متوازی الاضلاع و لوزی به صورت تکرار شونده نصب می‌کنند که اصطلاحاً به آن «دندان موشی» و «جووک» گویند، البته این شیوه گاهی با منبت سنتی و شبکه کاری نیز همراه است. البته در این شبک گاهی به هنگام اجرای معرق، دور هر کدام از قطعات معرق را یک یا چند لایه روکش می‌چسبانند که این لایه‌ها بعد از نصب قطعه و پرداخت به صورت یک خط محیط، در دور قطعات دیده می‌شود.

ضخامت قطعات معّرق به کار رفته در این شیوه کمتر از معّرق معمولی یا به عبارتی کمتر از ۳ میلیمتر (حدود ۱ تا ۲ میلیمتر) است به همین دلیل به آن نازک کاری می‌گویند. دقت و نظم هندسی و زوایای دقیق در برش قطعات و چسباندن صحیح لازمه کیفیت فنی این سبک می‌باشد. از نظر هنری سعی می‌شود در این شیوه از رنگهای محدودتری استفاده شود تا ریزه کاریها بخوبی خود را نشان دهند.

۶- معرق رزین دار (زمینه پلی استر): منظور از معرق رزین دار شیوه‌ای است که در آن به جای برخی قطعات از رزین استفاده شده باشد. این نوع معرق را می‌توان حدیدتین روش

۱- زنها بخشه از خانه‌اده تلمیم‌ها هستند.

۲-الته رای آموزش معرق تعلیم این شیوه در ابتدا مفید و به عنوان قدم اول مؤثر است.

لازم به ذکر است که رزینها همیشه به صورت مایع در معرق به کار نمی‌روند بلکه در برخی مواقع می‌توان آنها را به صورت ورقه‌های جامد با ضخامت ۳ میلیمتر و با رنگ و نقش مورد نظر ساخت و سپس آن را مانند سایر مصالح معرق بر اساس الگو دوربری نمود.

۷- معرفه‌های ابتکاری: گاهی استاد کاران معرف‌ساز در این هنر از خود نوآوریهایی نشان می‌دهند و شیوه‌هایی جدید ارائه می‌کنند. برخی از این شیوه‌ها بعداً متداول می‌شود ولی بعضی به صورت شیوهٔ خاص همان استاد به صورت تک اجرا عرضه می‌شوند. از جمله این شیوه‌های جدید می‌توان به معرف زمینهٔ صدف، معرف زمینهٔ خاتم، معرف نقاشی شده، معرف به همراه رویهٔ کوبی فلز، معرف بر جسته، معرف دوره اشاره نمود.



تصویر ۸-۲-۲- معرف رزین دار - تابلو

خودآزمایی

- ۱- مجریان موقق آثار هنری برای ایجاد یک دگرگونی مثبت در کار خود چه چیزهایی را در نظر می‌گیرند؟
- ۲- ارزش مشترک کلیهٔ شیوه‌های معرف در چند عامل است؟
- ۳- دو گروه کلی معرف چوب را نام ببرید. هر کدام از این دو گروه شامل کدام شیوه‌ها می‌باشد؟
- ۴- شیوهٔ معرف رویهٔ کوبی چیست؟ و چگونه انجام می‌شود؟
- ۵- ویژگیهای معرف جایگزینی را شرح دهید. برای ساخت این شیوه در متن و زمینه از چه مصالحی استفاده می‌نمایند؟
- ۶- در معرف جایگزینی نوارهای فلزی در چه محلهایی و چگونه بکار می‌رود؟
- ۷- معرف زمینهٔ چوب به چه شیوه‌ای گفته می‌شود؟ این شیوهٔ چگونه اجرا می‌شود؟
- ۸- در معرف زمینهٔ چوب ممکن است زمینه به چند صورت اجرا شود؟
- ۹- چه تفاوتی از نظر شیوهٔ ساخت بین معرف جایگزینی و زمینهٔ چوب وجود دارد؟
- ۱۰- چرا اجرای شیوهٔ زمینهٔ چوب نیازمند مهارت و دقت زیاد است؟
- ۱۱- در معرف روکشی از چه مصالحی استفاده می‌نمایند؟
- ۱۲- چه تفاوت و شباهتی بین اجرای شیوهٔ زمینهٔ چوب و روکشی وجود دارد؟
- ۱۳- خصوصیات معرف نازک کاری را شرح دهید.
- ۱۴- در معرف نازک کاری به چه چیزهایی «دندان موشی» و «جووک» می‌گویند؟
- ۱۵- معرف رزین دار به چه شیوهٔ معرفی گفته می‌شود؟
- ۱۶- استفاده از رزین چه تأثیری در ارزش فنی و همچنین ارزش هنری معرف دارد؟
- ۱۷- قابلیتهای رزین در چیست؟ چه مزایایی دارد؟
- ۱۸- چند نوع معرف ابتکاری نام ببرید.

اختیار دارند طرح معرف مناسبی آماده می‌کنند. در هر حال ضرورت دارد قبل از اجرا عواملی مثل طرح و زیرساخت نسبت به هم هماهنگ شود، چرا که اوج زیبایی این هنر در هماهنگی مطلوب بین زیرساخت و طرح آن است.

در حال حاضر در میان آثار معرف عرضه شده به بازار تابلوها سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. ظاهرًاً اکثر تولیدکنندگان معرف سعی دارند حرفه خود را بیشتر به صورت تابلو اجرا و عرضه نمایند زیرا در قالب این گروه از تولیدات می‌توان طرحهای گوناگون را به اندازه‌ها و شیوه‌های مختلف اجرا کرد و نهایتاً می‌توان نیاز علاقه‌مندان را با توجه به سلیقه و امکانات مختلف برطرف نمود.

امروزه اغلب برای اجرای تابلوهای معرف از شیوه زمینه رزین استفاده می‌نمایند ولی گاهی هم برای اجرای تابلوهای مرغوب‌تر، شیوه زمینه چوب به کار گرفته می‌شود. گرچه تابلوهای ساخته شده به شیوه زمینه چوب ارزش فنی و هنری بالای دارند ولی تابلوهای اجرا شده به شیوه زمینه رزین به دلیل تضاد رنگی خاصی که دارند از جلوه بیشتری برخوردارند و البته به لحاظ راحتی ساخت نسبت به تابلو زمینه چوب مشابه قیمت پایین‌تری دارند (تصویر ۱-۳).



تصویر ۱-۳- تابلوهای ارائه شده معرف در کار دیگر آثار صنایع دستی

لازم به ذکر است که در میان تابلوهای موجود در بازار به ندرت آثار بسیار مرغوب و موزه‌ای دیده می‌شود زیرا آثار مرغوب به حسب سفارش ساخته می‌شوند.

۳- جایگاه معرف چوب در صنایع دستی امروز

هنر معرف چوب دارای ویژگی‌های فنی ویژه‌ای است که آن را از سایر هنرهای چوبی متمایز می‌کند. ویژگی الحاقی بودن این هنر باعث شده تا بتوان آن را به روی زیرساختهای متنوعی اجرا نمود. هر یک از وسایل چوبی می‌تواند پایه مناسبی برای اجرای معرف باشند و در واقع می‌توان آنها را زیرساختی برای این هنر دانست.


تولیدکنندگان معرف برای طراحی و ساخت این زیرساختها سعی می‌کنند که آنها از استحکام و زیبایی کافی برخوردار باشند تا برای اجرای معرف تناسب و دوام کافی را دارا باشند.

آثار قدیمی معرف چوب گواه آن است که در زمانهای گذشته این هنر اغلب جنبه کاربردی داشته و حتی در معماری داخلی ساختمانها نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. چنانچه در ساختمانهای قدیمی بنگریم این هنر را به روی درها و پنجره‌ها نیز می‌بینیم. (به تصاویر فصل ۱ - بخش تاریخچه مراجعه شود). در حال حاضر شیوه‌های مختلف معرف چوب به روی انواع زیرساختها به صورت کاربردی تزیینی، به روی وسایلی مثل میز و صندلی و جعبه و یا صرفاً تزیینی، به روی وسایلی مثل تابلو اجرا می‌گردد. زیرساختهای متنوعی از تابلوها و صفحات نازک قابل نصب به روی بدنه و دیوارهای داخلی ساختمان گرفته تا وسایل متصل به ساختمان (مثل در و پنجره و نرده) و وسایل کاربردی (مثل جعبه، رحل، میز، صندلی، پاراوان، قلمدان) پایه‌ای هستند که معرف چوب به روی آنها اجرا می‌شود.

تولیدات معرف که در ساخت آنها تخصص فنی و هنری کافی به کار رفته باشد ارزش افزوده^۱ زیادی دارند، بنابراین بهتر است برای اجرای این هنر زیرساخت مناسبی نیز در نظر گرفته شود تا همراهی ارزش هنری آن به نتیجه مطابق برسد.

کلیه شیوه‌های اجرایی معرف که در بخش ۲ بیان شد قابل اجرا به روی انواع زیرساختها هستند، ولی به لحاظ برخی عوامل مثل شکل زیرساخت، طرح معرف و محیطی که قرار است اثر هنری معرف در آن قرار گیرد شیوه مناسب‌تری انتخاب می‌شود. برخی معرف کاران با توجه به طرح معرف موجود خود، زیرساخت مناسبی تهیه می‌نمایند و گروهی دیگر براساس زیرساختی که در

۱- منظور از ارزش افزوده ارزش اقتصادی بیشتری است که در اثر انجام کاری به روی یک چیز به آن افزوده می‌شود.



تصویر ۲-۳-۲ - معرف جایگزینی که روی پشتی یک مبل اجرا شده است.



تصویر ۲-۳-۴ - یک پاراوان که معرف به شیوه زمینه رزین به روی آن اجرا شده است.

برای تزیین بدنه و دیوارهای داخلی ساختمان گاهی علاوه بر تابلو از صفحات نازکی استفاده می‌شود که به روی آنها معرف به شیوه روکشی انجام شده است. این زیرساختهای نازک (اغلب به صورت فیبر یا سه لایی) قبل از براساس اندازه دیوارها آماده شده و بعد از اجرای معرف روکشی، به روی دیوار نصب می‌گردد.

اجرای معرف به روی وسایل کاربردی نیز اغلب براساس سفارش صورت می‌گیرد، اجرای وسایل کاربردی معرف شده نیازمند تخصص و تجربه زیاد است و لازم است که از مصالح مرغوب نیز استفاده شود، به همین دلیل معرفکاران خبره قادر به تولید این گونه آثار هستند و نهایتاً این محصولات با قیمت زیادی عرضه می‌گردد. برای ساخت جعبه معمولاً از شیوه‌های جایگزینی و نازک کاری و زمینه چوب استفاده می‌شود، زیرا اجرا به این شیوه بر اصلت و ارزش آن می‌افزاید (تصویر ۲-۳-۲).



تصویر ۲-۳-۲ - اجرای معرف زمینه چوب به صورت جعبه به همراه خاتم برای اجرای معرف روی مبلمان ندرتاً از شیوه زمینه رزین استفاده می‌شود و اغلب شیوه زمینه چوب را ترجیح می‌دهند، زیرا استفاده از این شیوه باعث می‌شود که ناحیه معرف شده با سایر نواحی چوبی مبلمان هماهنگ باشد (تصویر ۳-۲). گاهی در میان وسایل کاربردی معرف شده آثاری دیده می‌شود که از مرغوبیت زیادی برخوردارند و می‌توان آنها را جزو آثار درجه یک و حتی موزه‌ای قلمداد نمود (تصویر ۴-۳-۲).

خودآزمایی

- ۱- ویژگی الحاقی بودن معرف چوب، چه امتیازاتی را برای آن کسب کرده است؟
- ۲- زیرساختهای متنوعی که امروزه معرف چوب به روی آن اجرا می‌شود، کدامند؟
- ۳- چرا در حال حاضر بیشترین تولیدات معرف به صورت تابلو اجرا می‌شود؟
- ۴- امروزه تولیدات معرف به روی وسایل کاربردی به چه صورتی است؟
- ۵- کدام یک از تولیدات معرف دارای ارزش افزوده زیادی هستند؟
- ۶- چرا لازم است بین طرح معرف و زیرساخت مربوط هماهنگی وجود داشته باشد؟
- ۷- در حال حاضر اجرای تابلوی معرف بیشتر به چه شیوه‌ای انجام می‌گیرد؟
- ۸- در حال حاضر برای تزیین بدنه داخلی ساختمان از کدام تولیدات معرف استفاده می‌شود؟
- ۹- امروزه برای ساخت جعبه کدام شیوه به کار می‌رود؟
- ۱۰- در زمان معاصر اجرای معرف به روی مبلمان به چه صورت انجام می‌گیرد؟

۴- مصالح مصرفی در معرف چوب

از آنجا که مصالح مصرفی در زیر ساختهای معرف چوب در بخش مخصوص به خود توضیح داده شده، در اینجا فقط مصالحی در نظر است که در بخش اساسی معرف یا بخش تزیینی آن به کار می‌رود.

الف- کلیاتی پیرامون ویژگیهای چوب مصرفی در معرف

۱- نوع فراورده مصرفی: در بخش تزیینی معرف فراوردهای مستقیم و ضایعات چوبی قابل استفاده هستند. از آنجا که یک کار معرف چوب از قطعات کوچک و بزرگ چوبی تشکیل می‌شود بنابراین معرفکاران سعی می‌کنند برای برش قطعات مورد نیاز خود فراوردهای مستقیم مثل الوار، گردبینه و تخته که در اندازه و اشکال استاندارد و بزرگ موجودند و همچنین فراوردهای ضایعاتی مثل تکه چوبهای دورریز نجاریها و چوببریها، ضایعات چوب بری باگها، بیشه‌ها، جنگلهای و حتی قسمتهایی از درخت مثل ریشه‌ها، کنده‌ها و گره‌ها را که در اندازه‌ها و اشکال مختلف موجودند، توأمًا جمع آوری نمایند (تصاویر ۱-۲-۴-۲ و ۲-۴-۲).



تصویر ۱-۲-۴-۲- فراوردهای تختهای جمع آوری شده برای لایه کردن



تصویر ۲-۴-۲- فراوردهای ضایعاتی جمع آوری شده برای لایه کردن

اجراکنندگان معرف معمولاً بعد از جمع آوری و خشک کردن صحیح فراوردهای فوق آنها را به مرور برش زده، مورد مصرف قرار می‌دهند.

۲- گونه‌های چوبی مورد مصرف در معرف چوب و خواص آنها: هر کدام از گونه‌های چوبی بومی و وارداتی موجود در ایران که در جداول ۱-۵-۱ و ۱-۵-۲ و ۱-۵-۳ در فصل ۱ به آن اشاره شد، دارای رنگ و نقش و خواص فنی مخصوص به خود می‌باشند. اگر چه تمام گونه‌های چوبی در معرف چوب قابل استفاده هستند، ولی اولین خصوصیتی که معرفکاران برای انتخاب گونه چوبی در نظر دارند رنگ و نقش آن است، زیرا هنر معرف در حقیقت نوعی ترکیب‌بندی رنگها و نقشهای طبیعی چوبهاست و اصل هنر معرف نیز در این است که یک معرفکار بتواند از رنگها و نقوش طبیعی چوبها در جای صحیح و مناسب خود استفاده کند. این موضوع به عوامل متعددی چون نوع طرح، شیوه اجرای معرف، معلومات هنری، تاریخی، بصری و همچنین سلیقه و تجربه بستگی دارد. دومین خصوصیتی که معرفکاران برای انتخاب گونه چوبی در نظر می‌گیرند، سختی یا فشردگی و انسجام الیاف چوبهاست زیرا چوبها هر چه فشرده‌تر باشند دقیق‌تر و ظرفی‌تر و بدون پلیسه‌تر برش می‌خورند و بهتر پرداخت می‌شوند.

با توجه به این خصوصیات می‌توان از میان گونه‌های چوبی ذکر شده در جداول ۱-۵-۱ و ۱-۵-۲ و ۱-۵-۳ در فصل ۱ موارد زیر را برای معرفکاری ارجح دانست.

- | | |
|------------------------|-----------|
| ۱- سرخدار | ۲- زرین |
| ۳- ارس | ۴- پسته |
| ۵- ارغوان - اقاچا | ۶- کهور |
| ۷- افرا (پلت - شیردار) | ۸- کیکم |
| ۹- خرمندی | ۱۰- توسکا |
| ۱۱- مرز | ۱۲- توت |
| ۱۳- بلوط | ۱۴- راش |
| ۱۵- چنار | ۱۶- زیتون |
| ۱۷- زبان گنجشک | ۱۸- شمشاد |
| ۱۹- عرعر | ۲۰- عناب |
| ۲۱- گردو | ۲۲- بادام |
| ۲۳- آبالو | ۲۴- ولیک |

۳—آماده‌سازی چوب، شکل و اندازه چوب مصرفی:
چوبهای مصرفی برای شیوه‌های مختلف معرق چوب باید ضخامتی در حدود ۳ میلیمتر داشته باشند که به آن «لايه‌های چوبی» می‌گویند (تصویر ۴-۲).



تصویر ۴-۲—لايه‌های چوبی از گونه‌های مختلف

برای لایه کردن، ابتدا فراورده‌های جمع‌آوری شده را به طور صحیح خشک می‌نمایند^۱ تا رطوبت آن در حدود ۵ تا ۲۰ درصد باشد. سپس قسمتهای ترک‌دار و پوسیده را جدا می‌نمایند و نهایتاً به وسیله ابزارهای چوب‌بری دستی یا ماشین آلات آنها را به لایه‌هایی به ضخامت حدود ۳ میلیمتر برش می‌زنند (تصویر ۴-۵).



تصویر ۴-۵—چگونگی لایه کردن چوبهای مصرفی در معرق به ضخامت ۳ میلیمتر، لایه کردن به وسیله دستگاه اره کلافی (ماشین اره)

- | | |
|---------------|--------------|
| ۲۶—هلو | ۲۵—به |
| ۲۸—گلابی | ۲۷—سیب |
| ۳۰—نارون | ۲۹—نارنج |
| ۳۲—آزاد | ۳۱—ملج |
| ۳۴—تاسکسودیوم | ۳۳—سرخ چوب |
| ۳۶—ماهagonی | ۳۵—پالیساندر |
| ۳۸—آبنوس | ۳۷—بومباکس |
| | ۳۹—فوفل |

گاهی معرقکاران نمونه‌های کوچکی از این گونه‌ها را به صورت تابلویی گردآوری می‌نمایند تا بتوانند در موقع لازم آنها را مقایسه نمایند (تصویر ۳-۴).



تصویر ۳-۴—تابلویی که در آن نمونه‌هایی از گونه‌های چوبی در کنار هم جمع‌آوری شده است.

برخی از استادکاران که مهارت و تجربه بیشتری دارند می‌توانند چوبهای متخلخل تر مثل سرو، کاج چتری و نوئل، بید، صنوبر، انجد، نمدار، سنجد، زردآلو، پرتقال و لیمو را نیز به کار گیرند.

۱—عمل خشک کردن باعث می‌شود چوبها بعد از برش دچار ترکیدگی و تاییدگی نشوند.

فلزات در کارگاه معرق معمولاً به صورت ورق و به ضخامت ۱ تا ۳ میلیمتر مصرف می‌شوند. برای به کارگیری فلز به جای برخی قطعات معرق، سعی می‌نمایند ضخامت ورق فلز مصرفی و لایه‌های چوبی به یک اندازه باشد. برش قطعات فلزی نیز مانند قطعات چوبی است و کافی است ورق فلز را مطابق با آنچه در بخش شیوه اجرا اشاره می‌شود، براساس الگو برش داد.

چنانچه در بخش «انواع معرق» اشاره شد در شیوه جایگزینی گاهی در حاشیه قطعات چوبی نوارهای فلزی می‌کوبند. برای آماده‌سازی این نوارها کافی است یک ورق فلزی را که ضخامت یک میلیمتر دارد به صورت نوارهایی با عرض ۲ میلیمتر برش داد (تصویر ۷-۴). گاهی در معرق چوب فلزات به صورت مفولهای باریک نیز بکار گرفته می‌شوند.



تصویر ۷-۴- نوارهای مسی به ضخامت یک میلیمتر و عرض دو میلیمتر که می‌توان آنها را در شیوه معرق جایگزینی در حاشیه قطعات کوید.

ج - مصالح حیوانی مورد استفاده در معرق چوب: در معرق چوب ممکن است از مصالحی مثل صدف، استخوان و عاج نیز استفاده شود. این مصالح دارای رنگ و درخشندگی خاصی هستند که نمونه آن در میان چوبها وجود ندارد و به همین دلیل استفاده مناسب آن در معرق چوب می‌تواند تا حد زیادی به زیبایی کار بیفزاید:

۱- صدف: صدف، موجودی آبزی است و از کناره‌های مناطق دریایی به دست می‌آید و پوسته سخت آن دارای رنگ سفید و درخشندگی است. صدف مصرفی در معرق باید کاملاً سالم، دارای ضخامت مناسب (حداقل ۱/۵ میلیمتر)، رنگ روشن و درخشان و انحنای کم باشد (تصویر ۸- ۴ - ۲).

برخی استاد کاران ترجیح می‌دهند که لایه‌های مصرفی شان کاملاً از نظر ضخامت یکسان و پرداخته شده باشد به همین دلیل بعد از برش لایه‌ها، آنها را از دستگاهی به نام گنده گیر عبور می‌دهند. توصیه می‌شود پس از برش لایه‌ها، آنها را به صورت دسته‌ای تحت فشار روی هم بگذارید و به دور آنها نخ محکمی بیندید تا دچار تاییدگی و ترکیدگی نشوند. در ضمن برای نگهداری این لایه‌ها بهترین شرایط محیطی: دمای معمولی اتاق به دور از حرارت و نور خورشید و تهویه کافی است.

ب - فلزات مصرفی در معرق چوب: در معرق چوب گاهی علاوه بر قطعات چوبی از فلزات نیز استفاده می‌شود، فلزات معمولاً دارای رنگی برآق هستند به همین دلیل به کارگیری آنها در معرق چوب موجب تنوع بخشیدن به رنگها و تأثیری کار می‌شود.

کاربرد فلزات در معرق باید بجا باشد و میزان استفاده از آن به نحوی باشد که نمای قطعات چوبی را از نظر بصری تحت تأثیر قرار ندهد.

از آنجا که خواص فنی فلزات و چوبها متفاوت است استفاده از هر فلزی در معرق چوب میسر نیست بنابراین از فلزاتی استفاده می‌شود که دارای رنگ ثابت و بادوام باشند و بتوان آنها را به راحتی برش داد و سایش و پرداخت نمود. از طرفی لازم است این فلزات برای به کارگیری به همراه چوب و مصالح دیگر از همانگی ظاهری قابل قبولی برخوردار باشند به همین دلیل فلزاتی مثل مس، برنج، آلومینیوم و گاهی طلا و نقره مناسب‌تر می‌باشند (تصویر ۶- ۴ - ۲).



تصویر ۶- ۴ - ۲- چند نمونه ورق مس به ضخامت دو میلیمتر که می‌تواند به همراه چوبها در معرق به کار رود.

عاج می‌باشد. این مصالح در صورتی که بجا و به میزان حساب شده به کار رود لطمه‌ای به ارزش هنری معرف نمی‌زند ولی در هر صورت از ارزش فنی آن می‌کاهد.

پلیمرهای فوق معمولاً به صورت مایع در بازار عرضه می‌شوند و قابلیت رنگ‌پذیری زیادی دارند. در شیوهٔ معرف رزین دار این پلیمرها گاهی به نحوی به کار می‌روند که به صورت مایع فضای خالی بین چوبها را پر کنند و سپس به صورت جامد درآیند و گاهی نیز این مواد را به صورت ورقه‌های جامد به ضخامت ۳ میلیمتر درمی‌آورند و سپس آن را مانند لایه‌های چوبی برش می‌زنند.

هـ - میخ: میخهای ریز معروف به میخ سایه و سیاه بنفش که نوک بسیار باریک دارند و بلندی آنها به حدود ۵ میلیمتر می‌رسد برای نگهداری موقت قطعات معرف به روی زیرساخت به کار می‌رود (تصویر ۲-۴-۹).

و - چسبهای مصرفی در معرف چوب: قدیمی‌ترین چسب به کار رفته در معرف «سریش گیاهی» است. این چسب که از ریشه و ساقه گیاهی به همین نام به دست می‌آید در آب حل می‌شود و دوام چندانی در برابر فشار و رطوبت ندارد به همین دلیل امروزه به ندرت به کار می‌رود. چسب دیگری که مصرف آن از دیرباز در هنرهای چوبی رایج است سریش حیوانی است این چسب از غضروف و رباط و امعا و احشای حیوانات بدست می‌آید. سریشم به صورت تکه‌های جامد در بازار عرضه می‌شود. این چسب در آب گرم حالت خمیری و چسبندگی پیدا می‌کند و می‌توان در همان حالت آن را به کار برد، بدیهی است بعد از سرد شدن دوباره چسب جامد و سفت می‌شود. تنها مزیت این چسب برگشت‌پذیری^۱ و سرعت سفت شدن آن است و در ضمن باید گفت که این ماده در برابر گرما و رطوبت دوام چندانی ندارد.



تصویر ۸-۴-۲ - چند نمونه صدف

برای به کار گیری صدف آن را چند روز در آب خیس می‌کنند. سپس قسمتهای پوست شده و تیره و انحناها و نواحی اضافی را به وسیلهٔ سمباده یا سنگ برقی می‌سایند. بدیهی است هر چه صدف بیشتر در آب بماند برش و سایش آن راحت‌تر خواهد بود. از این رو چند روز قبل از برش آنها را در آب و یا ترجیحاً آب و سرکه قرار می‌دهند.

برش صدف مانند لایه‌های چوبی است و می‌توان آن را مطابق آنچه در بخش شیوهٔ اجرا اشاره می‌شود براساس الگو برش داد.

۲ - استخوان: استخوانهای مصرفی در معرف چوب به طور عمده از ساق پا و دندنهای اسکلت گاو و شتر است که به دلیل رنگ سفید مایل به کرم و ویژگیهای فیزیکی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد این استخوانها باید کاملاً سالم بوده، راستای مستقیم داشته باشد. برای آماده‌سازی استخوان آن را بعد از جداسازی از بافت نرم به طور مکانیکی تمیز می‌نمایند و سپس چند روز در آب آهک قرار می‌دهند تا چربی آن گرفته شود. حال می‌توان قسمت صاف آن را جدا کرد و سپس به وسیلهٔ ارده‌ستی یا برقی به ضخامت ۱ تا ۳ میلیمتر اقدام به لایه کردن آن نمود.

۳ - عاج: عاج که دارای رنگی سفید و رگه‌دار است برای بالا بردن کیفیت و ارزش هنری در معرف چوب استفاده می‌شوند. آماده‌سازی عاج مانند استخوان است.

د - پلیمرهای مصرفی در معرف چوب: امروزه استفاده از برخی مواد مصنوعی از جنس اکریلیک و پلی‌استر به جای مواد طبیعی مرسوم شده است. کاربرد این پلیمرها گاهی به خاطر ایجاد تنوع رنگی و گاهی به خاطر مشابه‌سازی مصالح کمیابی مثل



تصویر ۹-۴-۲ - میخ سایه

۱ - اصطلاح برگشت‌پذیری به این معناست که حتی بعد از مصرف چسب می‌توان آن را به وسیلهٔ بخار آب دوباره نرم نمود و قطعه را از جای خود جدا کرد.

برای رفع سفیدک و همچنین برای اینکه چسب موجود در لابلاست قطعات معرق و خط برشها خود را به صورت یک خط تیره قلم گیری نشان دهد بهتر است چسب را به رنگ قهوه‌ای تیره درآوریم. به همین منظور می‌توان به چسب چوب مقداری پودر رنگ قهوه‌ای و یا هر رنگ قهوه‌ای دیگر که محلول در آب باشد افزود. از آنجا که معمولاً برای قهوه‌ای رنگ کردن چسب چوب از ماده‌ای معدنی به نام «أُمْرَا» استفاده می‌شود، چسب حاصله را به نام «حسب أُمْرَا» می‌شناسند.

چسبی به نام چسب گرم وجود دارد که فقط به هنگام پرس گرم سفت می‌شود این چسب در بخش تزیینی کاربردی ندارد و برای زیرساختها به کار می‌رود.

در حال حاضر به طور عمده از چسب سفید چوب استفاده می‌شود که به آن چسب سرد یا چسب نجاری نیز می‌گویند. این چسب ماده‌ای است شیمیایی که در مجاورت هوا خشک می‌شود ولی گرما نیز به سرعت سفت شدن آن کمک می‌کند.

گرچه این چسب قدرت چسبندگی زیادی دارد ولی برای استحکام و دوام بیشتر به آن مقداری آب اضافه می‌کنند تا بتواند بهتر در الیاف چوبی نفوذ نماید، میزان آب مورد نیاز برای چسب در زمستان حدود ۲۰٪ و در تابستان حدود ۳۰٪ است.

این چسب گرچه بعد از خشک شدن بدون رنگ است ولی در کارهای معرق در زیر رنگ اندود^۱ به صورت دانه‌های سفیدی خودنمایی می‌کند که اصطلاحاً به آن «سفیدک» می‌گویند.


خودآزمایی

- ۱- در بخش اصلی معرق چوب کدامیک از فراورده‌های چوبی قابل استفاده‌اند؟
- ۲- اولین خصوصیتی که معرفکاران برای انتخاب گونه چوبی در نظر می‌گیرند چیست؟
- ۳- استفاده مناسب از رنگ و نقش چوب در یک کار معرق به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۴- دومین خصوصیتی که معرفکاران برای انتخاب گونه چوبی در نظر می‌گیرند چیست؟
- ۵- چرا معرفکاران سعی دارند حتی الامکان از چوبهای فشرده‌تر استفاده نمایند؟
- ۶- چند نمونه از گونه‌های چوبی مصرفی در معرق را نام بیرید.
- ۷- ضخامت چوبهای مصرفی در شیوه‌های مختلف معرق چوب در چه حدود است و اصطلاحاً چه نام دارند؟
- ۸- لایه‌های چوبی را چگونه آماده می‌نمایند؟
- ۹- برای نگهداری لایه‌های چوبی چه کارهایی توصیه می‌شود؟
- ۱۰- چرا در معرق چوب گاهی از فلزات نیز استفاده می‌نمایند؟
- ۱۱- فلزات مصرفی در معرق چوب باید دارای چه خواصی باشند؟
- ۱۲- فلزات مورد استفاده در معرق چوب را نام بیرید.
- ۱۳- مصالح حیوانی مورد استفاده در معرق چوب را نام بیرید. چرا این مصالح در معرق چوب به کار می‌روند؟
- ۱۴- صدف چه خصوصیاتی دارد؟ برای آماده‌سازی صدف چه کارهایی انجام می‌دهند؟
- ۱۵- استخوان مورد استفاده در معرق چگونه به دست می‌آید؟ چگونه آن را برای مصرف آماده می‌سازند؟
- ۱۶- عاج دارای چه خصوصیاتی است؟
- ۱۷- پلیمرهای مصرفی در معرق چوب کدامند؟ چرا امروزه در معرق چوب به کار می‌روند؟
- ۱۸- پلیمرهای مورد استفاده در معرق چوب به چه صورت به کار می‌روند؟
- ۱۹- مینخ سایه چه کاربردی در معرق دارد؟
- ۲۰- قدیمی‌ترین چسبهای به کار رفته در معرق چوب کدامند و چه خواصی دارند؟
- ۲۱- چسب سفید چوب چه خواصی دارد؟
- ۲۲- چرا به هنگام استفاده چسب سفید چوب به آن آب اضافه می‌کنند؟ میزان آب چقدر است؟
- ۲۳- برای رفع سفیدک چسب چوب چه اقدامی انجام می‌دهند؟

۱- منظور از رنگ اندود رنگ برآق پوشش دهنده روی کار است.

ب – ابزارهای نشانه‌گذاری: این ابزارها شامل مداد، خودکار و خطکش است که برای نشانه‌گذاری و رسم خط به روی طرح یا چوبها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ج – کمان اره: این ابزار را می‌توان از جمله مهم‌ترین و ظرف‌ترین ابزار دستی برش چوب به شمار آورد. کمان‌اره‌های سنتی به صورت یک کلاف چوبی است که در اثر پیچش زده آن یک تیغه اره نازک تحت کشش درمی‌آید و می‌تواند با ظرافت ببرد (تصویر ۲-۵)، ولی کمان اره‌های امروزی به صورت کمان فولادی است.



تصویر ۲-۵-۲. اره کلافی و نحوه کار کردن با آن

کمان اره فلزی از چهار بخش دسته، کمان و پیچها و قطعات نگهدارنده تشکیل شده است. جنس دسته معمولاً از چوب است و به شکلی ساخته شده تا به راحتی در دست جای گیرد. کمان از جنس فولاد است و خاصیت فنری دارد. پیچها و قطعات نگهدارنده آن از جنس فولاد زنگ نزن هستند و تیغه اره را بر کمان محکم می‌کند (تصویر ۳-۵).

برای نگهداری و استفاده بهینه از کمان اره بهتر است پیچها با یک آچار چوبی ساده باز و بسته شوند و در ضمن به هنگام بستن تیغه نباید کمان را تحت فشار زیاد قرار داد. توصیه می‌شود بعد از پایان کار روزانه یکی از پیچها آزاد شود تا کمان تحت فشار دائم نباشد.

۵ – ابزار و وسایل مورد استفاده در ساخت معرق چوب

از آنجا که ابزار و وسایل مورد نیاز برای زیرساخت همان ابزار عمومی درودگری است که در فصل ۱ به آن اشاره شد، در اینجا فقط به ابزارهایی پرداخته می‌شود که در بخش اساسی تولید معرق بکار می‌روند. ابزارهای مربوط به پرداخت و رنگ کاری نیز در بخش ۱۱ تشریح می‌گردد.

الف – میز و صندلی کار: میز معرق‌کاری معمولاً از جنس چوب است. مساحت رویه این میز بسته به فضای کارگاه می‌تواند از یک متر مربع به بالا باشد ولی مطلوب‌ترین ارتفاع آن در حدود 90° سانتی‌متر است. میز معرق را محکم و سنگین می‌سازند تا هنگام کار، حرکت و لرزش نداشته باشد. در قسمت لبه جلویی میز کار یک تخته به ابعاد حدود 30×10 سانتی‌متر و به ضخامت ۱ سانتی‌متر به نحوی نصب می‌شود که حدود 20° سانتی‌متر آن از لبه میز جلوتر باشد.

این تخته که اصطلاحاً به آن «لبه کار» و «پیش کار» و «یقه هفت» می‌گویند به این دلیل به روی لبه میز معرق‌کاری نصب می‌شود که بتوان مصالح مورد نظر را به روی آن تکیه داده، با کمان اره به راحتی برش داد. برای برش راحت‌تر معمولاً در قسمت جلوی لبه کار شکافی ایجاد می‌کنند تا تیغه کمان اره بتواند در آن حرکت نموده، بدون اینکه به جایی گیر کند قطعه موردنظر را برش دهد (تصویر ۱-۵). معمولاً معرق‌کاران با استفاده از صندلی مناسب و راحت که ارتفاع آن حدود نصف میز کار است به کار می‌پردازند.



تصویر ۱-۵-۲. میز و صندلی معرق‌کاری – نحوه اتصال پیش کار روی لبه میز کار


$\frac{1}{1}$ میلیمتر دارد. تیغه اره‌های ضخیم‌تر از شماره ۱ یعنی شماره‌های ۲ و ۳ و ۴ و ... بر ترتیب ضخامتی برابر $\frac{2}{1}$ و $\frac{3}{1}$ و $\frac{4}{1}$ و ... میلیمتر دارند. تیغه اره‌های نازک‌تر از شماره یک یعنی شماره‌های یک صفر، دو صفر، سه صفر^۳ و ... به ترتیب ضخامتی برابر $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{4}$ و ... میلیمتر دارند. نوعی تیغه اره نیز به نام گردبُر وجود دارد که دندانه‌های آن به جای این که یک طرف تیغه باشد در اطراف آن به صورت مارپیچ است.

در هنر معرق معمولاً برای بریدن قطعات از تیغه اره شماره صفر و برای برش خطوط داخلی قطعات از تیغه اره شماره دو صفر استفاده می‌کنند.

هـ - تیزک: وسیله‌ای است فلزی که نوکی تیز و ظرفی دارد. به کمک این وسیله قطعات تشکیل دهنده معرق را در محل خود روی زیرساخت و در کنار قطعات دیگر جا می‌زنند. در برخی مواقع یک پنس می‌تواند کار تیزک را انجام دهد.

و - چکش: چکش معرقکاری سبک و حدود ۵۰ یا ۱۰۰ گرم وزن دارد، سری آن طوری ساخته شده که یک طرفش پهن و در طرف دیگر باریک و ظرفی باشد تا بتوان به وسیله آن میخهای کوچک را در محل موردنظر کویید.

ز - گیره دستی: گیره دستی وسیله‌ای متحرک برای ایجاد فشار و نگهداری قطعات است این گیره‌ها فولادی هستند و در اندازه‌های مختلف موجودند. نوع بزرگ‌تر این وسیله در کارهای معمولی نجاری استفاده می‌شود. ولی نوع متوسط و کوچک آن در معرقکاری کاربرد زیادتری دارد. گیره دستی دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک و یک پیچ محکم کننده است.



تصویر ۲-۵-۳ - کمان اره

د - تیغه کمان اره: تیغه اره‌هایی فولادی و کم ضخامت هستند که بین دو قطعه نگهدارنده کمان اره بسته می‌شوند؛ این تیغه‌ها در دو نوع چوب بُر و فلز بُر وجود دارند. تیغه اره چوب بر برای برش لایه‌های چوبی به کار می‌روند. این تیغه‌ها از جنس فولاد فرنی هستند و دندانه‌های آن دارای چپ و راست^۱ می‌باشد که اصطلاحاً به آن «پا ملخی» می‌گویند. تیغه اره‌های فلز بُر برای برش لایه‌های فلز و صدف و استخوان به کار می‌رود. این تیغه‌ها از جنس فولاد سخت است و چون در فلز گیر نمی‌کند بدون چپ و راست است (تصویر ۴-۵-۲).

کلیه تیغه اره‌ها طول ثابت و در حدود ۱۳/۵ سانتیمتر دارند ولی ضخامت‌شان متفاوت است از این‌و شماره گذاری آنها براساس ضخامت صورت می‌گیرد. تیغه اره شماره «۱»^۲ ضخامتی برابر



تصویر ۲-۵-۴ - مقایسه تیغه اره چوب بُر و فلز بُر
بالایی - چوب بُر پایینی - فلز بُر

۱ - دندانه‌های این نوع تیغه را به ترتیب یکی به چپ و یکی به راست مایل می‌سازند تا جای خود را در چوب باز نموده و گیر نکند.

۲ - شماره آن به روی بسته‌بندی‌ها به صورت ۱.۰ و همچنین ۱. نوشته می‌شود.

۳ - شماره‌ها به روی بسته‌بندی‌ها به صورت ۰/۰۰۰ و ... و ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۳ نوشته می‌شوند.

به برش کرد.

ابزارهای سوراخ‌کننده و سایلی هستند که قادرند به طور دستی یا خودکار برقی، مته‌ها را به چرخش درآورند و بدین‌وسیله در ناحیه موردنظر سوراخ ایجاد نمایند. قطر سوراخ ایجاد شده بستگی به شمارهٔ مته مورد مصرف دارد. شماره مته در حقیقت قطر آن به میلیمتر است (مثالاً وقتی گفته می‌شود مته ۸ یعنی مته‌ای به قطر ۸ میلیمتر). برای کارهای چوبی مته نوع H.S.S (فولاد تندبُر) مناسب‌تر می‌باشد.

د - **ابزار برش الگو**: ابزارهایی مانند قیچی و تیغه موکتُر و تیغه بیستوری^۱ که به‌وسیله آن کاغذ الگو برش می‌خورد. توصیه می‌شود برای برش دقیق‌تر از نوع ظرف و تیز این ابزارها استفاده شود.

برای استفاده از گیرهٔ دستی کافی است دو فک را در دو طرف قطعه موردنظر قرار داده، پیچ را محکم نماییم. تصویر انواع گیره‌دستی در فصل ۱ بخش ابزار آمده است.

چوبسای و سوهان: این ابزارها و سایل سایش موضعی چوبها به‌شمار می‌روند. از آنجا که چوبسای و سوهان در اندازه و شکلها و زبری و نرمی مختلف موجودند، توصیه می‌شود برای سایش ناحیه‌ای قطعات معرق از نوع ظرف آن استفاده گردد تا سایش با دقّت بیشتر انجام شود. تصاویر انواع چوبسای و سوهان در فصل ۳ آمده است.

سوراخ‌کننده‌ها: در برخی مواقع برای برش بخش میانی یک قطعه شایسته‌تر است در بخش میانی آن قطعه سوراخی ایجاد نمود تا بتوان با عبور دادن تیغه‌اره و بستن مجدد آن اقدام

خودآزمایی

- ۱- یک میز و صندلی مناسب برای معرفکاران دارای چه خصوصیاتی است؟
- ۲- ابزارهای نشانه‌گذاری کدامند؟ و چه کاربردی دارند؟
- ۳- کمان اره سنتی به چه صورت می‌باشد؟
- ۴- کمان اره فلزی مخصوص معرق از چند بخش تشکیل شده است؟ کار هر بخش را توضیح دهید.
- ۵- تیغه کمان اره مخصوص معرق چیست و در چند نوع موجود است؟
- ۶- تیغه کمان اره مخصوص معرق بر چه اساسی شماره‌گذاری می‌شود؟
- ۷- در معرق چوب معمولاً تیغه کمان اره با چه شماره‌هایی مصرف بیشتر دارد؟
- ۸- تیزک چیست؟ و در معرق چوب چه کاربردی دارد؟
- ۹- یک چکش مناسب برای معرف دارای چه خصوصیاتی است؟
- ۱۰- گیره دستی در معرف چوب چه کاربردی دارد؟
- ۱۱- سوهان و چوبسای چه کاربردی در معرف کاری دارند؟
- ۱۲- در چه موقعی نیاز است در قطعات معرق سوراخ ایجاد شود؟
- ۱۳- وسایل سوراخ زننده کدامند؟
- ۱۴- مته‌ها بر چه اساسی شماره‌گذاری می‌شوند؟
- ۱۵- ابزار و وسایل برش طرح و الگو را شرح دهید.

۱- تیغه بیستوری همان تیغه پژشکی است که معمولاً در جراحی‌ها استفاده می‌شود.

۶— زیرساختهای معرف

که قرار است معرف شود کاملاً پوشش می‌دهند، بنابراین برای ساخت این ناحیه از زیرساخت نیازی نیست مصالح موردنظر رنگ و نقش خاصی داشته باشد و خصوصیت مهم استحکام و دوام کافی است. البته برای ساخت آن نواحی از زیرساخت که قرار است به روی آن معرفی اجرا گردد بهتر است رنگ و نقش مناسب نیز علاوه بر خصوصیات فنی در نظر باشد. مثلاً برای اجرای یک اسکلت میز که قرار است فقط سطح آن معرف شود معمولاً قسمتهای پایه و قیدها را از چوبی مثل گرد و می‌سازند در حالی که برای ساخت رویه آن حتی می‌توان از سه لایی و هفت لایی استفاده کرد.

۹— چنانچه می‌دانیم در شیوه جایگزینی ابتدا چوب زمینه کنده کاری و سپس قطعات دیگر در آن جایگزین می‌شود. در حقیقت در این شیوه زمینه معرف همان چوب زیرساخت است. برای اجرای زیرساخت در شیوه جایگزینی چه قسمتهایی که قرار است به روی آن معرف شود و چه نواحی دیگر از چوب محکم و فشرده و با رنگ و نقش مناسب استفاده می‌شود. مثلاً برای ساخت یک جعبه که فقط قرار است به روی در آن معرف به شیوه روکشی اجرا شود معمولاً تمام قطعات جعبه از چوب محکم و فشرده و خوش نقش مثل گرد و به کار می‌برند.

۱۰— معرف روکشی به روی انواع زیرساخت قابل اجراست ولی با توجه به نازک و قابل انعطاف بودن روکش می‌توان آن را حتی به راحتی به روی سطح غیرمسطح نیز اجرا نمود، به همین دلیل گاهی آن را به روی یک زیرساخت نازک (مثل یک لایه فیبر یا سه لایی) اجرا می‌کنند و آنگاه می‌توان آن را به روی انواع وسایل کاربردی و حتی دیواره ساختمان الصاق نمود.

شیوه اجرایی زیرساخت

لامعه اجرای زیرساختها، دانستن اصول درودگری است که تشریح کامل آن مستلزم بحثی مفصل در این زمینه می‌باشد بنابراین در این بخش فقط اصول کلی اجرای دو گروه مهم زیرساخت یعنی تابلو و وسایل کاربردی معرفی می‌گردد.

الف — شیوه اجرایی زیرساخت تابلو: نظر به اینکه تابلوهای معرف در اندازه‌ها و به شیوه‌های گوناگون ساخته می‌شوند نحوه اجرای زیرساخت آنها نیز به همان تناسب فرق می‌کند. در

چنانچه می‌دانیم معرفکاری یک هنر الحاقی است و از قطعات مختلف چوبی و غیرچوبی تشکیل شده که روی یک اسکلت چوبی نصب یا تعبیه می‌شوند. این اسکلت «زیرساخت» نام دارد که می‌تواند شیئی تزیینی مثل تابلو یا کاربردی مانند میز باشد. برای ساخت یک اثر هنری معرف گاهی اجرای زیرساخت و بخش الحاقی (تزیینی) به دست یک نفر صورت می‌پذیرد ولی برخی اوقات نیز معرفکاران ساخت زیرساخت را به شخص دیگری سفارش می‌دهند و خود فقط بخش تزیینی معرف را اجرا می‌نمایند. از آنجا که اجرای هر دو بخش زیرساخت و تزیینی نیازمند تخصص فنی و هنری است، لازم است اجرا کننده معرف قبل از هر کار، طرح کاملی از زیرساخت و بخش تزیینی کار موردنظر در دست داشته باشد تا بتواند اندازه‌ها و تناسبات و سایر خصوصیات هنری و اجرایی شان را اصلاح و هماهنگ نماید.

در حقیقت زیرساخت، پایه‌ای برای اجرای معرف چوب به شمار می‌رود؛ بنابراین در دوام و استحکام و کیفیت اجرا و همچنین زیبایی آن تأثیر مستقیم دارد. از این‌رو برای بالا رفتن کیفیت فنی و هنری یک شیء تولیدی معرف بهتر است از یک زیرساخت پرکیفیت استفاده شود. برای اجرای یک زیرساخت مناسب ویژگیهای زیر در نظر گرفته می‌شود.

۱— از مصالح اولیه مرغوب (از نظر خواص) و بدون نقص استفاده شود.

۲— از استحکام و دوام کافی برخوردار باشد و بتواند شکل اولیه خود را حفظ نماید.

۳— از نظر شکل و اندازه متناسب با بخش تزیینی باشد.

۴— از زیبایی و ظرافت کافی برخوردار باشد.

۵— کاربرد مورد انتظار را ارائه دهد.

۶— بخش تزیینی را تحت تأثیر قرار ندهد.

۷— مصالحی که معمولاً در زیرساختهای معرف به کار می‌روند عبارتند از: گونه‌های چوبی افرا، کبوده، چnar، کاج، توسکا و گرد و همچنین فراورده‌های لایه‌ای مثل سه و پنج و هفت لایی.


۸— چنانچه می‌دانیم قطعات الحاقی شیوه‌های معرف رزین دار، زمینه چوب و نازک کاری آن، سطحی از زیرساخت را

در کلیه شیوه‌های معرق به جز جایگزینی، می‌توان از تخته لایه‌ها استفاده کرد. برای زیرساخت تابلوهایی به اندازه کوچک^۱ یک تخته هفت لایه به ضخامت ۱۲ میلیمتر کافی است و فقط لازم است آن را به اندازه و شکل موردنظر دوربری کنیم (تصویر ۲-۶).



تصویر ۲-۶-۳ - زیرساخت تخته لایه‌ای برای تابلوهای کوچک که عبارت است از یک هفت لایه

برای تابلوهایی به اندازه متوسط^۲ بهتر است هفت لایی ضخیم‌تر (که ضخامتی در حدود ۱۸ میلیمتر دارد) بکار برد و یا اینکه ابتدا یک هفت لایی به شکل و اندازه موردنظر بریده سپس دو طرف پشت و روی آن را سه لایی پرس نمود (تصاویر ۲-۶-۴ و ۲-۶-۵).



تصویر ۲-۶-۴ - نمای ترسیمی از یک زیرساخت تخته لایه‌ای بعد از پرس - تخته سه لایی‌های پرس شده در دو طرف هفت لایی A - هفت لایی



تصویر ۲-۶-۵ - زیرساخت تخته لایه‌ای تابلو دو رو سه لایی پرس شده به شکل مربع

اینجا به سه نوع زیرساخت تابلو که امروزه مرسوم است می‌پردازیم:

۱- زیرساختهای تخته‌ای تابلو: این شیوه، ساده‌ترین روش زیرساخت تابلو است و برای تابلوهای کوچک و متوسط و کلیه شیوه‌های معرق بویژه جایگزینی، ساخته می‌شود. برای ساخت این نوع زیرساخت کافی است یک تخته صاف و سالم را که ضخامتی در حدود ۱ تا ۳ سانتیمتر (بسته به وسعت کادر) دارد به شکل و اندازه کادر موردنظر دوربری نماییم (تصویر ۲-۶-۱).



تصویر ۲-۶-۱ - یک نمونه زیرساخت تخته‌ای تابلو به شکل مستطیل در صورتی که عرض تخته به اندازه موردنظر نبود می‌توان چند تخته هم طول را از پهلو بهم چسباند (تصویر ۲-۶-۲).



تصویر ۲-۶-۲ - نحوه درز کردن دو تخته از پهلو برای دستیابی به زیرساخت بزرگتر

۲- زیرساختهای تخته لایه‌ای تابلو: تخته لایه‌ها برای زیرساخت تابلو مطمئن‌تر هستند زیرا امکان تاییدگی و ترک برداشتن کمتری دارند. برای اجرای زیرساخت تابلوهای کوچک و متوسط،

۱- اصطلاحاً به این کار درز کردن می‌گویند.

۲- منظور از تابلوهایی به اندازه کوچک تابلوهایی است که مساحت آن در حدود ۲۰۰ سانتیمتر مربع باشد.

۳- منظور از تابلوهایی به اندازه متوسط، تابلوهایی است که مساحت آن حدوداً بین ۲۰۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر مربع باشد.



تصویر ۶-۲-۹— کلاف آماده شده و دو عدد سه لایی که بر پشت و روی آن چسبانیده می شود.




تصویر ۶-۲-۱۰— شیوه چسبانیدن (پرس) سه لایی در دو طرف کلاف به وسیله گیره دستی




تصویر ۶-۲-۱۱— زیرساخت کلافی آماده شده بعد از پرس زوايا و لبه های زیرساخت به وسیله رنده اصلاح شده است.

۳— زیرساختهای کلافی تابلو: این زیرساخت معمولاً^۱ برای تابلوهایی به اندازه متوسط و بزرگ^۲ و برای کلیه شیوه های معرف به جز جایگزینی استفاده می شود. در این روش ابتدا یک کلاف^۳ محکم به شکل و اندازه موردنظر ساخته می شود و سپس پشت و روی آن سه لایی چسبانده می شود. کلاف این گونه زیرساختها گاهی تویر است (تصویر ۶-۲-۶) و گاهی قطعات آن به وسیله اتصالات فاق و زبانه به هم وصل شده، پشت و روی آن سه لایی پرس می شود (تصاویر ۶-۲-۷ و ۶-۲-۸ و ۶-۲-۹ و ۶-۲-۱۰ و ۶-۲-۱۱).



تصویر ۶-۲-۶— زیرساخت کلافی تابلو نوع تویر قسمت مرکز آن سه تخته است که از پهلو به هم چسبانده شده اند و پشت و روی آن سه لایی چسبانده شده است.



تصویر ۶-۲-۷— نمای ترسیمی از زیرساخت کلافی تابلو نوع کلاف فاق و زبانه A— سه لایی B— کلاف



تصویر ۶-۲-۸— قطعات آماده شده برای ساخت کلاف تابلو

۱— منظور از تابلوهایی به اندازه بزرگ تابلوهایی است که مساحت آن حدوداً بیش از ۲۴۰۰ سانتیمتر مربع باشد.


۲— منظور از کلاف یک اسکلت چند تکه ای تخته ای به شکل و اندازه موردنظر است.

۱- طراحی: گرچه برخی از استاد کاران براساس طرح ذهنی اقدام به اجرای زیرساخت است ولی برای اجرای علمی یک زیرساخت ترسیم کمک مؤثری است. طرح اجرایی زیرساخت معمولاً به شیوه ترسیم فنی و از چند نما رسم می‌شود، بهتر است یک پرسپکتیو و راندو نیز از موضوع مورد نظر اجرا شود تا حجم کلی کامل‌تر تجسم یابد.

لازم است شکل و اندازه زیرساخت با طرح و اندازه معرف موردنظر همانهنج باشد و مشخص باشد که معرف موردنظر را می‌خواهیم به چه شیوه‌ای و در چه نقاطی از زیرساخت اجرا نماییم. شایسته است به وسیله نمایهای ترسیم و روشهای آن مشخص کنیم که زیرساخت موردنظر از چند قسمت تشکیل شده و هر قسمت چه شکل و اندازه‌ای دارد و قرار است از کدام‌یک از فراورده‌های چوبی و در چه جهتی ساخته شود. نظر به اینکه قطعات مختلف زیرساخت به وسیله اتصالات بهم وصل می‌شوند بنابراین در ترسیم، نحوه اتصال نیز مشخص می‌گردد تصویر (۲-۶-۱۴).

بدیهی است یک وسیله کاربردی هر چه بزرگتر و تحت فشار پیشتر باشد از چوبهای محکم‌تر و قطعات ضخیم‌تر و اتصالات قوی‌تر ساخته می‌شود.

۲- ساخت قطعات: از آنجا که شکل و اندازه هر قطعه در ترسیم مشخص می‌شود می‌توان فراورده^۱ موردنظر را انتخاب و سپس آن را به وسیله روشهای برش، تراش، سایش، کنده کاری،



تصویر ۱۴-۲-۶-۲- ترسیم فنی شامل پرسپکتیو - پلان -

نمای رو به رو و نمایی از یکی از قطعات مربوط به زیرساخت یک چراغ که قرار است به روی آن معرف انجام شود.

بدیهی است هرچه اندازه تابلوی موردنظر بزرگ‌تر باشد از قطعات ضخیم‌تری برای زیرساخت آن استفاده می‌گردد. در کلیه روشهای اجرای زیرساخت اعم از تخته‌ای و تخته لایه‌ای و کلافی معمولاً بعد از ساخت اولیه زیرساخت، اندازه‌ها و زوایای آن را به وسیله برش یا رنده یا سایش دقیقاً برابر طرح میزان می‌نمایند. بهتر است لبۀ کادر زیرساخت را زهوارکوبی نماییم تا زیرساخت از استحکام و زیبایی بیشتری برخوردار شود (تصویر ۲-۶-۱۲).



تصویر ۲-۶-۲- زهوارکوبی دور لبه زیرساخت

ب- شیوه اجرایی زیرساخت وسایل کاربردی: وسایل کاربردی چوبی مثل در، پنجره، جعبه، میز، صندلی و ... معمولاً از قطعات مختلف فراورده‌های چوبی ساخته شده‌اند که این قطعات به هم‌دیگر متصل می‌باشند.

گرچه شیوه ساخت هر یک از وسایل کاربردی جزیات مربوط به خود را دارد ولی از نظر اصول کلی همه آنها مراحل ساخت تقریباً مشابهی را طی می‌نمایند که در اینجا به آن پرداخته می‌شود (تصویر ۱۳-۶-۲).



تصویر ۱۳-۶-۲- انواع زیرساخت وسایل کاربردی که می‌توان به روی آنها معرف انجام داد.

۱- این فراورده‌ها گاهی مستقیماً مورد ساخت قطعه قرار می‌گیرند و گاهی ابتدا تبدیل به پروفیل موردنظر می‌شود تا راحت‌تر بتوان آن را به صورت قطعه مورد نظر درآورد.

است قطعات بهوسیله گیره مسی نسبت به هم تحت فشار قرار گیرند تا در جای خود ثبیت شوند (تصویر ۱۶-۲-۶). در تصویر (۱۷-۲-۶) همان زیرساخت را در حالی که به روی آن معرق زمینه چوب اجرا شده ملاحظه می کنید.

ابزار زنی و ... تبدیل به قطعات موردنظر نمود (تصویر ۱۵-۶-۲).
 ۳- اتصال قطعات: بعد از ساخت قطعات و کنترل آن می توان آنها را طبق ترسیم بهم وصل نمود. برای اتصال قطعات گاهی از چسب و میخ و پیچ نیز استفاده می شود و گاهی لازم



تصویر ۱۵-۶-۲- قطعات آماده شده چراغ خواب قبل از وصل



تصویر ۱۷-۶-۲- همان اسکلت بعد از اجرای معرق



تصویر ۱۶-۶-۲- قطعات بهم وصل شده چراغ خواب

خودآزمایی

۱- زیرساخت معرف چیست؟

۲- چرا لازم است یک معرفکار قبل از هر کار طرح کاملی از زیرساخت و همچنین بخش تربینی معرف مورد نظر، در اختیار داشته باشد؟

۳- برای اجرای یک زیرساخت مناسب چه ویژگیهایی در نظر گرفته می‌شود؟

۴- یک زیرساخت مناسب برای شیوه‌های معرف رزین دار، زمینه چوب و نازک کاری دارای چه خصوصیاتی می‌باشد؟

۵- یک زیرساخت مناسب برای شیوه معرف جایگزینی دارای چه خصوصیاتی می‌باشد؟

۶- یک زیرساخت مناسب برای شیوه معرف روکشی می‌تواند دارای چه قابلیتهاي باشد؟

۷- انواع زیرساختهای رایج در تابلوی معرف کدامند؟

۸- زیرساخت تخته‌ای تابلو چه خصوصیات و موارد استفاده‌ای دارد و چگونه ساخته می‌شود؟

۹- زیرساخت تخته لایه‌ای تابلو چه خصوصیات و موارد استفاده‌ای دارد و چگونه ساخته می‌شود؟

۱۰- زیرساخت کلافی تابلو چه خصوصیات و موارد استفاده‌ای دارد و چگونه ساخته می‌شود؟

۱۱- اهمیت ترسیم فنی برای اجرای زیرساخت مورد نظر در چیست؟ و چه مواردی در آن در نظر گرفته می‌شود؟

۱۲- مراحل ساخت زیرساخت وسایل کاربردی را شرح دهید.

ارزشیابی عملی: دو مورد از موارد زیر را انجام دهید :

۱- برای یک تابلو مستطیل شکل به اندازه 40×30 سانتیمتر، یک زیرساخت تخته‌ای بسازید. این زیرساخت می‌تواند یک تکه و یا به صورت درز شده باشد. ضخامت تخته‌ها را حدود ۲ سانتیمتر بگیرید و بعد از برش و گونیا کردن، دور لبه آن را زهوارکوبی نمایید.

۲- برای یک تابلو مربع شکل به اندازه 15×15 سانتیمتر، یک زیرساخت تخته لایه‌ای بسازید. برای این کار فقط از یک تخته هفت لایه به ضخامت ۱۲ میلیمتر استفاده کنید. بعد از دقیق کردن اندازه‌ها و گونیا کردن می‌توانید دور لبه آن را زهوارکوبی نمایید. این شیوه را می‌توان در مورد یک زیرساخت تابلو به شکل دایره و به قطر 20 سانتیمتر نیز اجرا کرد.

۳- برای یک تابلو مستطیل شکل به اندازه 40×30 سانتیمتر یک زیرساخت تخته لایه‌ای بسازید. برای این کار یک تخته هفت لایه به ضخامت ۱۲ میلیمتر و به اندازه فوق انتخاب و پشت و روی سه لایی برس نمایید. بعد از خشک شدن چسب و بریدن اضافه‌ها و گونیا کردن زوایا دور لبه آن را زهوارکوبی نمایید.

۴- به کمک مدرس مربوط برای یک تابلو به شکل مستطیل و به اندازه 60×30 سانتیمتر، یک زیرساخت کلافی بسازید. ضخامت چوبهای کلاف در حدود ۳ سانتیمتر کافی است و حتی الامکان از چوبهای سبک (توسکا - کبوده - روسی) استفاده نمایید. بعد از اتصال قطعات کلاف پشت و روی آن را سه لایی برس نمایید. بعد از خشک شدن چسب زوایا را گونیا نموده، دور لبه را زهوارکوبی کنید.

۵- به کمک مدرس مربوط یک جعبه ساده به شکل مکعب مستطیل و به اندازه $20 \times 30 \times 10$ سانتیمتر بسازید.

۷—اصول برشکاری

اصول برشکاری مواردی هستند که ما را در ساخت صحیح هر یک از قطعات معرف یاری می‌کنند، در صورتی که برش قطعات براساس این اصول انجام شود فواید زیر را در برخواهد داشت:

- ۱—برش دقیقاً در مسیر مورد نظر انجام خواهد شد.
- ۲—کنارهٔ هر قطعه بریده شده بر سطح رویین آن قطعه عمود خواهد بود.

۳—قطعات بریده شده بدون فاصله در کنار هم چفت می‌شوند.

۴—کمان اره و تیغه استهلاک کمتری خواهند داشت.

۵—سر و صدا و گرد و خاک کمتری ایجاد خواهد شد.

اصول برشکاری در تمام روش‌های معرف یکسانند و رعایت آن در برش تمام مصالح و نیز در کیفیت یک اثر هنری معرف اهمیت دارد، زیرا کیفیت یک اثر هنری معرف در درجه اول بستگی به برش صحیح قطعات دارد. در اینجا به مهم‌ترین این اصول اشاره می‌گردد:

۱—وضعیت برشکار در هنگام برش: چنانچه می‌دانیم ارتفاع میز معرفکاری در حدود ۹۰° سانتیمتر در نظر گرفته می‌شود، بنابراین در صورتی که یک برشکار ارتفاع صندلی خود را به نحوی تنظیم نماید که هنگام نشستن ارتفاع لبه کار کمی پایین‌تر از سرشنা�ه‌های او باشد در بهترین وضعیت است. در این حالت برشکار عملکرد وسیعی برای برش با کمان اره دارد و ضمن اینکه دید مناسبی نیز دارد کمتر دچار خستگی و فرسایش بدنی می‌شود. رجوع شود به تصویر بخش ابزار.


بهترین فاصله میز کار و صندلی نسبت به هم هنگامی است که اگر برشکار اره را صحیح در دست بگیرد دقیقاً دسته اره در زیر شکاف لبه کار قرار داشته باشد (تصویر ۱—۷—۲).



تصویر ۱—۷—۲—وضعیت کمان اره در حال برش نسبت به لبه کار

۲—چگونگی بستن تیغه‌اره در کمان اره: چنانچه

می‌دانیم برای بستن تیغه‌اره پیچها و قطعات نگهدارنده‌ای در دو سر قوس کمان اره وجود دارد. برای بستن تیغه‌اره کافی است هر کدام از سرهای تیغه‌اره را بین سر کمان و قطعه نگهدارنده به نحوی که روی پیچ باشد قرار داده، پیچ را محکم نماییم (تصویر ۲—۷—۲) تیغه‌اره به نحوی بسته می‌شود که دندانه‌های آن به سمت بیرون و شیب آنها به سمت دسته باشد.



تصویر ۲—۷—۲—نمایی از نحوه بستن سر تیغه‌اره در کمان اره. چنانچه ملاحظه می‌شود تیغه‌اره روی پیچها بسته شده و سر دیگر آن از پشت قطعه نگهدارنده بیرون است. جهت زاویه دندانه‌های تیغه‌اره به سمت دسته است.

برای بستن تیغه‌اره معمولاً اول یک سر تیغه به قطعه نگهدارنده طرف دسته بسته می‌شود، ولی برای بستن سر دیگر تیغه لازم است ابتدا دو سر کمان را کمی به طرف هم فشار دهیم و در همان موقع سر دیگر تیغه را در قطعه نگهدارنده مربوط قرار داده، پیچ آن را محکم نماییم. (تصویر ۳—۷—۲)، به این ترتیب بعد از رها کردن کمان، تیغه‌اره تحت کشش قرار می‌گیرد. برای



تصویر ۳—۷—۲—بستن سر دوم تیغه‌اره. چنانچه ملاحظه می‌شود کمان اره تحت فشار قرار می‌گیرد و در همان حال تیغه‌اره در جای خود محکم می‌شود.

صورت لزوم حرکت داده شود (تصویر ۴ - ۷).



تصویر ۴ - ۷ - شیوه گرفتن قطعه در حال برش روی لبه کار

برای اره کشی صحیح بهتر است بدون اینکه به کمان اره فشار آورده شود، آن را در کنترل داشته باشیم. به همین منظور اره کشی به نحوی صورت می‌گیرد که کمان اره فقط بر اثر برش خود در قطعه کار جلو بروند نه با فشار دست. در حقیقت در اینجا دست فقط کمان اره را بالا و پایین نموده، در مسیر مورد نظر هدایت می‌نماید تا اره هر قدر که برآید برداشت به همان اندازه نیز جلو برود. برای دستیابی به نتیجه مطلوب‌تر بهتر است کمان اره را به نحوی حرکت دهیم که تیغه آن در تمام طول خود با قطعه مورد برش تماس یابد و از آن برآید بردار. با این شیوه برش، کنترل پیشتری دارد و در ضمن تیغه اره نیز از دوام بیشتری برخوردار خواهد بود.

در صورتی که اره کشی به نحو صحیح انجام شود، صوت آن دلنشین و تن صدای مخصوصی خواهد داشت، ولی اگر هنگام برش به اره فشار آید صدای خشنی ایجاد می‌کند.

هنگامی که به یک قطعه برش خورده با کمان اره می‌نگریم براحتی متوجه می‌شویم که آیا صحیح برش خورده یا نه؟ اگر برش صحیح باشد، سطح جانی قطعه برش خورده بر سطح افقی آن قطعه عمود است. و امتداد برش نیز یکنواخت است و دالبر و کنگره نیز ندارد و در ضمن برش دقیقاً در مسیر خط مورد نظر صورت گرفته است (تصویر ۵ - ۷).

تنظیم میزان کشش تیغه اره کافی است به هنگام بستن آن دقّت نماییم سرهای تیغه اره از انتهای قطعات نگهدارنده به اندازه حدود دو میلیمتر بیرون بزند (تصویر ۲ - ۷). برای محکم کردن پیچها، فشار دست کافی است ولی در صورت نیاز می‌توان برای آن یک آچار چوبی ساخت.


۳ - طرز گرفتن کمان اره: زاویه کار کرد اره در کیفیت برش قطعات تأثیر مستقیم دارد و این موضوع تا حد زیادی بستگی به صحیح دست گرفتن اره دارد. صحیح‌ترین طریقه در دست گرفتن کمان اره به گونه‌ای است که وقتی پشت میز معرق کاری بنشینیم دسته کمان اره در زیر شکاف لبه کار قرار گیرد، زاویه آرنج کمی بسته‌تر از 90° و تیغه کمان اره بر سطح لبه کار یا به عبارتی بر سطح چوب مورد برش عمود باشد (تصویر ۱ - ۷).

برای اینکه بتوانیم کمان اره را به هنگام برش کنترل نمایم بهتر است با چهار انگشت و کف دست دسته آن را گرفته، و انگشت شصت را پشت پیچ دسته کمان اره تکیه دهیم. در این حالت بهتر است قوس کمان اره کاملاً به سمت برشکار باشد (تصویر ۱ - ۷).

۴ - وضعیت قطعه در حال برش: مصالحی که در حال برش است به نحوی در روی لبه کار قرار می‌گیرد که سطح زیرین آن کاملاً به روی سطح رویین لبه کار تکیه داشته باشد و در ضمن محل مورد نظر آن مصالح برای برش نیز در ناحیه روی شکاف لبه کار قرار گیرد. بدیهی است برشکار باید به هنگام برش یک قطعه آن را مرتباً به نحوی حرکت دهد تا محل برش همواره در روی شکاف لبه کار قرار داشته باشد، در این حالت تسلط او نسبت به محل برش قطعه نیز به حد اکثر می‌رسد.

برای برش قطعات کوچک آنها را در قسمت انتهایی شکاف روی لبه کار تکیه می‌دهند زیرا شکاف در این ناحیه بسته‌تر است و برای قطعه تکیه گاه بیشتری دارد.

۵ - روش اره کشی: برای یک برش صحیح و دقیق لازم است یک برشکار تمام حواس و دقّت خود را به روی کار متمرکز نماید تا بتواند تمام مراحل برش را زیر نظر داشته باشد. معرق کاران به هنگام برش از هر دو دست خود استفاده می‌نمایند، زیرا لازم است با یک دست کمان اره گرفته شود و حرکت نمایند و با دست دیگر، قطعه مورد برش به روی لبه کار نگهداری و در



تصویر ۵ - ۷ - یک قطعه صحیح برش خورده، چنانچه دیده می‌شود سطح جانبی بر سطح رویی عمود است.

برای برش چوبهای سخت لزومی ندارد به کمان اره فشار بیاوریم و کافی است به همان روش اشاره شده فقط اره را بالا و پایین ببریم تا تیغه آن در تمام طول خود از چوب براده بردارد. بدیهی است که چوبهای سخت به کندی برش می‌خورد بنابراین می‌توانیم برای کم کردن اصطکاک تیغه‌اره روی قطعه مورد برش را به صابون جامد آغشته نماییم.


مصالحی مانند استخوان و صدف و عاج سخت‌تر از چوبها هستند به همین دلیل برای برش آنها از تیغه‌اره فلز^۱ استفاده می‌شود. برای اینکه اینگونه مصالح راحت‌تر برش بخورد می‌توان آنها را چندین روز در آب قرار داد.

برای برش فلزات نیز از تیغه‌اره فلز^۲ استفاده می‌نمایند، بدیهی است هرچه فلزات ضخیم‌تر و سخت‌تر باشند کنتر برش می‌خورند. برای برش راحت‌تر فلزات، می‌توان تیغه‌اره را به موم آغشته نمود، کار موم در اینجا کم کردن اصطکاک تیغه‌اره با فلز و دور کردن براده‌های فلز از محل برش است.

ورقه‌های پلیمری معمولاً از چوبها نرم‌ترند بنابراین می‌توان آنها را به وسیله تیغه‌اره چوب^۳ برآختی برش داد.

در معرق چوب گاهی قطعات خاتم نیز بکار می‌رود. برای برش خاتم از تیغه‌اره فلزی^۴ استفاده می‌شود، به هنگام برش لایه خاتم بهتر است سرعت حرکت کمان اره زیاد باشد تا اجزای خاتم کنده نشود، در ضمن می‌توان برای برش دقیق‌تر این لایه‌ها هنگام برش یک ورقه سه‌لایی در زیر آن قرار داد.

۶ - روش ویژه برش مصالح مختلف: گرچه اصول برش در مورد همه مصالح مصرفى در معرق چوب یکسان است، ولی از آنجا که خواص فنی مصالح متفاوت می‌باشد در مورد برش هر یک از آنها به موارد خاصی نیز دقت می‌شود. چوبهای نرمی که دارای الیافی با فشردگی یکسان هستند به راحتی برش می‌خورند، ولی به هنگام برش چوبهایی که فشردگی الیاف غیریکسان دارند^۱، کمان اره ناگهان از قسمت فشرده‌تر به قسمت نرم رفت، از مسیرش منحرف می‌شود. به همین دلیل به هنگام برش اینگونه چوبها یک قطعه سه‌لایی در زیر چوب مورد برش قرار می‌دهند به نحوی که هر دو با هم بریده شود و به این ترتیب سه‌لایی اره را کنترل نموده، برش در مسیر مورد نظر انجام می‌شود (تصویر ۶ - ۷ - ۲).



تصویر ۶ - ۷ - ۲ - در مواقعي که چوب لایه شده ناهمگن باشد برای برش بهتر یک تخته سه‌لایی در زیر آن قرار می‌دهیم.

۱ - مثل چوب سنجد و ملچ که اختلاف فشردگی دوایر سالانه آنها زیاد است.


خودآزمایی

- ۱ - در صورتی که برش قطعات مورد استفاده در معرف براساس اصول برشکاری انجام شود، چه فوایدی در بر خواهد داشت؟
- ۲ - ارتفاع و فاصله میز معرفکاری با صندلی آن چگونه تنظیم می‌شود؟
- ۳ - در صورتی که ارتفاع و فاصله میز معرفکاری با صندلی آن تنظیم باشد چه فوایدی خواهد داشت؟
- ۴ - طرز صحیح بستن تیغه‌اره به کمان اره را شرح دهید.
- ۵ - چگونه می‌توان میزان کشش تیغه‌اره را در کمان تنظیم نمود؟
- ۶ - طرز صحیح گرفتن کمان اره در دست چگونه است و چه فوایدی دارد؟
- ۷ - وضعیت یک قطعه در حال برش باید چگونه باشد تا برش صحیح انجام شود و برشکار نسبت به کار خود مسلط باشد؟
- ۸ - روش صحیح اره‌کشی را توضیح دهید. این روش چه نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت؟
- ۹ - چگونه با نگاه کردن به یک قطعه برش خورده با کمان اره، می‌توانیم به کیفیت برش ببینیم؟
- ۱۰ - چگونه می‌توان چوبهای را که فشردگی غیریکسان دارند به طور دقیق برش داد؟
- ۱۱ - مصالحی مثل استخوان و صدف و عاج چگونه به وسیله کمان اره بریده می‌شوند؟
- ۱۲ - برای کم کردن اصطکاک اره هنگام برش چوبهای سخت چه اقدامی انجام می‌شود؟
- ۱۳ - برای برش فلاتات چه کارهایی انجام می‌دهند؟
- ۱۴ - روش صحیح برش لایه‌های خاتم به وسیله کمان اره چگونه است؟

ارزشیابی عملی:

- ۱ - یک تیغه‌اره را به طور صحیح به کمان اره بیندید.
- ۲ - به طور صحیح پشت میز کار نشسته، کمان اره را به طور صحیح بدست بگیرید. بدون اینکه مصالحی در کار باشد حرکت صحیح اره‌کشی را در برابر لبه کار انجام دهید.
- ۳ - به طور صحیح پشت میز کار نشسته، بدون اینکه قصد برش داشته باشید یک قطعه مصالح را روی لبه کار بچرخانید.
- ۴ - بدون اینکه خط خاصی در نظر باشد اره‌کشی صحیح را به روی چوبهای لایه شده انجام دهید. این کار بهتر است ابتدا در مورد چوبهای نرم و سپس در مورد چوبهای سخت انجام گیرد.
- ۵ - بدون اینکه خط خاصی در نظر باشد اره‌کشی صحیح را به روی استخوان و صدف و فلز انجام دهید.

۸- تمرینهای مهارتی برای برش انواع خطوط و شکلها




تصویر ۱-۸-۲- نمونه‌هایی از انواع خط راست که برای تمرین برش بdroی لایه چوبی رسم شده است. جهات ترسیم خط نسبت به جهت الیاف چوب متفاوت است.



تصویر ۲-۸- شیوه برش خط راست در روی یک چوب لایه شده.

و این در حالی است که خطوط منحنی ترکیبی با خمیدگی‌های متفاوت و در جهات مختلف در طرحها و الگوها وجود دارند. برای برش خطوط منحنی یکنواخت و با انحنای کم کافی است سرعت رفت و برگشتن کمان‌اره در تمام طول خط یکنواخت و ملایم باشد، ولی اگر خمیدگی خطوط متفاوت باشد لازم است در آن نواحی خط که خمیدگی زیاد است سرعت رفت و برگشتی کمان‌اره را افزایش دهیم، با این اقدام زاویهٔ تیغه همواره ثابت می‌ماند و از روی خط منحر نمی‌شود (تصاویر ۳-۸-۴ و ۴-۸-۲).



تصویر ۳-۸-۲- نمونه‌هایی از خطوط منحنی با انحنای کم و زیاد که برای تمرین برش در جهات مختلف یک لایه چوبی رسم شده است.

چنانچه می‌دانیم طرحها از انواع خطوط تشکیل یافته‌اند. در حقیقت خطوط هستند که انواع اشکال را می‌سازند. برش هر یک از قطعات تشکیل‌دهندهٔ معرق چوب نیز بر اساس خطوط طرح و الگوی آن صورت می‌پذیرد، بنابراین در صورتی که یک فراگیر در زمینهٔ برش انواع خطوط به روی مصالح مهارت کسب نماید خواهد توانست قطعات تشکیل‌دهندهٔ یک اثر هنری معرق را به‌طور صحیح و دقیق برش دهد.

خطوط به چند گروه کلی راست، منحنی و شکسته تقسیم می‌شوند. معمولاً در طرحها و الگوهای معرق ترکیبی از این خطوط وجود دارد، بنابراین توصیه می‌شود هر فراگیر ابتدا برش این خطوط را به روی انواع مصالح مانند سه‌لایی، چوب لایه شدهٔ نرم، چوب لایه شدهٔ سخت و نهایتاً صدف و فلز تمرین نماید، تا قبل از برش مصالح براساس الگو، به مهارت کافی رسیده باشد.

برای تمرین در مورد شیوهٔ برش هر یک از خطوط کافی است شکل آن خط به روی مصالح رسم گردد و سپس مطابق با شیوه‌ای که اشاره می‌گردد از روی خط اقدام به برش شود.

۱- برش خطوط راست: در برش خط راست، سرعت رفت و برگشتی کمان‌اره در تمام طول ملایم و یکنواخت است، بهتر است برای برش خط راست دید برشکار در امتداد خط باشد تا خط بخوبی دیده شود و بتوان کمان‌اره را در همان مسیر هدایت نمود.

برش مصالحی مانند صدف و استخوان و فلزات و ورقه‌های پلیمری از همهٔ جهات یکسان است ولی چنانچه می‌دانیم چوبها از الیاف موازی با هم تشکیل یافته‌اند و همین موضوع باعث شده که برش چوبهای لایه شده در جهت موازی با الیافشان راحت‌تر از جهات دیگر (عمود بر الیاف و مایل بر الیاف) باشد. از آنجا که اغلب به هنگام برش یک قطعهٔ معرق لازم می‌شود برش چوب در جهات مختلف انجام شود، لازم است یک فراگیر معرق، تمرین برش خط راست را در همهٔ جهات چوب انجام دهد (تصاویر ۱-۸-۲ و ۲-۸-۲).


۲- برش خطوط منحنی: برخی از خطوط منحنی که در طرحها و الگوهای معرق دیده می‌شوند دارای قوسی یکنواخت هستند



تصویر ۴-۸ - شیوه تمرین برش خطوط منحنی در روی چوب لایه شده.

رسید کافی است کمان اره را بدون اینکه به سمت خاصی حرکت دهیم فقط بالا و پایین نماییم و در همین حال، قطعه مورد برش را به روی لبه کار می‌چرخانیم تا اره در امتداد خط بعدی قرار گیرد. در این موقع اره، دوباره روال برش عادی را پیش گرفته، در امتداد خط بعدی حرکت می‌نماید. (تصاویر ۵-۸-۶ و ۶-۸-۲).

۳ - برش خطوط شکسته: هر کدام از خطوط راست و منحنی موجود در طرحها و الگوهای معرق می‌توانند دارای رئوس و شکستگی‌هایی باشند. خطوط شکسته نیز با زوایای گوناگون و در جهات مختلف در طرح معرق موجودند. مهم‌ترین ناحیه در برش خطوط شکسته رئوس زوایای خطوط است. برای بریدن این خطوط هنگامی که تیغه‌اره به محل رأس زاویه




تصویر ۵-۸-۲ - نمونه‌هایی از خطوط شکسته که برای تمرین برش در جهات مختلف یک لایه چوبی رسم شده است.



تصویر ۶-۸-۲ - نحوه تمرین برش خطوط شکسته

روی پیش کار به سمتی بچرخانیم که محل برش به طرف ما باشد تا بتوانیم کار برش را با تسلط انجام دهیم (تصاویر ۸-۲ و ۸-۹). تجربه نشان داده است برای برش اشکال در صورتی که جهت برش از سمت راست به چپ و در جهت عقربه های ساعت باشد، محل برش بهتر دیده می شود (تصویر ۱-۸-۲).

۴- برش شکلهای ساده: بعد از کسب مهارت در زمینه برش انواع خطوط، نوبت به تمرین برش اشکال ساده می رسد. اشکال ساده از خطوط مختلف تشکیل یافته اند. به هنگام برش این اشکال می توان هر قسمت از آنها را نوعی خط فرض نمود (تصویر ۷-۸-۲). برای برش اشکال ساده بهتر است قطعه در حال برش را




تصویر ۷-۸-۲ - نمونه هایی از شکلهای ساده بسته که برای تمرین برش در جهتهای مختلف یک لایه چوبی رسم شده است.

تصویر ۸-۲ - چگونگی برش
شکلهای ساده




تصویر ۹-۲ - قطعات
بهدست آمده از برش شکلهای
ساده




تصویر ۱۰-۲ - مقایسه‌ای بین جهت چرخش عقربه‌های ساعت و
جهت صحیح برش شکلها

یک شکل پیچیده رسم نماییم و به وسیله خطوط ترسیمی، داخل آن را به چند بخش تقسیم نماییم (در صورت لزوم می‌توان بخشها را شماره‌گذاری نیز نمود) (تصویر ۱۳ - ۸ - ۲).



تصویر ۱۳ - ۸ - ۲ - ترسیم یک شکل چند جزی روى یک لایه چوبی


حال می‌توانیم آن لایه چوب را به وسیله کمان اره دقیقاً از روی خطوط محیطی و داخلی رسم شده، برش دهیم. بدیهی است در اثر این برش قطعه مورد نظر به چند جزء جدا از هم تقسیم می‌شود. نهایتاً می‌توانیم اجزای به دست آمده را دوباره به روی یک سطح صاف به نحوی کنار هم بچینیم که شکل اولیه تشکیل شود (تصویر ۱۴ - ۸ - ۲).



تصویر ۱۴ - ۸ - ۲ - قطعات بریده شده شکل در روی یک سطح صاف در کنار هم چیده می‌شوند تا از برش صحیح مطمئن شویم.


در صورتی که برش به نحو صحیح و براساس اصول برشکاری و برش خطوط انجام شده باشد، اجزای به دست آمده

۵ - برش اشکال پیچیده‌تر: اشکال پیچیده به شکلهای گفته می‌شود که دارای پیچ و خمها و زوايا و نقاط ظرف و باریک فراوان هستند (تصویر ۱۱ - ۸ - ۲). بعد از اینکه یک فراگیر در برش اشکال ساده به سلط رسانید می‌تواند برش اشکال پیچیده را آغاز و در آن به مهارت برسد. بدیهی است هنگام برش اشکال پیچیده لازم است قطعه را مرتبأ بچرخانیم و در نقاط پر پیچ و خم سرعت اره را زیاد نماییم.



تصویر ۱۱ - ۸ - ۲ - چند نمونه شکل پیچیده

۶ - برش شکلهای چندجذبی: شکلهای چندجذبی اشکالی هستند که از چند بخش مرتبط با هم تشکیل یافته‌اند (تصویر ۱۲ - ۸ - ۲).



تصویر ۱۲ - ۸ - ۲ - چند نمونه شکل چند جذبی


این اشکال به میزان زیادی در طرحهای معرق وجود دارند، بنابراین بهتر است فراگیر در برش صحیح آنها به مهارت برسد. برای آموزش و تمرین در این زمینه کافی است ابتدا به روی مصالح مورد نظر مثلاً به روی سطح یک لایه چوب نسبتاً پهن،

برای تمرین و کسب مهارت در برش این گونه اشکال، کافی است ابتدا به روی مصالح موجود مثلاً سطح یک لایه چوب، یک شکل پیچیده رسم کنیم و در داخل آن نیز چند شکل مستقل که با خط محیطی شکل اصلی اتصالی ندارند، ترسیم نماییم (تصویر ۱۶ - ۸ - ۲).

برش خط محیطی شکل اصلی مانند برش اشکال پیچیده است ولی برای برش بخشاهای داخلی آن لازم است ابتدا به روی خط آن سوراخ ریزی با متله ۱ ایجاد نماییم (تصویر ۱۷ - ۸ - ۲).

دقیقاً به صورت شکل اولیه در کنار هم چفت شده، در بینشان فضای خالی دیده نمی‌شود. بدیهی است برای رسیدن به نتایج مطلوب‌تر می‌توان این تمرین را چندین بار و براساس اشکال مختلف انجام داد.

۷- برش شکلهای توخالی: گاهی در طرحهای معرق به اشکالی برمی‌خوریم که برای اجرای آن لازم است بخشی یا بخشهایی از داخل یک قطعه بدون اینکه به قسمت محیطی صدمه‌ای وارد آید بزیده شود و بیرون آید (تصویر ۱۵ - ۸ - ۲).



تصویر ۱۵ - ۸ - ۲ - چند نمونه شکل که برای برش آن لازم است
قسمت‌هایی از داخل نیز برش خورده و خارج شود.



تصویر ۱۶ - ۸ - ۲ - ترسیم یک شکل توخالی ساده روی لایه چوبی



تصویر ۱۷-۸-۲ - سوراخ نمودن قسمت داخلی شکل به وسیله دریل

(تصویر ۱۸-۸-۲). بدیهی است بعد از برش می‌توانیم سر تیغه

را آزاد نموده، از داخل قطعه خارج کنیم (تصاویر ۱۹-۸-۲ و

۲۰-۸-۲).

آنگاه می‌توانیم یک سر تیغه‌اره را از کمان باز نموده، از این

سوراخ عبور دهیم و سپس دوباره آن را بیندیم. حال می‌توان کار

برش را بدون این که به قسمت محیطی صدمه‌ای وارد آید انجام داد



تصویر ۱۸-۸-۲ - بعد از برش خط بیرونی شکل و سوراخ نمودن آن لازم است یک سر تیغه‌اره از سوراخ رد شده و دوباره به پیچ کمان اره بسته شود.



تصویر ۱۹ - ۲ - ۸ - برش قسمت داخلی



تصویر ۲۰ - ۲ - ۸ - شکل نهایی قطعه

خودآزمایی

- ۱ - تمرین برش خطوط راست چگونه انجام می‌شود؟
- ۲ - آیا برش چوبها از همه جهات یکسان است؟
- ۳ - برای برش خطوط منحنی که میزان انحنای آن غیربکتواخت است چه اقدامی انجام می‌دهیم؟
- ۴ - تمرین برش خطوط شکسته را شرح دهید.
- ۵ - چرا برای برش اشکال لازم است در حین برش، قطعهٔ مورد نظر را بچرخانیم؟
- ۶ - تمرین برش اشکال پیچیده به چه نحو انجام می‌گیرد؟
- ۷ - تمرین برش اشکال چندجزبی چه اهمیتی برای فرآگیر دارد؟
- ۸ - تمرین برش اشکال چندجزبی به چه صورت انجام می‌شود؟
- ۹ - بعد از تمرین برش اشکال چندجزبی چگونه نسبت به برش صحیح خود مطمئن شویم؟
- ۱۰ - تمرین برش اشکال توالی چگونه صورت می‌گیرد؟

ارزشیابی عملی:

- ۱ - برش صحیح خط راست را ابتدا به روی چوبهای نرم و سپس به روی چوبهای سخت‌تر انجام دهید.
- ۲ - به روی یک چوب لایه شده سخت، چندین خط راست در جهات مختلف (موازی با الیاف - عمود بر الیاف - زاویدار با الیاف) رسم نموده، آنها را به طور صحیح برش بزنید.
- ۳ - برش صحیح خطوط منحنی را با انحنای‌های مختلف و به روی چوبهای نرم و سخت انجام دهید.
- ۴ - برش صحیح خطوط شکسته را با زوایای مختلف و بر روی چوبهای نرم و سخت انجام دهید.
- ۵ - چند شکل ساده به روی چوبها رسم نموده، به طور صحیح برش بزنید. برش این اشکال را به روی صدف نیز انجام دهید.
- ۶ - چند شکل پیچیده به روی چوبهای نرم و سخت رسم نموده، آنها را به طور صحیح برش بزنید. این کار را با تیغه‌اره نازک مثل صفر و دو صفر انجام دهید.
- ۷ - به روی یک چوب لایه شده، یک شکل چند جزبی رسم نموده، اجزای آن را به وسیلهٔ کمان اره به طور صحیح بزیده، از هم جدا نمایید. برای امتحان صحت برش، قطعات به دست آمده را روی یک سطح صاف کنار هم بگذارید.
- ۸ - چند شکل توالی به روی یک چوب رسم کنید و به طور صحیح برش بزنید.

۹—آماده‌سازی طرح

الف—ویرگیهای یک طرح مناسب: چنانچه در بخش انواع معرق اشاره شد، در هر کدام از شیوه‌های اجرایی آن، طرحهای خاصی معمول است ولی به طور کلی می‌توان گفت که در هنر معرق، انواع طرحها قابل استفاده‌اند. از نظر اصول بصری (مبانی هنرهای تجسمی) طرحهایی قابل قبول ترند که عناصر آن به‌طور منطقی در کادر قرار گرفته باشند.

اکثر مردم طرفدار آثار معرقی هستند که دارای ظرفتها و ریزه‌کاریهای زیاد است. البته همیشه پرکار بودن دلیل بر زیبایی نیست ولی در صورتی که میزان پرکار بودن طرح مطابق با اصول بصری باشد، به ارزش هنری کار می‌افزاید.

هر طرحی در یک کادر بخصوصی بخوبی محافظ شده و اصطلاحاً در آن کادر جا افتاده می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت هر طرحی شکل کادر بخصوصی اعم از مربع، مستطیل، شش ضلعی، هشت ضلعی، ... دایره، بیضی و... را ایجاد می‌کند. بنظر می‌رسد کلیه آثار معرقی که در کادر جا افتاده اجرا شده‌اند، دارای تعادل و توازن خاصی هستند و می‌توان گفت که شکل کادر با طرح مناسب است.


اندازه کادر نیز اهمیت زیادی دارد، اندازه‌های معمول تابلو و سعی در حدود ۵۰۰ تا ۲۵۰ سانتیمتر مربع دارند (مگر در صورت سفارش) و اندازه‌های وسایل کاربردی نیز متناسب با کاربرد مورد انتظار آنها ساخته می‌شود. در حالت کلی بهتر است بزرگنمایی طرح به اندازه‌ای باشد که ظرافت طرح را تحت تأثیر قرار ندهد. معمولاً طرحهای موجود، مستقیماً در معرق چوب قابل اجرا نیستند، بنابراین لازم است به روی آنها تغییرات تکمیلی صورت گیرد و اصطلاحاً «آماده شوند» تا بتوان از روی آنها الگوی لازم را ساخت.

از آنجا که برای برش قطعات تشکیل دهنده معرق نیاز به الگو داریم و این الگوها نیز از روی طرح آماده شده به دست می‌آیند، بنابراین آماده‌سازی طرح از اهمیت زیادی برخوردار است. آماده‌سازی طرح شامل مراحل مختلفی است که در اینجا به آن اشاره می‌شود.


ب—مراحل آماده‌سازی طرح

۱—جزء بندی: یک طرح قابل اجرا برای الگوگری معرق طرحی است که از بخشها یا اجزای مشخص تشکیل یافته باشد.

برخی از طرحها ممکن است خود از چندین جزء مشخص تشکیل یافته باشند. (تصاویر ۱-۹-۲-۹-۲-الف و ب). ولی بعضی دیگر مانند طرحهای طبیعی، سبکهای نقاشی، آبرنگ و سیاه قلم دارای سایه‌روشنیها و تالیته‌های زیادی هستند و نمی‌توان اجزایی با مرز مشخص در آنها یافت (تصویر ۳-۹-۲)، بنابراین اگر بخواهیم از این گونه طرحها برای اجرای معرق الگو تهیه کنیم لازم است خودمان آنها را به وسیله خطوط ترسیمی به چندین جزء مشخص تقسیم نماییم. به این کار «جزء‌بندی» یا «بخشنده طرح» گفته می‌شود.



تصویر ۱-۹-۲-یک نمونه طرح سنتی که از اجزای مشخص تشکیل شده است.



تصویر ۱-۹-۲-الف-یک نمونه طرح از خوشنویسی که اجزای مشخص دارد.



تصویر ۲ - ۹ - ب - یک نمونه دیگر طرح خوشنویسی با اجزای مشخص



تصویر ۴ - ۹ - ۲ - طرح اصلی با سایه‌روشنها و تنالیته‌های رنگی نسبتاً طبیعی




تصویر ۳ - ۹ - ۲ - یک طرح با سایه‌روشنها طبیعی

برای جزء‌بندی طرح کافی است یک کاغذ پوستی یا معمولی به روی طرح اصلی قرار دهیم. (در این مورد می‌توان از میز نور نیز کمک گرفت) و به وسیله مداد، ابتدا خط محیطی هر کدام از عناصر اصلی طرح را رسم نماییم. به این ترتیب طرح به اجزای کلی تقسیم می‌شود (تصاویر ۴ - ۹ - ۲ و ۵ - ۹ - ۲).


۲ - اصلاح خطوط (قلمگیری محیطی اجزای طرح): یک طرح مناسب برای الگوگیری، طرحی است که خطوط آن باریک و بدون لرزش و دارای امتداد هماهنگ باشند. بنابراین گاهی لازم است بعد از مرحله جزء‌بندی طرح، خطوط آن را اصلاح نماییم، این کار را می‌توان به وسیله راپید یا روان‌نویس انجام داد. در ضمن بهتر است در این مرحله اندازه‌ها و زوایای کادر نیز منظم و دقیق شوند.

۳ - رسم خط برشهای (قلمگیری داخلی اجزای طرح): از آنجا که هنر معرق چوب از قطعات هم ضخامت و هم سطح تشکیل یافته است، بنابراین برای اجرای اکثر طرحها لازم است خطوطی مشابه قلمگیری مینیاتور ایجاد گردد تا بتوان بین صورت ژرف و شکل و از طرفی حالت و جنس عناصر طرح را بهتر مجسم نمود (تصویر ۷-۹).



تصویر ۷-۹ - نمایی از خط برشهای در یک تابلو معرق

این خطوط که در معرق به خط برش معروفند با کمان اره در قطعه مورد نظر برش می‌خورند، لیکن گاهی این کار به طور ذهنی انجام می‌شود، ولی گاهی نیز ابتدا به روی طرح رسم می‌شوند و بعداً برش می‌خورند (تصویر ۸-۹).




تصویر ۵-۹ - خطوط محیطی عناصر اصلی طرح رسم شده

حال می‌توان اجزای کلی را نیز به بخش‌های کوچکتری تقسیم نمود. برای این منظور کافی است سایه‌روشنها و نقاط محو را حذف نماییم و بین آنها مرز مشخصی مناسب با شکل همان سایه‌روشنها رسم کنیم (تصویر ۶-۹).



تصویر ۶-۹ - اجزای داخلی عناصر طرح به وسیله خطوط داخلی مشخص شده است.

یک جزء‌بندی دقیق، به‌گونه‌ای است که محدوده تمام اجزا کاملاً مشخص باشد و مرز بین یک جزء با جزء مجاور فقط یک خط قرار گیرد؛ از طرفی شکل اجرا به نحوی رسم شود که نشانگر شکل و حالت و جنس عناصر طرح باشد. بدیهی است هرچه طرح از اجزای بیشتری تشکیل شود معرق حاصل از آن نیز از قطعات بیشتری تشکیل خواهد شد.



تصویر ۸-۹-۲-یک نمونه ترسیم خط برپشها در روی طرح

پیدا نماید. شماره زنی معمولاً براساس اعداد یا حروف الفبا صورت می‌گیرد و برای آن کافی است روی هر کدام از اجزای طرح، شماره یا حروفی نوشته شود (تصویر ۹-۹-۲).

۴- شماره زنی: معمولاً اجزای طرحهای مورد نظر برای الگوگیری معقد شماره زنی می‌شوند، شماره زنی به معرفکار کمک می‌نماید تا هنگام بریدن و چسباندن قطعات جای صحیح آنها را



تصویر ۹-۹-۲-یک نمونه
شماره زنی براساس اعداد و حروف
فارسی و لاتین

می شود، استاد کارانی که توانسته اند از رنگ و نقش طبیعی چوبها و سایر مصالح در جای مناسب خود استفاده کنند کارهای مطلوب تری را از نظر هنری ارائه کرده اند.

گرچه در بخش انواع معرق اشاره ای به نحوه رنگ بندی شیوه های متداول داشتیم ولی به طور کلی می توان این موضوع را تا حد زیادی سلیقه ای و تابع تجربه معرفکار دانست، اگرچه از نظر اصول بصری قابل آموزش می باشد.

استاد کاران با تجربه برای اجرای معرق سعی می کنند که رنگ زمینه نسبت به متن متمایز باشد، ولی رنگ قطعات مختلف متن می تواند نسبت به هم هماهنگ یا متمایز باشد. در این مورد بهتر است دقت شود تا رنگهای تیره و روشن متن با پراکندگی متعادل در کادر به کار روند. این موضوع در مورد مصالح درخشنده مثل صدف و استخوان و فلز نیز صدق می کند.

۵- جهت زنی: اگرچه برخی مصالح مصرفی در معرف چوب مثل صدف و استخوان دارای نقش طبیعی خاصی نیستند ولی چنانچه می دانیم چوبها دارای نقوش طبیعی متنوع^۱ و جهت دار هستند. به هنگام اجرای هر کدام از قطعات تشکیل دهنده معرف در نظر داشتن نوع و جهت این نقوش باعث زیبایی و طبیعی تر شدن شکل عناصر کار می شود. بنابراین برای یک معرفکار مهم است که در هر قطعه جهت نقوش به چه سمتی باشد.

بهتر است قبل از اجرای معرق جهت و نوع نقش چوب مورد نظر را به وسیله ترسیم در روی اجزای طرح مشخص نماییم.

۶- رنگ بندی: یکی از مواردی که قبل از اجرا می توان به روی طرح معرق مشخص نمود رنگ قطعات تشکیل دهنده آن است. این کار را می توان از مهمنه ترین مراحل آماده سازی طرح دانست، زیرا انتخاب رنگ قطعات بعداً به همین اساس انتخاب


ارزشیابی عملی:

چند نمونه طرح ساده انتخاب نموده، آنها را آماده نمایید: جزء بندی - اصلاح خطوط - شماره زنی - جهت زنی - خط برشها - رنگ بندی.

۱- مثل موازی - مواج - فردار - پیچیده - بیضوی و ...

آنگاه اجزای تشکیل دهنده آن را به وسیله برش قیچی یا ابزار تیز دیگر^۱ از هم جدا می کنیم. حال هر کدام از اجزای جدا شده خود می تواند به عنوان یک الگو برای یکی از قطعات معرق به کار رود (تصویر ۱ - ۲).


در برش الگوی کاغذی دقت زیادی نیاز است زیرا لازم است برش دقیقاً از روی خطوط انجام گیرد. از آنجا که اجزای طرح بعد از برش از هم جدا می شوند، بهتر است آنها را دسته بندی نموده، در داخل ظرفی نگهداری نماییم.



تصویر ۱ - ۲ - یک طرح آماده شده که می توان از آن الگوی کاغذی ساخت.

۱۰ - مهارت‌ها و آمادگی‌های لازم برای ساخت معرق، ساخت الگو و برش مصالح بر اساس آن طرحی که در مراحل قبل آماده شد، ممکن است دقیقاً اندازه مورد نظر را دارا باشد، ولی در صورتی که اندازه آن مورد نظر ما نباشد می توانیم به کمک وسائلی مثل پانتوگراف، دستگاه زیراکس و... آن را به اندازه مورد نظر درآوریم. بعد از تنظیم اندازه طرح، از روی آن چند نسخه کپی به اندازه خودش و بر روی کاغذ مرغوب و ضخیم گرفته، یک نسخه از کپیها به عنوان مرجع دست نخورده باقی می ماند ولی می توان از روی کپیهای دیگر آن الگو ساخت. شاید بتوان الگوها را مهم‌ترین معیار برای برش قطعات معرق دانست. بنابراین در صورتی که الگوها با دقت ساخته شوند، قطعات نیز با دقت بیشتری در کنار هم چفت می شوند. رایج‌ترین الگوهای معرق معمولاً به دو نوع کاغذی و تخته سه‌لایی ساخته می شوند. هر کدام از این الگوها ویژگی‌های خاص خود را دارند و نمی توان گفت کدام یک از نظر فنی ارجحیت دارد. در حقیقت هر معرقکار که بتواند از این الگوها به نحو صحیح‌تر استفاده نماید، خواهد توانست کار مطلوب‌تری نیز ارائه دهد.

الف - الگوهای کاغذی: برای ساخت الگوی کاغذی کافی است یک نسخه از طرح را انتخاب (تصویر ۱ - ۲)،



تصویر ۲ - ۱ - همان طرح که از روی خطوطش بریده شده است و هر تکه کاغذ می تواند به عنوان یک الگو برای یک قطعه معرق به کار رود.

۱ - مثل کاتر، بیستوری و....

نظر چسبانده شود.^۱ برای چسباندن الگوی کاغذی به روی مصالح کافی است تمام دو سطح مصالح و الگو را به طور یکنواخت و نازک به چسب آغشته نموده، بعد از مدتی الگو را به روی مصالح بچسبانیم (تصویر ۳ - ۱ - ۲).

برش مصالح براساس الگوی کاغذی: چنانچه می‌دانیم هر یک از قطعات تشکیل دهنده معرق در اثر برش مصالح براساس الگو به دست می‌آیند، به این کار «دوربری» می‌گویند. برای دوربری مصالح لازم است الگوی هر یک از قطعات، به روی مصالح مورد



تصویر ۳ - ۱ - ۲ - چند نمونه الگوی کاغذی که به روی لایه چوبی چسبانده شده است.

است الگو به نحوی چسبانده شود که راستای کشیدگی آن به موازات الیاف چوب باشد (تصویر ۳ - ۲).

۴ - الگو در جهت و محلی از مصالح چسبانده شود که رنگ و نقش موردنظر را دارد. بعد از چسباندن همه الگوها به روی مصالح می‌توان کار «دوربری» را آغاز نمود. برای این کار کافی است به وسیله کمان اره به گونه‌ای مصالح را برش دهیم که تیغه کمان اره مماس بر لبه الگوی کاغذی حرکت نماید (تصویر ۴ - ۱ - ۲).

برای چسباندن الگوی کاغذی موارد زیر در نظر گرفته می‌شود :

- ۱ - الگو در محل سالم مصالح که ضخامت مناسب دارد چسبانده شود.
- ۲ - الگو به نحوی روی مصالح چسبانده شود که بعد از دوربری بتوان آن را جدا نمود.
- ۳ - در صورتی که شکل الگو دارای کشیدگی باشد بهتر



تصویر ۴ - ۱ - ۲ - نحوه برش لایه چوبی براساس الگوی کاغذی.

چنانچه ملاحظه می‌شود تیغه اره مماس به لبه کاغذ برش می‌دهد.

۱ - برای چسباندن این الگوها، معمولاً از چسبهای تیزی و فوری استفاده می‌شود زیرا این چسبها به روی حالت طبیعی کاغذ تأثیری ندارند.

۴ - الگوی قطعات را به روی مصالح مورد نظر بچسبانید
(تصویر ۷ - ۱۰ - ۲).



تصویر ۷ - ۱۰ - ۲ - الگوهای کاغذی به روی لایه‌های چوبی مورد نظر چسبانده شده است.

۵ - قطعات را دوربری نماید.
۶ - قطعات به دست آمده را در روی یک سطح صاف در کنار هم قرار دهید. در صورتی که برش صحیح باشد قطعات دقیقاً در کنار هم چفت می‌شوند (تصویر ۸ - ۱۰ - ۲).



تصویر ۸ - ۱۰ - ۲ - قطعات بریده شده برای اطمینان از برش در کنار هم قرار می‌گیرند.


۷ - در صورتی که قطعات دقیقاً در کنار هم چفت نشوند، ممکن است برش دقیقاً مماس بر لبه الگو صورت نگرفته باشد و یا امکان دارد سطح جانبی قطعه (کناره) کاملاً عمودی برش نخورده باشد. در آن صورت می‌توان تا حدی کناره قطعات را به وسیله سوهان اصلاح نمود (تصویر ۹ - ۱۰ - ۲).

در ادامه این تمرین بعد از حصول اطمینان از برش و چفت شدن قطعات می‌توان کاغذ الگو را از روی قطعات جدا نمود و آنها را روی یک سطح صاف کنار هم چسباند (تصویر ۱۰ - ۱۰ - ۲).

کاغذ الگویی که به روی هر یک از قطعات باقی می‌ماند بعد از پایان ساخت معرق به هنگام سایش و پرداخت از سطح قطعات کنده می‌شود.


تمرین برش ساده با الگوی کاغذی :

- ۱ - یک طرح ساده و کوچک انتخاب نماید.
- ۲ - طرح را آماده کنید (شماره زنی - اصلاح خطوط و...)
از آنجا که زمینه مورد نظر نیست زمینه را شماره نزنید (تصویر ۵ - ۱۰ - ۲).



تصویر ۵ - ۱۰ - ۲ - یک طرح آماده شده برای ساخت الگو از آنجا که زمینه طرح مورد نیاز نبوده شماره‌گذاری نشده است.

۳ - از طرح آماده شده الگوی کاغذی بسازید (کپی - برش اجزا) (تصویر ۶ - ۱۰ - ۲).



تصویر ۶ - ۱۰ - ۲ - همان طرح که در اثر برش تبدیل به الگوی کاغذی شده است.




تصویر ۱۰-۲-۱۰—بعد از اصلاح قطعات می‌توان آنها را در کار هم روی یک سطح صاف چسبانید و کاغذ الگورانیز از آنها جدا نمود.




تصویر ۹-۱۰-۲—قطعاتی که دقیق برش نخورده اند سوهان کاری می‌شوند.
نحوه سوهان کاری کناره قطعات بریده شده

تخته سه‌لایی کافی است یک نسخه از طرح تصویر (۱۱-۲-۱۰) را به وسیلهٔ چسب^۱ به روی یک تخته سه‌لایی همان‌دازه خودش بچسبانیم (تصویر ۱۲-۱۰-۲). حال می‌توانیم به وسیلهٔ کمان‌اره، تخته سه‌لایی را دقیقاً از روی خطوط طرح بیریم. به این ترتیب

البته طبیعی است که هر فراگیر در ابتدای آموزش عملی خود نتواند قطعات را کاملاً صحیح برش دهد ولی بعداً با دقت بیشتر روی اصول برشکاری و تمرین زیادتر می‌تواند به مهارت کافی دست یابد.
ب - الگوهای تخته سه‌لایی: برای ساخت الگوهای



تصویر ۱۱-۱۰-۲-۱—یک طرح آماده شده که می‌توان براساس آن الگوی تخته سه‌لایی ساخت.



تصویر ۱۲-۱۰-۲-۱—همان طرح که عیناً به روی یک تخته سه‌لایی چسبانده شده است.

۱- مناسب‌ترین چسب چسبهای تیغی فوری است.




تصویر ۱۴ - ۲ - نحوه الصاق الگوهای تخته سه‌لایی روی لایه‌های چوبی.

بعد از الصاق الگو می‌توان نسبت به برش مصالح اقدام نمود. برای برش براساس این الگوها کافی است کمان‌اره به نحوی مصالح را برش دهد که تیغه آن مماس بر لبه الگو حرکت کند (تصویر ۱۵ - ۲).

بعد از برش می‌توان الگو را از روی قطعه برش خورده جدا نمود.




تصویر ۱۵ - ۲ - برش مصالح براساس الگوی تخته سه‌لایی، چنانچه ملاحظه می‌شود تیغه‌اره مماس به الگو لایه را برش می‌دهد.



تصویر ۱۶ - ۲ - یک طرح آماده شده، از آنجا که زمینه مورد نیاز نیست، شماره‌زنی نشده.

اجزای طرح به همراه تخته سه‌لایی که به روی آن چسبیده‌اند برش خورده، از هم جدا می‌شوند. حال هر کدام از این اجزا می‌تواند به عنوان الگویی برای یکی از قطعات معرق به کار رود (تصویر ۱۳ - ۲).



تصویر ۱۳ - ۲ - الگوهای سه‌لایی به دست آمده

در برش الگوهای تخته سه‌لایی نیز دقت زیادی نیاز است و حتی لازم است برش سه‌لایی با زاویه کاملاً عمود و صحیح انجام گیرد تا بتوان از آن به عنوان یک الگوی مطمئن‌تر استفاده نمود. برش مصالح براساس الگوهای تخته سه‌لایی: این روش، تا حد زیادی مشابه برش براساس الگوهای کاغذی است، بنابراین در ابتدا لازم است الگوی هر یک از قطعات روی مصالح مورد نظر الصاق شوند تا بتوان کار «دوربری» را براساس آن انجام داد.

برای الصاق الگوهای تخته سه‌لایی به روی مصالحی مثل فلز و استخوان و صدف معمولاً از چسبهای تیزی فوری استفاده می‌نمایند. ولی برای الصاق این الگوها به روی لایه‌های چوبی می‌توان علاوه بر چسب از میخهای ریز (موسوم به سایه) نیز استفاده نمود (تصویر ۱۴ - ۲). برای الصاق الگوهای سه‌لایی نکاتی مشابه الگوی کاغذی در نظر گرفته می‌شود.

تمرین ۱ - یک طرح ساده و کوچک انتخاب نمایید.

تمرین ۲ - طرح را آماده کنید (شماره‌زنی - اصلاح خطوط و...) از آنجا که زمینه در نظر نیست، زمینه را شماره نزیند (تصویر ۱۶ - ۱ - ۲).

تمرین ۳ – از طرح الگوی تخته سه‌لایی تهیه کنید (تصویر ۱۷ – ۱۰ – ۲).

تمرین ۴ – الگوهای را به روی مصالح مورد نظر الصاق و مصالح را براساس آن برش دهید (تصاویر ۱۸ – ۱۰ – ۲ و ۱۹ – ۱۰ – ۲).

تمرین ۵ – بعد از برش، الگوهای را از روی قطعات جدا نموده، سپس قطعات به دست آمده را در جای خود کنار هم روی یک سطح صاف بچینید (تصویر ۲۰ – ۱۰ – ۲).



تصویر ۱۹ – ۱۰ – ۲ – قطعات برش خورده براساس الگوهای تخته‌سه‌لایی، چنانچه ملاحظه می‌شود هنوز الگوهای روی قطعات قرار ندارند.



تصویر ۱۷ – ۱۰ – ۲ – از طرح الگوی تخته سه‌لایی ساخته شده.



تصویر ۲۰ – ۱۰ – ۲ – بعد از جدا نمودن الگوها قطعات در کنار هم روی یک سطح صاف چسبانده شده‌اند.



تصویر ۱۸ – ۱۰ – ۲ – الگوهای روی لایه‌های چوبی به وسیله چسب یا میخ سایه الصاق شده است.

تمرین ۶ – در صورتی که قطعات به خوبی چفت نشوند، آنها را به وسیله سوهان اصلاح نمایید.

ارزشیابی عملی:

۱ – از چند نمونه طرح که قبل‌آمده نموده‌اید الگوی کاغذی و تخته سه‌لایی بسازید.


۲ – الگوهای آمده شده را بر روی مصالح موجود الصاق نمایید.

۳ – مصالح را براساس الگوها برش بزنید.

۴ – قطعات به دست آمده را کنار هم در جای خود قرار دهید و از صحّت برش مطمئن شوید.

—مراحل اجرای تابلو زمینه پلی استر با الگوی کاغذی

- ۱- یک طرح ساده و زیبا انتخاب نمایید. بهتر است اندازه طرح حدود 30×20 سانتی متر و به شکل مربع یا مستطیل باشد.
- ۲- طرح را آماده نمایید: جزء بندی - اصلاح خطوط - قلم گیری داخلی - شماره زنی - جهت زنی - رنگ بندی (بهتر است رنگ زمینه و متن با هم تضاد داشته باشد) - اصلاح اندازه و کادر و زوایای طرح (تصویر ۱۱-۲).



۱۱- مراحل اجرای یک تابلوی معرف زمینه رزین با الگوهای کاغذی

های معرفی در بخش ۲ چوب سبکهای معرفی شدند. شیوه ساخت مخصوص به خود دارند، ولی از لحاظ آماده‌سازی طرح و الگو و اصول برشکاری مشابهند. در اینجا به شیوه ساخت مرحله‌ای یکی از سبکهای متداول معرفی اشاره می‌شود.

از آنجا که معرف زمینه رزین شیوه اجرایی ساده‌ای دارد، به عنوان کار عملی این بخش در نظر گرفته شده است. در ضمن شیء مورد آموزش نیز به صورت تابلو در نظر گرفته شده، زیرا تابلو ساده‌ترین شکل زیر ساخت را دارد. لازم به ذکر است برای آموزش مرحله‌ای معرف بهتر است یک فرآگیر ابتدامراحل ساخت را در مورد یک طرح ساده انجام دهد و بعد از کسب مهارت کافی به اجرای طرح‌های پیچیده‌تر بپردازد. معرف زمینه رزین را می‌توان از جمله ساده‌ترین شیوه‌های این هنر دانست، چرا که برای اجرای آن کافی است فقط قطعات متن از چوبها و مصالح دیگر ساخته شود و زمینه آن با پلی استر پُر می‌شود. معرف زمینه رزین یا زمینه پلی استر را می‌توان هم به وسیله الگوهای کاغذی و هم به کمک الگوهای تخته سه‌لایی انجام داد. بهتر است یک فرآگیر ابتداء‌ین شیوه را به وسیله الگوهای کاغذی اجرا و تمرین نماید و سپس آن را به وسیله الگوهای تخته سه‌لایی انجام دهد.

تصویر ۱۱-۲- طرح آماده شده، طرح به صورت ساعت در نظر گرفته شده تا جنبه کاربردی نیز داشته باشد در ضمن زمینه نیازی به شماره زنی ندارد.



تصویر ۱۱-۳-۲-برای ساخت الگو ابتدا اجزای کلی طرح به وسیله قیچی از هم جدا می‌شوند.



تصویر ۱۱-۴-۲-اجزای کوچکتر طرح نیز به وسیله قیچی از هم جدا می‌شوند، حال هر یک از تکدهای موجود می‌تواند به عنوان الگویی برای یکی از قطعات معرق بکار رود.



تصویر ۱۱-۵-۲-الگوهای به دست آمده براساس رنگ‌بندی موردنظر به روی لایه‌های چوبی چسبانده می‌شود.

۳- حال که اندازه و شکل دقیق طرح مشخص شد، می‌توانیم نسبت به اجرای زیر ساخت اقدام نماییم. از آنجا که در تابلوهای زمینه پلی استر احتمال تاییدگی وجود دارد بهتر است زیر ساخت از نوع مستحکم (از نوع زیر ساختهای تخته لایه‌ای تابلو و یا نوع زیر ساخت کلافی تابلو - مراجعه به بخش ۶) ساخته و دور آن زهوار کوبی شود.

۴- از طرح آماده شده سه نسخه کپی می‌گیریم. یک نسخه را به عنوان مرجع نگه داشته، نسخ دیگر را برای انتقال طرح به روی زیر ساخت و ساخت الگو اختصاص می‌دهیم.

۵- آن نسخه را که به انتقال طرح اختصاص دادیم دقیقاً در روی زیر ساخت قرار می‌دهیم و آن را به کمک نوار چسب از اطراف مهار می‌نماییم. آنگاه یک ورقه کاغذ کاربن بین طرح و زیر ساخت قرار داده، طرح را به روی زیر ساخت منتقل می‌کیم. لازم است علاوه بر خطوط طرح شماره آن نیز منتقل شود (تصویر ۱۱-۲).



تصویر ۱۱-۲-۲- طرح به وسیله کاغذ کاربن دقیقاً به روی زیر ساخت منتقل می‌شود.

۶- آن نسخه از کپی طرح را که به ساخت الگو اختصاص دادیم، دقیقاً از روی خطوط برش می‌زنیم تا اجزای آن از هم جدا شوند (تصاویر ۱۱-۳ و ۱۱-۴).

۷- الگوی هریک از قطعات را به روی چوب و مصالح موردنظر می‌چسبانیم. در این مرحله لازم است دقت شود تا الگو در جا و جهت مناسب چسبانده شود (تصویر ۱۱-۵).

۸- مصالح براساس الگوها برش می‌خورند.

کوچک باشد، لازم است تا دوباره آن را الگوگیری نموده، برش بزیم. از طرفی اگر قطعه نسبت به محل خود بزرگ بود می‌توان قسمتهای اضافی را بریده یا بساییم.

۹- هر یک از قطعات بریده شده ابتدا با محل خود روی زیر ساخت تطبیق داده می‌شود (تصویر ۶-۱۱). اگر برش به طور صحیح انجام گرفته باشد، قطعه حاصله دقیقاً به شکل و اندازه محل خود می‌باشد. ولی چنانچه قطعه، نسبت به محل خود



تصویر ۶-۱۱-۲- هر یک از قطعات بریده شده ابتدا در محل خود، روی زیر ساخت قرار می‌گیرد تا در مورد دقت برش آن اطمینان حاصل شود.



تصویر ۷-۱۱-۲- برخی قطعات که دقیق برش خورده در محل خود، روی زیر ساخت چسبانده شده است.

۱۰- بعد از برش و تطبیق هر قطعه می‌توان آن را به وسیلهٔ چسب چوب قهوه‌ای^۱ در محل خود روی زیر ساخت چسباند (تصاویر ۷-۱۱-۸ و ۷-۱۱-۲).

۱۱- بعد از چسباندن همهٔ قطعات متن می‌توان زمینه را به وسیلهٔ رزین پلی استر پُر نمود ولی قبل از ریختن زمینه بهتر است دور کادر زیر ساخت را نوار چسب زده، یا زهوار کوبی نماییم تا پلی استر از دور کادر نشست نکند (تصویر ۹-۱۱-۲).

۱۲- رزین پلی استر مایعی بی‌رنگ و شفاف است. معمولاً برای زمینه‌های معرق آن را به کمک پودرهای رنگی یا رنگهای فوری حلال در تیزr عمدهاً به رنگ مشکی در می‌آورند. رزین پلی استر با مواد شتاب دهنده و سخت کننده خود به نسبت ۱٪ و ۱٪ مخلوط شده و سپس در روی تابلو معرق ریخته می‌شود تا زمینه را کاملاً پُر نماید. این ماده بعد از مدتی سخت شده، آماده سایش و برداخت است (تصاویر ۱۱-۲ و ۱۱-۷).

۱- که معروف به چسب امرا است. مراجعته به بخش مصالح معرق



تصویر ۱۱-۹-۲- همه قطعات روی زیر ساخت چسبانده شده و دور کادر نیز زهوارکوبی شده است.



تصویر ۱۱-۸-۲- دید نزدیک از قطعات چسبانده شده روی زیر ساخت



تصویر ۱۱-۱۰-۲- پلی استر بعد از مخلوط شدن با رنگ و مواد شتابدهنده و سخت کننده روی تابلو ریخته می شود.

۱۳—بعد از چند روز می‌توان نسبت به سایش و پرداخت

و رنگ کاری تابلو اقدام نمود (تصویر ۱۲-۱۱).




تصویر ۱۲-۱۱—۲—تابلو بعد از سایش و پرداخت آماده رنگ کاری می‌باشد.



تصویر ۱۱-۱۱—۲—بعد از مدتی پلی استر مشکی کاملاً سخت می‌گردد.

ارزشیابی عملی:

مراحل انجام یک تابلو معرق زمینه مشکی را با یک طرح ساده و به وسیله الگوهای کاغذی انجام دهید.



تصویر ۱۲-۲—بعد از اینکه طرح روی تخته سه‌لایی چسبانده و از روی خطوط بریده شد، الگوهای به دست می‌آیند.
الگوها را طبق طرح روی زیر ساخت کنار هم می‌چسبانیم.

۷—هریک از الگوهای را به روی مصالح موردنظر الصاق نموده، مصالح را براساس آن دوربری می‌کنیم (تصویر ۱۲-۳).



تصویر ۱۲-۳—الگوا را روی لایه‌ها به وسیله میخ سایه با چسب الصاق می‌شوند.

۸—بعد از دوربری می‌توان الگوای را از روی قطعات جدا نموده، آنگاه قطعات بدست آمده را در روی زیر ساخت به جای الگوی خودش قرار داد. در این مرحله می‌توان اندازه قطعات را نیز آزمایش نمود تا در صورت کوچک بودن دوباره بریده شوند و در صورت بزرگ بودن ساییده شوند. بعد از اطمینان از اندازه قطعه بریده شده آنها را در محل خود روی زیر ساخت می‌چسبانیم (حسب چوب اُمرًا) (تصویر ۱۲-۴).




تصویر ۱۲-۴—قطعات بریده شده در روی زیر ساخت در محل خود چسبانیده شده‌اند. برای اینکه محل چسباندن قطعات مشخص باشد، الگوی زمینه به طور موقت در جای خود می‌ماند.

۱۲—مراحل اجرای یک تابلو معرق زمینه رزین با الگوهای تخته سه‌لایی

مراحل اجرای تابلوی زمینه رزین به کمک الگوهای تخته سه‌لایی تا حد زیادی مشابه اجرای این کار به کمک الگوهای کاغذی می‌باشد، لیکن در اینجا به مراحل اجرای آن به‌طور خلاصه اشاره می‌شود:

- ۱—انتخاب طرح
- ۲—آماده‌سازی طرح (تصویر ۱۲-۲)



تصویر ۱۲-۱—یک طرح ساده آماده شده، زمینه نیازی به شماره‌زنی ندارد.

- ۳—اجرای زیر ساخت
- ۴—کپی نمودن از طرح آماده شده
- ۵—ساخت الگو—یک نسخه از طرح را به روی یک تخته سه‌لایی هم اندازه آن چسبانیده، آن را به وسیله کمان اره از روی خطوط می‌بریم تا اجزای آن از هم جدا شوند.
- ۶—الگوهای بدست آمده را روی زیر ساخت در کنار هم می‌چینیم (تصویر ۱۲-۲).

- ۱۱- پلی استر زمینه ریخته می شود.
- ۱۲- بعد از سخت شدن پلی استر می توان آن را پرداخت نمود (تصویر ۷-۱۲-۲).



تصویر ۷-۱۲-۲- بعد از پلی استر ریزی و پرداخت

- ۹- بعد از اینکه تمام قطعات در جای خود چسبانده شد دیگر نیازی به الگوی زمینه نداریم و می توانیم آن را از روی زیرساخت برداریم (تصویر ۵-۱۲-۲).



تصویر ۵-۱۲-۲- بعد از چسبانده شدن همه قطعات الگوی زمینه برداشته می شود.

- ۱۰- دور کادر زهوار کوبی می گردد (تصویر ۶-۱۲-۲).



تصویر ۶-۱۲-۲- دور کادر زهوار کوبی می گردد.

ارزشیابی عملی:

یک نمونه تابلو معرق زمینه رزین با یک طرح ساده و به وسیله الگوی تخته سه لایی بسازید.

۱۳—شیوه‌های پرداخت معرق چوب

پس از اتمام اجرای یک کار معرق، معمولاً در سطح آن ناهمواریها و لکه‌های باقیمانده از چسب وجود دارد که باید رفع شود تا سطح کار یکنواخت و در ضمن صیقلی باشد، به این کار اصطلاحاً «پرداخت» گفته می‌شود. این کار طی سه مرحله سایش، پرداخت و صیقل کاری انجام می‌گیرد و بعد از آن، اثر آماده رنگ کاری است.

الف—سایش: عمل سایش برای رفع پستی و بلندی انجام می‌شود. این کار معمولاً به‌وسیله سمباده صورت می‌گیرد. سمباده شماره ۴۰ تا ۶۰ برای این کار مناسب است. اگر بخواهیم این کار را با دست انجام دهیم، بهتر است سمباده را روی یک تکه چوب تخت و ضخیم بچسبانیم آنگاه می‌توانیم آن را به‌روی سطح کار بکشیم تا سطح آن هموار گردد (تصویر ۲-۱۳).



تصویر ۲-۱۳—۱—سایش یک تابلوی معرق بوسیله سمباده

کار سایش را می‌توان با دستگاه سمباده دیسکی نیز انجام داد (تصویر ۲-۱۳-۲).



تصویر ۲-۱۳-۲—سایش یک تابلوی معرق با سمباده دیسکی

از آنجا که کار مستمر با این دستگاه بر اثر اصطکاک، حرارت تولید می‌کند بهتر است این کار با فاصله و در چند مرحله انجام گیرد. لازم به ذکر است که عمل سایش با هر وسیله باید به صورت یکنواخت و در تمام سطح کار صورت گیرد تا تمام قطعات به صورت یکنواخت هم سطح شوند.

ب—پرداخت: عمل پرداخت برای از بین بردن خراشها و آثار بجا مانده از سایش سطحی قطعات صورت می‌گیرد. کار پرداخت با سمباده نرم‌تر (در حدود شماره ۸۰ تا ۱۰۰) انجام می‌گیرد. این کار می‌تواند به‌وسیله دست (مانند سایش) و با دستگاهی به نام سمباده لرزان^۱ انجام شود (تصویر ۳-۱۳-۲).



تصویر ۳-۱۳-۲—پرداخت یک تابلوی معرق با دستگاه سمباده لرزان

پ—صیقل کاری: صیقل کاری آخرین مرحله پرداخت است و برای از بین بردن خراشها ریز و پلیسه‌ها انجام می‌شود. این کار به‌وسیله ابزاری به نام لیسه^۲ انجام می‌شود. لبه‌های این ابزار می‌توانند تیز و یا قائمه باشد. هنگامی که آن را روی سطح معرق می‌کشیم، پلیسه‌های ظرفی بر می‌دارد. مزیت کار لیسه این است که از سطح کار برآده برنمی‌دارد، بلکه پلیسه بر می‌دارد. به عبارتی یک حالت تراش سطحی دارد و باعث صیقل یافتن بیشتر سطح مصالح می‌شود (تصویر ۴-۱۳).

۱—برخلاف دستگاه سمباده دیسکی که سمباده را می‌چرخاند این دستگاه سمباده را به لرزش در می‌آورد و کف آن نیز کاملاً تخت است.

۲—لیسه یک قطعه فولاد به شکل مستطیل و با ضخامت کم است که حالت فربیت دارد.



تصویر ۴-۲-۱۳- صیقل کاری یک تابلوی معرق با لیسه

سیلر - کیلر - پلی استر انجام می شود و گاهی اندودهای سنتی مثل لاک و جلا و بزرک نیز به کار می رود.

بعد از کار پرداخت می توان نسبت به رنگ کاری معرق اقدام نمود. رنگ کاری سطح معرق معمولاً با اندودهایی مثل

ارزشیابی عملی:

مراحل سایش و پرداخت و صیقل کاری را به روی یک تابلوی معرق انجام دهید.

فصل سوم

منبّت چوب

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند :

- ۱- «منبّت چوب» را تعریف کند.
- ۲- انواع منبّت چوب را نام ببرد.
- ۳- ویژگیهای هر یک از انواع منبّت چوب را توضیح دهد.
- ۴- جایگاه منبّت چوب در صنایع دستی امروز را بیان کند.
- ۵- ابزار و وسایل مورد استفاده در ساخت منبّت چوب را نام ببرد.
- ۶- در مورد زیر ساختهای منبّت توضیح دهد.
- ۷- طرح مناسبی را برای بخش تزیینی منبّت کاری روی یک زیر ساخت، آماده کند.
- ۸- اصول دورگیری را بیان کند.
- ۹- کار «دورگیری» را انجام دهد.
- ۱۰- اصول ایجاد زمینه را بیان کند.
- ۱۱- کار «ایجاد زمینه» را انجام دهد.
- ۱۲- اصول زیر و رو اندازی را بیان کند.
- ۱۳- کار «زیر و رو اندازی» را انجام دهد.
- ۱۴- اصول روسازی را بیان کند.
- ۱۵- کار «روسازی» را انجام دهد.
- ۱۶- اصول پرداخت منبّت را بیان کند.
- ۱۷- کار «پرداخت منبّت» را انجام دهد.
- ۱۸- اصول سوهان کاری را بیان کند.
- ۱۹- بر روی یک قطعه «سوهان کاری» انجام دهد.
- ۲۰- یک تابلوی «منبّت چوب» اجرا کند.

۱- تعریف منبّت

منبّت [مُنْبَتْ] از نظر لغوی کلمه‌ای است عربی از ریشه (نَبَتَ) به معنی رویانده شده، شاید به دلیل اینکه هنر منبّت کاری نوعی رویاندن احجام زیبا به روی چوب است، این نام را برای آن انتخاب نموده‌اند.

از نظر اصطلاحی، هنر منبّت کاری نوعی کنده کاری بر روی چوب به‌شمار می‌رود. البته در برخی دیگر از رشته‌های هنری چوبی مثل خراطی و ابزار زنی و معرق جایگزینی نیز نوعی کنده کاری اجرا می‌گردد. بنابراین نمی‌توان به آنها عنوان منبّت کاری اطلاق نمود، زیرا [منبّت کاری نوعی کنده کاری غیر همگن برای رسیدن به نقش برجسته مطابق طرحهای موردنظر است].

برخلاف معرق چوب که هنر قطعات هم سطح و هم ضخامت است، هنر منبّت چوب دارای اجزاء غیر هم سطح و با بلندی متفاوت است. البته میزان و شکل حجم و مقدار اختلاف سطح اجزا بستگی به سبک منبّت دارد.

خودآزمایی

۱- معنی لغوی کلمه «منبّت» چیست؟

۲- از نظر اصطلاحی هنر «منبّت کاری» به چه نوع کنده کاری دیگر کنده کاری

دارد؟

۳- چرا هنر «منبّت کاری» یک هنر پیرایشی است؟

۴- چرا به هنر «گره‌چینی» با اینکه دارای اجزایی با بلندی مختلف است منبّت گفته نمی‌شود؟

۵- سه مرحله کلی اجرای منبّت را نام برد، توضیح دهید زیر ساخت و بخش تزیینی چگونه با هم مرتبط هستند؟

باید دانست که به هر هنر چوبی که اجزای آن دارای بلندی متفاوت باشند، منبّت گفته نمی‌شود (مثل گره چینی)، بلکه این اختلاف بلندی یا اختلاف سطح باید در اثر کنده کاری بدست آمده باشد.


هنر منبّت عموماً پیرایشی و غیر الحاقی است و عموماً از زیر ساخت قطعاتی کنده کاری می‌شود تا حجم موردنظر بدست آید، ولی ندرتاً الحاقی آن نیز وجود دارد. اجرای کلی منبّت نیز مانند سایر رشته‌های چوبی شامل سه مرحله کلی است :

- ۱- مرحله مقدماتی - تهیه پروفیل از فراورده‌های اولیه
- ۲- مرحله اصلی - ساخت زیر ساخت و اجرای بخش

تزیینی

۳- مرحله تکمیلی - پرداخت و رنگ کاری
برای اجرای منبّت ابتدا زیر ساخت ساخته می‌شود و سپس به روی آن کنده کاری صورت می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت : «عموماً در این هنر بخش تزیینی و زیر ساخت یکپارچه هستند».

میلیمتر می‌رسد)، و نوع اجرای حجم در این شیوه به صورت «نیم برجسته» و «برجسته» است. قسمتهای برجسته، اختلاف سطح و بلندی کمی نسبت به هم دارند و حتی شیبها و انحنای سطحی نیز ملایم است (تصویر ۱-۲-۳).



تصویر ۱-۲-۳ - قسمی از یک جعبه، نمونه‌ای از منبت سنتی براساس نقش اسلامی و ختایی و حیوانات انتزاعی. چنانچه ملاحظه می‌شود قسمتهای برجسته اختلاف ارتفاع کمی نسبت به هم دارند.

در این شیوه شکل روسازی، بستگی به اجرا کننده منبت دارد و به همین دلیل، در آثار هنرمندان سنتی کمی متفاوت است. اگر چه در این شیوه انحنای سطحی ملایم و شباهت کمتری به جزئیات طبیعت دارد ولی در عوض سعی می‌نمایند در آن شیارها و بافتی‌ای تزیینی زیادی بوجود آورند تا منبت را پر کار نماید. نقوشی که عمدتاً در این سبک اجرا می‌شود بیشتر شامل نقوش سنتی ایران نظیر نقوش هندسی، ختایی، اسلامی، مینیاتور، خوشنویسی و گاهی ازدها، سیمرغ، شکارگاه و ... است. منبت کاران سنتی سعی می‌نمایند از طرحهای پرکار و به هم فشرده استفاده نمایند تا کار آنها، جلوه بیشتری داشته باشد (تصویر ۲-۲-۳).

این شیوه منبت، به وسیله ابزاری ظرفی به نام «چاقو منبت» اجرا می‌گردد و غالباً بر روی چوبهایی چون: گلابی، شمشاد، نارنج، فوفل، گرد، عناب و چنار انجام می‌گیرد.

۲- انواع منبت چوب

مهم‌ترین وجه تمایز شیوه‌های منبت مربوط به روش اجرای آنها و نوع حجم خاصی است که ایجاد می‌نمایند و نوع طرحی که در این شیوه‌ها معمول است در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بنابراین لازم است در ابتدا به انواع احجام اشاره گردد تا بتوان براساس آن شیوه‌های منبت موجود را بهتر تشریح نمود.

الف - انواع احجام

۱- حکاکی^۱: ساده‌ترین نوع حجم است به این ترتیب که بعد از ترسیم طرح بروی مصالح مورد نظر فقط روی خطوط شیاری کنده می‌شود و در حقیقت زمینه و متن هم سطح هستند.
۲- نیم برجسته^۲: در این نوع شیوه اجرای حجم بعد از ترسیم طرح بروی مصالح موردنظر تمام زمینه را به یک اندازه گود می‌نمایند، بنابراین کف همه زمینه به یک اندازه گود است و از طرفی همه متن برجسته نیز در یک ارتفاع قرار می‌گیرد.
۳- برجسته^۳: در این شیوه نیز زمینه گود است و کف همه زمینه نیز به یک اندازه گود می‌باشد ولی قسمتهای مختلف متن برجسته با هم اختلاف سطح دارند.

۴- تمام برجسته^۴: در این شیوه نیز زمینه گود و کف همه زمینه به یک اندازه گود است، و قسمتهای مختلف متن برجسته نیز با هم اختلاف سطح دارند. تنها در این شیوه اختلاف سطح قسمتهای برجسته زیاد می‌باشد و از طرفی لزومی ندارد تمام قسمت زیرین متن به زمینه چسبیده باشد. در حقیقت این نوع حجم چیزی بین نقش برجسته و مجسمه است.

۵- مجسمه: مجسمه را می‌توان نوعی حجم بدون زمینه دانست.

ب - انواع منبت - در هریک از شیوه‌های زیر ممکن

است احجام ذکر شده به صورت منفرد یا ترکیبی بکار رود:

۱- منبت سنتی ایرانی: این شیوه در ایران سابقه طولانی دارد و به همین دلیل آن را به منبت سنتی ایرانی^۵ می‌شناسند. در این شیوه، عمق زمینه کم (در حدود ۱ تا ۳ میلیمتر که ندرتاً به

۱- lief

۲- relief

۳- barelief

۴- موپولیف lief moire

۵- در حال حاضر این شیوه در بعضی نقاط مثل آباده و گلپایگان و همچنین سنتوج و ارومیه دیده می‌شود و در نقاط مرکزی به صورت پراکنده انجام می‌گیرد.



تصویر ۳-۲-۳- منبَت قلمزنی که هم اکنون در موزهٔ وانک نگهداری می‌شود.

اجزا، درشت است ولی انحنای سطحی (یا اصطلاحاً روسازی) باشدت زیاد (شیب و قوس زیاد) اجرا می‌گردد و تا حدّ زیادی شباهت به طبیعت دارد (تصویر ۴-۲-۳).



تصویر ۴-۲-۳- منبَت فرنگی در قسمت پشتی یک صندلی

نقوش مورد استفاده در این شیوه عمدتاً نقوش انتزاعی خاص به نام «برگ فرنگ» و «پیچک فرنگی» است که شباهت زیادی به نقش برگ کاهو و کلم دارد و در کارهای اروپایی به میزان زیادی دیده می‌شود و از مشخصات آثار هنری قاجاری نیز



تصویر ۳-۲-۳- منبَت سنتی بر اساس نقش ختایی اجرا شده به صورت قدان

۲- منبَت قالب‌سازی: منظور از قالب همان مُهر یا قالب چاپ قلمکار است که ساخت آن در ایران سابقهٔ طولانی دارد. برای ساخت این مُهر کافی است آن را به نحوی کنده‌کاری نمایند که تمام قسمتهای برجسته همسطح باشند تا به هنگام چاپ پارچه همهٔ نقش مُهر به صورت یکجا به روی رنگ و پارچه انتقال یابد. بنابراین سبک حجمی (نیم برجسته) است و اصلاً نیازی به روسازی ندارد.

قالب قلمکار معمولاً با چوب گلایی ساخته می‌شود و کنده‌کاری در مقطع عرضی چوب به وسیلهٔ ابزارهایی شبیه به چاقو منبَت انجام می‌گیرد. نقوش بکار رفته عمدتاً سنتی و گاهی پرکار و گاهی دارای اجزای درشت است. (مراجعه به تصاویر فصل ۱- انواع شیوه‌های تزیینی چوب)

۳- منبَت قلمزنی: منبَت بسیار ریز و ظرفی است که به وسیلهٔ ابزارهایی باریک و در حد سوزن به روی چوبهای خیلی فشرده انجام می‌شود (تصویر ۳-۲-۳).

۴- منبَت فرنگی: این شیوه در زمان قاجار از اروپا به ایران وارد شد و امروزه اکثر منبَت کاران به ویژه مبل‌سازها به این شیوه کار می‌کنند و البته برخی نیز این شیوه را با روش سنتی توأمًا به کار می‌برند. در این شیوه اجرای حجم معمولاً از نوع «برجسته» و «تمام برجسته» است و عمق زمینه نیز زیاد و به چند سانتیمتر می‌رسد. از آنجا که قسمت برجسته این نوع منبَت، ارتفاع زیادی دارد می‌توان قسمتهای مختلف برجسته را با اختلاف سطح و ارتفاع زیاد نسبت به هم ایجاد نمود (اصطلاحاً امکان زیر و رو اندازی زیاد است). در این شیوه منبَت، اگر چه معمولاً

منتقل می‌نمایند، سپس برخی یا همه زمینه‌ها را بریده خارج می‌نمایند تا کار مشبک شود، آنگاه به روی قسمتهای برجسته (متن) شروع به کنده کاری می‌نمایند. بدیهی است در این شیوه اگر نوع انحنای‌های حجم برجسته با شکل قسمت مشبک هماهنگ باشد، از زیبایی بیشتری برخوردار خواهد بود (تصویر ۶-۲-۳).



تصویر ۶-۲-۳- منبت مشبک همراه شبکه کاری و منبت سنتی در یک جفت در که هم اکنون در موزه وانک نگهداری می‌شود.

۷- منبت تیشه‌ای: نوعی منبت درشت است که اجزای کم کار و «زیرو رو اندازی» و «روسازی» خفیف دارد. این منبت با تیشه نجاری و بدون پرداخت و ریزه کاری انجام می‌گیرد.

۸- منبت سایر مصالح تکمیلی: گاهی در ترکیب آثار چوبی مصالحی مثل صدف و عاج نیز بکار می‌رود. در این مورد برخی استادکاران این مصالح را کمی ضخیم‌تر در نظر گرفته، آنها را بهوسیله سوهان تراش داده، منبت می‌نمایند.

هست. از جمله نقوش دیگر که در این شیوه به کار می‌رود نقوشی مشابه طبیعت است که کمی خلاصه شده باشد و در آن گل و برگ و غنچه و حتی حیوانات دیده می‌شود.

این نوع منبت بهوسیله انواع مغار و عمدتاً به روی چوبهای گردو، افرا، راش و گاهی توسکا اجرا می‌شود.

۵- منبت معرق: نوعی منبت الحاقی به روی زیر ساخت است. برای اجرای این روش ابتدا براساس طرح، قطعاتی از چوبهای مختلف دوربری و سپس جداگانه منبت کاری می‌شوند و نهایتاً طبق طرح در کنار هم به روی زیر ساخت چسبانیده می‌شوند (تصویر ۵-۲-۳).



تصویر ۵-۲-۳- منبت معرق و معرق در یک تابلو

۶- منبت مشبک: این نوع منبت با شبکه بری همراه است. عموماً برای اجرای این شیوه ابتدا طرح را به روی زیر ساخت

خودآزمایی

- ۱- انواع احجام را نام ببرید.
- ۲- حکاکی چه نوع اجرای حجمی است؟
- ۳- نیم برجسته چه نوع حجمی است؟
- ۴- برجسته چه نوع حجمی می‌باشد و اصطلاح لاتین آن چیست؟
- ۵- تمام برجسته چه نوع حجمی است؟
- ۶- تفاوت مجسمه با نقوش برجسته در چیست؟
- ۷- انواع شیوه‌های منبت را نام ببرید.
- ۸- منبت سنتی ایرانی چه خصوصیاتی دارد و چگونه اجرا می‌شود؟
- ۹- منبت قالب‌سازی براساس چه نوع حجمی اجرا می‌شود و چه خصوصیاتی دارد؟
- ۱۰- منبت قلم‌زنی چیست؟
- ۱۱- منبت فرنگی چه خصوصیاتی دارد و معمولاً براساس چه نقوشی اجرا می‌گردد؟
- ۱۲- منبت معرق چیست؟
- ۱۳- منبت مشبك چگونه اجرا می‌گردد؟
- ۱۴- منبت تیشه‌ای چه خصوصیاتی دارد؟
- ۱۵- سایر مصالح غیرچوبی چگونه تراش می‌خورند؟

ظاهر منبّت سنتی به صورت ریز و متراکم و ظریف خودنمایی می‌کند، اگر چه این شیوه منبّت به روی اکثر وسایل قابل اجراست، ولی معمولاً آن را به روی وسایل ظریف اجرا می‌نمایند. قاب عکس، جعبه، رحل، برخی مبلمان‌ها، قلمدان، سینی، قندان، تابلو و ... می‌تواند زیر ساخت مناسبی برای اجرای این شیوه باشد. (تصاویر ۱-۳-۲ و ۲-۳-۳ و ۴-۳-۳). در نواحی غربی کشور نیز منبّت سنتی صورت می‌گیرد. معمولاً این شیوه منبّت را به همراه معرق نازک کاری به روی وسایلی مثل جعبه انجام می‌دهند. در برخی شهرها مثل ارومیه و آباده و ... این شیوه منبّت به همراه شبکه بری در وسایل ظریف مثل قاشق اجرا می‌گردد (تصویر ۵-۳).



تصویر ۲-۳-۳-۳- نمونه منبّت سنتی بصورت در که هم‌اکنون در موزه سازمان صنایع دستی ایران نگهداری می‌شود.

۳- جایگاه منبّت در صنایع دستی امروز
از آنجا که عموماً بخش تزیینی منبّت به صورت پیرايشی و غیرالحاقی است بنابراین دارای دوام زیادی نیز هست و در صورتی که بر اثر عوامل آسیب‌زای خارجی صدمه نبیند به اندازه عمر چوبی که منبّت بروی آن اجرا شده دوام دارد.

آثار چوبی منبّت شده از دیرباز در متن زندگی مردم حضور داشته و امروز نیز بخوبی توانسته است جایگاه خود را حفظ نماید. در میان این آثار برخی منحصر به فرد و دارای ارزش‌های والای هنری و فنی هستند که آنها را به آثار موزه‌ای تبدیل نموده است ولی تولیدات انبوه این رشته نیز به دلیل اهمیت اقتصادی، قابل توجه می‌باشد.

در آثاری از منبّت زیبایی خاص احساس می‌شود که احجام منبّت آن متناسب با شکل وسیله کاربردی اجرا شده باشد، از طرفی گرچه پرکار بودن در صنایع دستی یک ارزش است ولی همیشه نمی‌توان پرکار بودن را جذاب دانست، بلکه رعایت مواردی مثل اصول بصری در طرح و حجم آن و از همه مهم‌تر هماهنگی شکل احجام منبّت با طرح آن می‌تواند از ارزش‌های ثابت این هنر و باعث روتق آن باشند.



تصویر ۱-۳-۳- نمونه تابلوهای منبّت سنتی در کنار دیگر تولیدات صنایع دستی



تصویر ۳-۳-۴- نمونه منبت سنتی به صورت صندلی به همراه نیمه مجسمه‌هایی به سبک تخت جمشید



تصویر ۳-۳-۳- نمونه منبت سنتی به صورت لیوان



تصویر ۳-۳-۵- چند نمونه فاشق چوبی که منبت سنتی و شبکه‌بری ظریف توأمًا به روی آن اجرا شده.

به ندرت برای فضای خاص تولید می‌گردد و در ضمن منبت قالب‌سازی نیز غالباً به جز ساخت قالب قلمکار کاربرد دیگری ندارد.

کلیه تولیدات منبّت گاهی بر حسب نیاز بازار و گاهی بر اساس سفارش ساخته می‌شوند. به هر حال یک سازندهٔ منبّت در صورتی که آگاهی کافی نسبت به ارزش‌های منبّت و سلیقه جامعه داشته باشد، می‌تواند آثار خود را سریع‌تر به بازار عرضه نماید.

در حال حاضر منبّت فرنگی از رونق زیادی برخوردار است، اکثر مبل سازان و استیل کاران^۱ برای اجرای منبّت به روی وسایلی مانند میز، صندلی، تخت خواب، کمد و... از این شیوه استفاده می نمایند. این نوع منبّت دارای حجم برجسته‌ای است و به همین دلیل سطوح وسایل بزرگ را به خوبی پوشش می دهد (تصویر ۶-۳).

در میان تولیدات صنایع دستی منبت تیشه‌ای و منبت معرق



۶-۳-۳-۱- اجرای منبت فرنگی به روی مبلمان استیل کاری

خودآزمایی

- مهم‌ترین عواملی که می‌توانند به ارزش‌های منبت و رونق آن بیفزایند، کدامند
 - منبت سنتی معمولاً به صورت چه وسایلی عرضه می‌گردد؟
 - منبت سنتی در شهرهای غربی و ارومیه چگونه عرضه می‌شود؟
 - در حال حاضر پر رونق‌ترین شیوه منبت کدام است؟
 - منبت فرنگی به صورت چه وسایلی به بازار عرضه می‌شود؟
 - یک تولید کننده منبت بهتر است نسبت به همه مواردی آگاهی داشته باشد؟

۱- استیل کاری نوعی میل سازی است که در آن قطعات منحنی و غیر صاف بکار رفته باشد.

چوبهایی با خصوصیات الیافی مذکور را اصطلاحاً «رام» می‌گویند به دلیل اینکه این چوبها دقیقاً به اختیار و فرمان منبت کار در مسیر مورد نظر کنده کاری می‌شوند و در ضمن الیافشان به هنگام کار به طور ناگهانی کنده و اصطلاحاً «لاشه» نمی‌شود.

۳- **طول الیاف:** چوبهایی که طول الیافشان خیلی بلند باشد به هنگام کنده کاری «لاشه» می‌شوند، همچنین چوبهایی که طول الیاف خیلی کوتاه دارند به هنگام کنده کاری خرد می‌شوند بنابراین برای اجرای منبت معمولی چوبهایی با طول الیاف متوسط (حدود نیم تا یک میلیمتر) مناسب‌تر هستند.

۴- **خوش پرداختی:** شایسته است برای منبت کاری از چوبهای خوش پرداخت استفاده نماییم. این گونه چوبها، دارای الیاف منسجم و فشرده هستند و بدون پلیسیه ساییده شده و تراش می‌خورند و به خوبی قابلیت صیقل پذیری دارند.

۵- **بی آسیب بودن:** اگرچه برخی هنرمندان از گره یا ترکیدگی یا تاییدگی چوبها در جای مناسب خود استفاده نموده، یک اثر هنری می‌آفرینند، اما توصیه می‌شود چوب مصرفی در منبت کاری بدون پوسیدگی، تاییدگی و حتی ترکیدگی و گره باشد.

۶- **خواص ظاهری:** اگرچه در چوب مصرفی منبت، رنگ و نقش در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی این خاصیت در ظاهر شیء منبت شده بسیار مهم است، بهتر است برای اجرای این هنر از چوبهایی استفاده شود که رنگ و نقش جذابی داشته باشند و در ضمن این رنگ و نقش، مناسب آن وسیله و محل استفاده آن نیز باشد.

معمولًاً چوبهایی دارای ظاهر چشمگیرتر هستند که نقش دوازه سالیانه پُر تضاد و رگه‌های مواد و متمایز داشته باشند. البته بهتر است تمام سطح چوب موردنظر، نمایی متعدد و هماهنگ و در امتداد هم داشته باشد (تصویر ۲-۴).

حال که خواص چوب مصرفی در منبت تشریح شد شایسته است با توجه به جدول موجود در فصل ۱ کتاب، اشاره‌ای به مهم‌ترین گونه‌های چوب مصرفی در منبت داشته باشیم :

- چوبهای آبنوس و شمشاد برای منبت خیلی طریف
- چوبهای نارنج، گلابی، عناب، فوفل برای منبت طریف
- چوبهای گردو، زالزالک (کویچ)، زبان گنجشک، پالیساندر، ماهاگونی برای منبت معمولی و تا حدی پُرکار

۴- مواد و مصالح مصرفی در منبت چوب

الف- **فراورده‌های مستقیم چوبی:** قسمت عمدهٔ مصالح مصرفی در هنر منبت، فراورده‌های مستقیم چوبی هستند. این فراورده‌ها اغلب به صورت تخته و پروفیلهای آن مصرف می‌شود. در نظر داشتن خواص مناسب چوبها برای اجرای این هنر باعث می‌شود تا منبت کاری با کیفیت مرغوب‌تری اجرا گردد. بنابراین شایسته است به این خواص اشاره نماییم (تصویر ۱-۴).



تصویر ۱-۴- چند نمونه تخته که معمولاً در منبت کاری بکار می‌رود.

برای اجرای منبت، مهم‌ترین چیزی که در نظر گرفته می‌شود خواص فنی چوبهایست و بنابراین شکل ظاهری چوبها (نقش و رنگ) در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد، در اینجا ابتدا به خواص فنی چوبهای مناسب و سپس به خواص ظاهری آن اشاره می‌گردد.

۱- **فسرده‌گی الیاف:** به طور کلی می‌توان گفت که میزان فشرده‌گی الیاف چوبها با قابلیت ظرافت کاری آنها، رابطهٔ مستقیم دارد. به این ترتیب که هرچه الیاف چوب فشرده‌تر باشد می‌توان طرحها و نقش ریز و پرکارتری را به روی آن کنده کاری نمود. در مجموع می‌توان گفت هرچه طرح موردنظر برای منبت متراکم‌تر و پرکارتر باشد باید از چوب فشرده‌تر استفاده نماییم. به طور کلی چوبهایی که دارای وزن حجمی بالای ۵۰٪ باشند برای منبت کاری مناسب هستند.

۲- **شکل الیاف:** چوبهایی که الیافشان راست و هماهنگ و موازی با هم باشند برای منبت کاری مناسب‌ترند. از طرفی بهتر است همه الیاف در یک جهت و در امتداد رشد درخت و موازی با محور طولی تنه درخت باشد، در ضمن بهتر است الیاف چوب، نسبت به هم دارای اتصال و چسبندگی زیاد و اصطلاحاً «منسجم» باشند.



تصویر ۲-۳-۴- تأثیر نقش و رنگ چوب در منبت کاری

ج - مصالح حیوانی: گاهی در منبت معرق به همراه چوب قطعاتی از صدف و استخوان نیز تراش داده شده، به کار می‌رود.
د - چسبها: عمدت‌ترین چسب مورد استفاده در منبت چسب سفید نجاری است که غالباً در چسباندن قطعات زیر ساخت یا چسباندن قطعات منبت معرق بکار می‌رود.

- چوبهای راش، افرا و توسکا برای منبت معمولی و تا حدّی درشت
ب - فراورده‌های لایه‌ای: فراورده‌های لایه‌ای مثل روکش و چند لایی ندرتاً و معمولاً در زیر ساخت معرق منبت به کار می‌رود.


خودآزمایی

- ۱- کدام یک از فراورده‌های چوبی بیشترین مصرف را در منبت کاری دارند؟
- ۲- برای اجرای منبت، در درجه اول اهمیت، چه خواصی از چوبها در نظر است؟
- ۳- برای اجرای منبت، در درجه دوم اهمیت، چه خواصی از چوبها را در نظر می‌گیرند؟
- ۴- فشردگی الیاف در چوب مورد استفاده منبت چه اهمیتی دارد؟
- ۵- «رام» بودن چوب به چه معناست؟ الیاف چوب «رام» چه شکلی دارند؟
- ۶- اصطلاح «لاشه شدن» را توضیح دهید.
- ۷- چوبهایی با چه طول الیاف برای منبت مناسب‌ترند؟
- ۸- چرا لازم است چوب منبت خوش پرداخت باشد؟
- ۹- بهتر است چوب مصرفی منبت دارای چه رنگ و نقشی باشد؟
- ۱۰- مهم‌ترین گونه‌های چوبی را که معمولاً در منبت کاری استفاده می‌شوند، نام ببرید.
- ۱۱- فراورده‌های لایه‌ای و حیوانی در چه مواردی از منبت به کار می‌روند؟

۵- ابزارهای منبتکاری

گرچه ابزارهای عمومی درودگری در تمام مراحل ساخت منبت به کار می‌روند، لیکن از آنجا که در اینجا بخش اساسی تولید مورد نظر است، فقط ابزارهای خاص این مرحله تشریح می‌گردد.

الف - میز کار: میزی است که قطعات چوبی به روی آن مهار می‌شود. بلندی این میز حدود یک متر است و پهنه‌ای آن بستگی به محیط کارگاه دارد. معمولاً این میز را از چوبهای مستحکم می‌سازند و به روی آن نیز گیره‌ای نصب می‌کنند. قطعه چوب مورد نظر را هم می‌توان به گیره مهار کرد و هم می‌توان آن را به وسیله گیره دستی روی میز مهار نمود (تصویر ۳-۵-۱).




تصویر ۱-۳-۵-۱- میز منبت کاری با دو گیره سرخود

معمولآً منبت کاران ایستاده کار می‌کنند ولی گاهی برای نشستن در کنار میز کار از چهار پایه بلند نیز استفاده می‌نمایند. بلندی گیره رومیز به نحوی تنظیم می‌گردد که به هنگام ایستاده کار کردن تا زیر آن باشد (تصویر ۲-۵-۳).




تصویر ۲-۵-۳- نحوه تنظیم ارتفاع گیره به روی میز کار برای تسلط بیشتر . ارتفاع رویه گیره برابر با زیر آرنج دست، بهترین نتیجه را می‌دهد.

ج - چاقو منبت: این وسیله از جمله ابزارهای کنده کاری سنتی ایران است که در حال حاضر نیز کمایش به کار می‌رود. چاقو منبت دارای وسعت مانور زیادی است و می‌تواند به جای همه مغارهای امروزی به طور ظرفی عمل نماید (تصویر ۴-۵-۳).



الف




ب

تصویر ۳-۵-۳- چکش چوبی، نحوه صحیح ضربه زدن به مغار

را نیز بین ۱ تا ۱۰ میلیمتر درنظر می‌گیرند (معمولًاً ضخامت تیغه به نسبت عرض مغار زیاد می‌شود) (تصاویر ۴-۵-۶ و ۳-۵-۷).



تصویر ۳-۵-۶ - انواع مغار تخت به عرضهای ۵ تا ۲۰ میلیمتر



تصویر ۳-۵-۷ - ترسیم سه نما از مغار تخت


عملکرد اصلی مغار تخت ایجاد کنده کاری به صورت مسطح است و در حالت عادی یک شیار به شکل مکعب مستطیل در چوب می‌تراند. البته می‌توان با مانور دادن به آن سطوح مقعر و محدب و کجها و حتی زوایا را نیز تراش داد. بدیهی است هر چه عرض تیغه این مغار کمتر باشد ظرفی تر عمل می‌کند.

۲- مغار گلوبی: دسته این مغار، شبیه مغار تخت است. این مغار دارای یک تیغه فولادی است که معمولاً راستای مستقیم دارد، ولی گاهی ممکن است برای کارهای خاص (مثل تراش کاسه سازها) راستای تیغه آن را با انحنا هم بسازند (تصویر ۴-۵-۸). تیغه مغار گلوبی به صورت ناودانی است و مقطع آن به شکل کمان می‌باشد به همین دلیل به آن «ناخنی» هم می‌گویند. از آنجا که مغار گلوبی برای ساخت شیوه‌های مختلف منبت به کار می‌رود، میزان انحنای مقطع آن را به شکل‌های متفاوت می‌سازند و می‌توان آن را به سه دسته تقسیم نمود: مغارهای گلوبی با انحنای مقطع



تصویر ۴-۵-۳ - چاقو منبت

این ابزار از یک دسته چوبی کوچک و یک تیغه فولادی طریف تشکیل شده است و قتنی دقیقاً به تیغه این ابزار نگاه کنیم، می‌بینیم که لبه برش آن نسبت به لبه کناری حدوداً 60° دارد و تراش نوک آن را نیز فقط از یک سمت و با زاویه کاملاً حاده می‌سازند (تصویر ۴-۵-۵).




تصویر ۴-۵-۵ - ترسیمی از سه نمای تیغه چاقو منبت

برای کنده کاری چوب با این ابزار معمولاً به آن ضربه نمی‌زنند زیرا قادر است کار تراش را به راحتی با فشار دست انجام دهد. عملکرد این وسیله به نحوی است که می‌تواند چوب را به صورت احجام مختلفی اعم از مسطح، منحنی، گوشه و زاویه دار، کنده کاری نماید و در ضمن می‌تواند ظرفی ترین خطوط و شیارها را نیز ایجاد کند.

د - مغار: مغارها نیز ابزار تراش و کنده کاری چوبند، لیکن نسبت به «چاقو منبت» ظرفیت کمتری دارند. این وسایل به سه نوع تخت، گلوبی و شفده دسته‌بندی می‌شوند.

۱- مغار تخت: ابزاری است با دسته چوبی یا پلاستیکی دوکی شکل که به راحتی در دست جای می‌گیرد. تیغه این ابزار فولادی و دارای راستای مستقیم و مقطع آن به شکل ذوزنقه یا مستطیل است. طول تیغه مغار تخت در حدود ۱۰ سانتی متر و عرض آن بین ۵ تا 5° میلیمتر است. شماره مغار بستگی به عرض تیغه آن دارد. مثلاً وقتی گفته می‌شود مغار تخت ۱۲ یعنی مغار تختی که عرض تیغه آن ۱۲ میلیمتر است. ضخامت تیغه این مغار




تصویر ۱۰-۳-۵-۳- ترسیم سه نما از مغار گلوبی

عملکرد این مغار معمولاً کنده کاری در مسیر منحنی است. به هنگام کنده کاری یک شیار ناودانی شکل در چوب می تراشد. این مغار قادر است چوب را به صورت محدب و مقعر تراش دهد. بدیهی است هرچه عرض این مغار کمتر باشد با ظرافت بیشتر عمل می کند و هرچه انحنای بیشتری داشته باشد با قوس بیشتری کنده کاری می نماید.

۳- مغار شفره: این مغار دسته ای شبیه مغار تخت و تیغه ای معمولاً با راستای مستقیم دارد. گاهی برای امور خاص آن را با راستای منحنی نیز می سازند. مقطع نوک این مغار به صورت عدد (۷) هفت است و دهانه آن به سه صورت بسته و نیم باز و باز ساخته می شود (تصویر ۱۱-۵-۳).



تصویر ۱۱-۳-۵-۱- مقایسه مقطع تیغه مغار تخت و گلوبی و شفره عرض تیغه این مغار را بین ۵ تا ۵۰ میلیمتر می سازند که شماره آن بسته به همین عرض تعیین می شود (تصویر ۱۲-۵-۳).



تصویر ۸-۳-۵-۸- مغار گلوبی با راستای منحنی، انواع مغار گلوبی از نظر راستای تیغه

کم (که به گلوبی باز معروف است)، با انحنای مقطع متوسط (که به گلوبی نیم باز معروفند) و با انحنای زیاد (که به گلوبی بسته معروفند) (تصویر ۹-۳-۵-۹-الف و ب).




تصویر ۹-۳-۵-۹-الف- انواع مغار گلوبی بسته - نیم باز - باز نمای رو به رو



تصویر ۹-۳-۵-۹-ب- انواع مغار گلوبی از نمای بالا

عرض تیغه این مغارها را نیز متفاوت و بین ۵ تا ۵۰ میلیمتر می سازند. شماره مغار بر حسب عرض تیغه آن صورت می گیرد مثلاً وقتی گفته می شود مغار گلوبی نیمه باز ۱۸ یعنی مغار نیم بازی که عرض تیغه آن ۱۸ میلیمتر باشد.

نوک برش این مغار گاهی به قسمت جانبی عمود و گاهی انحنادار است و تراش یا شیب نوک آن نیز از زیر و زاویه ای حدود ۳۰° دارد (تصویر ۱۰-۵-۳).



تصویر ۱۴-۳-۵-ترسیم سه نما از مغار چاقویی

۵- مغارهای کبریتی: به مغارهایی گفته می‌شود که عرض تیغه آن کمتر از ۵ میلیمتر باشد. این مغارها برای کنده‌کاریهای خیلی ریز به کار می‌روند.

۶- اسکنه: نوعی مغار تخت است که ضخامت تیغه آن از عرضش بیشتر باشد، این شکل تیغه باعث می‌شود تا بتوان به هنگام کنده‌کاری تیغه را به چوب تکیه داد و با فشار، تراشه‌های بیشتری برداشت (تصویر ۱۵-۳-۵).



تصویر ۱۵-۳-۵- مقایسه تیغه مغار با اسکنه

ث - سایندها


۱- چوبسایی: چوبسایی یا چوبساب، ابزاری است فولادی که می‌تواند از چوب، براده‌های درشت برداشته، آن را سریع بساید.

این ابزار گاهی یک دسته چوبی یا پلاستیکی دارد و تیغه فولادی آن نیز معمولاً دارای راستای مستقیم است. البته گاهی برای موارد خاص راستای تیغه آن را به صورت منحنی نیز می‌سازند.



تصویر ۱۲-۳-۵- شکل تیغه مغار شفره

لهٔ تراش این مغار به سطح جانبی عمود است و تراش یا شبیب نوک آن از زیر و با زاویه 30° صورت می‌گیرد (تصویر ۱۳-۳-۵).



تصویر ۱۳-۳-۵- ترسیم سه نما از مغار شفره

این مغار برای ایجاد شیارهای کنج دار چه به صورت مستقیم و چه به صورت منحنی به کار می‌رود، ولی می‌تواند کنجها و لهه‌ها و زوايا را نیز تراش دهد.

۴- مغار چاقویی: این مغار از لحاظ شکل مقطع تیغه، شبیه مغار تخت است فقط لهٔ بش آن بر لهٔ کناری عمود نیست و زاویه 45° می‌سازد و به خاطر داشتن این شکل تیغه قدرت عملکرد زیادی دارد و به خصوص در تراش انحناها و لهه‌ها و کنجها توانایی بیشتری دارد (تصویر ۱۴-۳-۵).



تصویر ۱۶-۳-۵-۱۶ دو نوع
چوبسای نیم گرد

طول، عرض و ضخامت این ابزار در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شود و حتی تیغه آن به شکل مقطعهای مثل مربع، مستطیل، دایره، نیم دایره و مثلث موجود است. این ابزار دارای سطحی با آجهای دندانه دار است که دندانه‌های آن به صورت ریزو درشت ساخته می‌شود. شناسایی و نامگذاری چوبسایها براساس عرض، طول و شکل مقطع تیغه و تعداد دندانه‌های آن در سانتیمتر مربع انجام می‌گیرد (تصاویر ۱۶-۳-۵-۱۷ و ۳-۵-۱۷).

انواع آج‌ها										
چوبسای خشن: "B"					آج: برآمدگیهای دندانه مانند					
چوبسای متوسط: " $\frac{1}{2}s$ "					تعداد آج‌های روی یک سانتیمتر مربع					
چوبسای ظرفی: "s"					Nr.1	Nr.2	Nr.3			
فرم چوبساهای تخت نرم ۸۳۳۱										
نیم گرد نرم ۸۳۳۴										
گرد نرم ۸۳۳۸										
چوبسای فرم از نظر نرم					چوبسای فرم از نظر نرم					
آج در هر سانتیمتر مربع نمود آج					آج در هر سانتیمتر مربع نمود آج					
۱	۲	۳	۱	۲	۱	۲	۳	۱	۲	
خشن	متوجه	ظرفی	خشن	متوجه	خشن	متوجه	ظرفی	خشن	متوجه	
۸۳۳۱	۸۳۳۴	۸۳۳۸	۸۳۳۱	۸۳۳۴	۸۳۳۸	۸۳۳۱	۸۳۳۴	۸۳۳۸	۸۳۳۱	
۱۶۰	۱۶	۱۴	۲۰	۲۸	۲۵۰	۲۵	۹	۱۲/۵	۱۲/۵	
	●	۲۰۰	۸	۱۶		۲۱۵	۳۱/۵	۹	۱۲/۵	۱۸
■		۲۰۰	۲۰	۱۱/۲	۱۶	۲۱۵	۳۱/۵	۷/۱	۱۰	
■	●	۲۰۰	۲۰	۱۱/۲	۱۶	۳۷۵	۳۷/۵	۷/۱	۱۰	۱۴
	●	۲۵۰	۱۰	۱۲/۵						

تصویر ۱۷-۳-۵-۱۷- انواع چوبسای

از دو سمت به صورت چپ و راست است (تصاویر ۱۸-۳ و ۱۹-۳).



تصویر ۱۸-۳-۵-۳ - انواع سوهان

۲- سوهانها: ابزارهایی فولادی هستند که از چوب، براده‌های ریز برداشته، تا حدی سطح آن را یکنواخت و حتی پرداخت نیز می‌نمایند.

سوهانها گاهی دارای دستهٔ چوبی یا پلاستیکی هستند و راستای تیغه‌آنها نیز معمولاً مستقیم و گاهی منحنی است. طول، عرض، ضخامت و حتی شکل مقطع تیغه سوهانها مانند چوب‌سایه‌ها به صورت متفاوت ساخته می‌شود. بر خلاف چوب‌سایه‌ها در سطح سوهانها آجهایی به صورت شیار وجود دارد. ریز و درشتی و تعداد شیارها در سوهانها متفاوت است و در ضمن این آجها در برخی سوهانها از یک سمت و در بعضی دیگر

تصویر ۱۹-۳-۵-۳ - انواع سوهان

ا
سوهان (نرم شماره ۸۳۳۱)
میلیمتر ۴۵۰ تا ۸۰

ا
صفحة سوهان سخت شده

ا
آج بالا

ا
آج پایین

ا
دُم سوهان (نرم)

ا
دسته سوهان

ا
طول قبل استفاده

تصویر ۱۹-۳-۵-۳ - انواع سوهان

انواع سوهانها نسبت به تعداد آن در هر سوهان مختلف است

خشن

متوسط

ظریف

فرم سوهانها:

- سوهان تخت سرفاص
نرم شماره ۸۳۳۱
- سوهان تخت سرتیز
نرم شماره ۸۳۳۳
- سوهان نیم گرد
نرم شماره ۸۳۳۴
- سوهان سه گوش
نرم شماره ۸۳۳۵/۳۶
- سوهان چهار گوش
نرم شماره ۸۳۳۷
- سوهان گرد
نرم شماره ۸۳۳۸

ج – ابزارهای برقی: اگرچه در منبت کاری ابزارهای دستی به عنوان ابزارهای اصلی به کار می‌روند ولی در برخی مواقع ابزارهای برقی نیز به شکل دهی چوب کمک مؤثری می‌نمایند. در میان این گونه‌ها دریل برقی^۱ و فرزها^۲ از همه مهم‌ترند و لی فقط می‌توانند حجم چوب را به صورت کلی شکل دهنده و قادر به ایجاد ظرافتها نیستند.

۳ – طلیقه: ابزار سایش سنتی ایران است که هنوز نیز به کار می‌رود. این ابزار ساینده در حقیقت ترکیبی از سوهان و چوب‌سای نیم‌گرد است، دو سر این ابزار به مرور باریک شده، ظرافت خاص دارد (تصویر ۳-۵).

این ابزار دارای وسعت عملکرد زیاد در سایش است و می‌تواند چوب را با سلسه و ظرافت زیادی بساید.



تصویر ۳-۵-۲ – دو نوع طلیقه راست و منحنی

خودآزمایی

- ۱ – چکش منبت کاری چه تفاوت‌هایی با چکش نجاری دارد؟
- ۲ – چاقوی منبت چیست و در چه موقعی بکار می‌رود؟
- ۳ – مغار را تعریف نموده، انواع آن را نام ببرید.
- ۴ – مغار تخت چه شکلی است؟ و چه کاربردی دارد؟
- ۵ – مغار گلویی چه مشخصاتی دارد و چند نوع است؟
- ۶ – مغار گلویی چه کاربردی دارد؟
- ۷ – مغار شفره به چه شکلی است و چه کاربردی دارد؟
- ۸ – مغار چاقویی چه تفاوتی با مغار تخت دارد؟
- ۹ – مغارهای کبریتی چه مشخصاتی دارند؟
- ۱۰ – اسکنه به چه شکلی است و کاربرد خاص آن چیست؟
- ۱۱ – چوب‌سایی چیست و چه کاربردی دارد؟
- ۱۲ – چوب‌سایی به چه صورتهای موجود است و چگونه نامگذاری می‌شود؟
- ۱۳ – سوهان و چوب‌سایی چه شباهتها و تفاوت‌هایی دارند؟
- ۱۴ – طلیقه چیست و به چه شکلی ساخته می‌شود؟
- ۱۵ – فرز انگشتی (فرز ابزارزنی) چگونه عمل می‌کند؟
- ۱۶ – فرز لوله‌ای چیست؟

۱- رجوع شود به فصل یک

۲- فرزها شبیه به دریل هستند ولی می‌توانند در جهت مختلف حرکت نموده، از چوب براده برداری نمایند.

۶—روش تیز کردن مغار

چنانچه می‌دانیم تیغه ابزارهای کنده کاری دارای مشخصاتی از قبیل شکل مقطع، زاویه لبه برش و شبیب نوک می‌باشد. یک مغار در هر صورت شکل مقطع خود را حفظ می‌نماید. ولی برای به کارگیری آن لازم است تا زاویه لبه برش و شبیب نوک آن را اصلاح نماییم، به این کار اصطلاحاً «تیز کردن» یا «چاق کردن» می‌گویند که طی سه مرحله انجام می‌شود:

شکل دادن زاویه لبه برش و شبیب نوک، اصلاح زاویه لبه پرس و شبیب نوک، گرفتن پیلسه‌ها.

۱- برای شکل دادن زاویه لب برش و شب نوک مغار

معمولًاً از سنگ دوّار برقی^۱ استفاده می‌نمایند.
چنانچه قبلًاً تشریح شد تیغه هر یک از ابزارهای کنده‌کاری
دارای زاویه و شیب خاصی است. برای ایجاد این زاویه و شیب،
کافی است نوک تیغه ابزار با زاویه و شیب مورد نظر با سنگهای
دووار به مرور تماس برقرار کند، به هنگام کار با این دستگاه بهتر
است ابزار مورد نظر به تکیه‌گاه دستگاه تکیه کند تا تراش آن با
تسلط انجام گیرد. در ضمن بهتر است این کار در طی چند مرحله
و به مرور انجام شود و در بین هر مرحله نوک تیغه مورد تراش در
آب یا روغن فرو برده شود تا حرارت ایجاد شده در اثر اصطکاک
پاشت تغییر خواص تیغه فولادی ابزار نگردد (تصویر ۳-۶).



تصویر ۲-۳-۶- اصلاح نوک تیغه مغار پا سنگ نفت




تصویر ۱-۶-۳- روش شکل دادن زاویه لبه برش و شیب نوک با دستگاه سنگ دورار

۱- این دستگاه دارای دو سنگ دوار است (معمولاییکی نرم و یکی زبر) که به هنگام چرخش می تواند ابزارهای فولادی را تراش دهد.

سنگ نرم یا سمباده قرار داده، به آن حرکت رفت و برگشتی و دورانی بدھیم و این کار را آنقدر تکرار کنیم تا پلیسنهای ریز از بین بروند (تصویر ۳-۶-۳).

۳- بعد از اصلاح نوک مغار بهتر است پلیسنهای ریز نوک آن گرفته شود. برای این کار از سنگ نفت نرم و یا سمباده نرم (شماره ۲۰۰ فلز) استفاده می‌نمایند. برای گرفتن پلیسنهای نوک مغار کافی است ابتدا شیب نوک آن و سپس پشت آن را روی




تصویر ۳-۶-۳- نحوه پلیسنهای نوک مغار، آخرین مرحله تیزکردن چنانچه ملاحظه می‌گردد ورق سمباده برای استفاده بهتر، روی یک تکه چوب تخت و صاف چسبانیده شده است.

بادوام‌ترین آثار منبت آنهاست که از زیر ساختی مناسب برخوردار باشند به عبارتی دیگر، چوب به کار رفته در زیر ساخت باید استحکام کافی و به هنگام ساخت، رطوبت مناسبی داشته باشد. از طرفی قطعات زیر ساخت ضخامت کافی داشته باشند و به طور محکم به هم وصل شوند تا در برابر فشار و مرور زمان شکل خود را حفظ کنند، در ضمن رنگ و نقش چوب مناسب طرح منبت باشد. بهتر است قبل از اجرای زیر ساخت یک نقشه فنی کامل که نشانه شکل و اندازه دقیق زیر ساخت است، رسم شود. در ضمن لازم است طرح بخش تزیینی را هم که قرار است

۷- زیر ساختهای منبت

چنانچه می‌دانیم آثار منبت کاری شده به صورت محصولاتی مثل تابلو، صندلی، مبل، جعبه، میز و... عرضه می‌گردد. بنابراین لازم است قبل از اجرای بخش تزیینی منبت، زیر ساختی به شکل محصول مورد نظر ساخته شود.

از طرفی می‌دانیم که منبت کاری غالباً یک هنر پیرایشی است و بخش تزیینی در اثر کنده کاری روی چوب زیر ساخت به دست می‌آید. بنابراین شایسته است که زیر ساخت از چوب مرغوب ساخته شود.



تصویر ۲-۷-۳- نمای مقطعی از دو تخته که از کنار به هم چسبانده شده‌اند. چنانچه ملاحظه می‌شود دو تخته به نحوی در کنار هم چسبانده شده‌اند که جهت دوازیر سالانه آنها خلاف هم باشد.

منبت فرنگی معمولاً ضخامت تخته‌ها را بیش از دو سانتیمتر در نظر می‌گیرند.

نکته (۲): معمولاً در زیرساختهایی که برای منبت فرنگی می‌سازند فقط از تخته و الوار استفاده می‌شود در حالی که در زیرساختهای منبت معرق گاهی از تخته لایه نیز استفاده می‌کنند.

نکته (۳): بعد از اجرای زیرساخت تابلو بهتر است دور به محیطی آن را زهوارکوبی نماییم تا هم به استحکام و هم به زیبایی زیرساخت کمک نماید.

نکته (۴): در صورتی که به روی زیرساخت مورد نظر علاوه بر اجرای منبت شبکه کاری نیز در نظر باشد (منبت مشبک) بهتر است در همین مرحله طرح شبکه به روی زیرساخت منتقل گردد و سپس به وسیله کمان اره یا اره عمودی بر قی قسمتهای اضافی بریده شود.

۲- زیرساخت وسایل کاربردی: معمولاً وسایل کاربردی از چندین قطعه متصل به هم ساخته می‌شود. برای اجرای زیرساخت وسایل کاربردی ابتدا یک نقشه فنی کامل که نشانگر شکل و اندازه و تعداد قطعات و همچنین نحوه اتصال قطعات آن باشد از چند نما رسم می‌شود. حال می‌توان نسبت به ساخت قطعات اقدام نمود. برای ساخت قطعات، کافی است پروفیل مناسب مورد نظر را انتخاب کنیم و سپس براساس اندازه و الگویی که از ترسیم به دست می‌آید، آن را برش یا تراش یا سایش دهیم تا به شکل موردنظر برسیم. بعد از ساخت قطعات آنها را به هم وصل می‌نماییم (تصویر ۲-۷-۳).

نکته (۵): برخی از منبت کاران قبل از اتصال قطعات زیرساخت، منبت کاری آن را نیز انجام می‌دهند زیرا در این حالت


به روی آن کنده کاری شود آماده نماییم و اندازه و شکل آن را با زیرساخت هماهنگ کنیم.

۱- زیرساختهای تابلو: برای اجرای زیرساخت تابلو،

در صورتی که تابلو در اندازه‌های کوچک مورد نظر باشد (تابلو تا مساحت 240×240 سانتیمتر مربع) انتخاب یک تخته یک تکه به طول، عرض و ضخامت مورد نظر کافی است و فقط کافی است اندازه‌ها و کادر، دقیقاً به صورت مورد نظر در آید.

برای اجرای زیرساخت تابلوهای بزرگ‌تر بهتر است برای پیشگیری از تابیدگی، چند چوب یک رنگ و یک نقش از عرض به هم چسبانیده شوند تا سطح لازم به دست آید. (به این کار اصطلاحاً درز کردن تخته می‌گویند)


برای درز کردن ابتدا تخته‌ها را رنده و گونیا نموده، سپس به وسیله چوب آنها را از عرض کنار هم چسبانده، با گیره دستی تحت فشار قرار می‌دهیم (تصویر ۱-۷-۳).



تصویر ۱-۷-۳- نحوه درز کردن دو تخته از کنار

برای درز کردن چوبها سعی می‌نمایند تخته‌های مورد نظر به نحوی کنار هم چسبانده شود که جهت و راه الیاف آنها در یک سمت باشد؛ این کار باعث می‌شود بعداً به هنگام اجرای منبت چوبها دارای خصوصیت یکسان و هماهنگ باشند. در ضمن بهتر است تخته‌ها به نحوی کنار هم چسبانده شوند که وقتی از مقطع به آنها نگاه می‌کنیم جهت قوس دوازیر سالانه آنها بر عکس هم باشد، تا چوبها جهت فشار هم را خنثی نموده، زیرساخت، دچار تابیدگی نشود (تصویر ۲-۷-۳).

نکته (۶): در اجرای زیرساخت برای منبت سنتی نیاز به تخته‌هایی به ضخامت زیاد نیست ولی در اجرای زیرساخت برای



تصویر ۳-۷-۳- قطعات تشکیل دهنده یک صندلی

می‌توان قطعات را به راحتی به گیره بست و روی آن کنده‌کاری نمود (تصویر ۴-۷-۳).

برخی از منبتهای کاران نیز بعد از اتصال قطعات زیرساخت و کامل شدن آن شروع به کنده‌کاری می‌نمایند.
نکته (۶): در صورتی که در اجرای یک وسیله کاربردی علاوه بر منبتهای شبکه کاری نیز مدقنه باشد (منبتهای مشبك) بهتر است در همین مرحله طرح مشبك به روی زیرساخت متصل و سپس شبکه کاری انجام گردد.



تصویر ۴-۷-۳- زیرساخت‌های آماده برای منبتهای کاری

خودآزمایی

- ۱- برای اجرای زیرساخت تابلوی منبت در اندازه کوچک چه کارهایی انجام می‌شود؟
- ۲- برای اجرای زیرساخت تابلوی منبت در اندازه بزرگتر چه کارهایی انجام می‌شود؟
- ۳- روش صحیح «درز کردن» تخته را توضیح دهید.
- ۴- زهوارکوبی چه تأثیری در زیرساخت تابلو دارد؟
- ۵- شبکه کاری تابلو در چه مواقعي و به چه صورتی انجام می‌شود؟
- ۶- برای اجرای زیرساخت تابلو به شیوه منبت فرنگی و سنتی، ضخامت تخته‌ها را در چه حدودی در نظر می‌گیریم؟
- ۷- مراحل ساخت یک زیرساخت وسائل کاربردی برای اجرای اجرای منبت را شرح دهید.
- ۸- در زیرساخت وسائل کاربردی برای منبت کاری سنتی و فرنگی چه فراورده‌های چوبی به کار می‌رود؟
- ۹- در زیرساخت وسائل کاربردی و تابلو برای منبت معرق چه فراورده‌های چوبی به کار می‌رود؟

ارزشیابی عملی: دو مورد از موارد زیر را تحت نظر مدرس مربوط انجام دهید.

- ۱- یک زیرساخت تابلو به اندازه کوچک بسازید، اندازه آن را در حدود 20×20 سانتیمتر در نظر بگیرید و از چوب گرد به ضخامت یک سانتیمتر استفاده نمایید.
- ۲- یک زیرساخت تابلو به اندازه بزرگتر به شیوه درز کردن تخته بسازید. دور آن را زهوارکوبی نماید. قادر مورد نظر را مستطیل و به اندازه 40×30 سانتیمتر در نظر گرفته، از تخته چوب گرد به ضخامت ۲ سانتیمتر استفاده نمایید.
- ۳- به کمک مدرس مربوط یک جعبه مکعب مستطیل از چوب گرد بسازید.
- ۴- یک تخته چوب گرد به ضخامت ۱ سانتیمتر انتخاب و یک طرح ساده به روی آن شبکه بری نمایید. این کار می‌تواند با کمان اره یا اره عمودی بر قی صورت گیرد.

۸- آماده‌سازی طرح بخش تزیینی

از نظر هنری اولین عامل مهم در کنده‌کاری، طرح مناسب آن است. گرچه هر کدام از شیوه‌های منبت بر اساس طرحهای خاصی اجرا می‌شود، ولی می‌توان گفت که در منبت اکثر طرحها قابل اجراست. چنانچه می‌دانیم یک طرح مناسب از نظر مبانی هنرهای تجسمی طرحی است که عناصر آن به طور منطقی در قادر قرار گرفته، از نظر اصول بصری قابل قبول و از نظر دید و ذهن انسان جذاب باشد.

اکثر مردم طرفدار آثار منبتی هستند که ریزه کاریهای زیاد دارد و به طور ظریف اجرا شده است. البته همیشه پرکار بودن دلیل بر زیبایی نیست ولی در صورتی که منطقی و مطابق با اصول بصری و همچنین سلیقه روز باشد، به ارزش هنری کار می‌افزاید. چنانچه اشاره شد به هنگام طراحی و ساخت زیرساخت، طرح هنری را نیز در نظر می‌گیرند تا زیرساخت و بخش تزیینی با هم مناسب باشند. در این صورت کل طرح دارای توازن و تعادل خاصی می‌گردد که اصطلاحاً می‌گویند «طرح جالافتاده شده است». البته قبل از اجرای بخش تزیینی منبت نیز لازم است طرح آماده شود، به همین منظور اصول زیر در نظر گرفته می‌شود :

۱- بهتر است طرح منبت نیز مانند طرح معرق دارای جزء‌بندی باشد. برخی از طرحها مانند طرحهای سنتی، خود از اجزای مشخصی تشکیل یافته‌اند ولی برخی طرحها مثل طرحهای طبیعت دارای سایه و روشن و تنالیته‌های رنگی زیادند و به همین دلیل بهتر است جزء‌بندی شوند.

برای جزء‌بندی کافی است خط محیطی اجزای کلی کادر رسم شود. به این ترتیب فضای مثبت و منفی (متن و زمینه) نیز کاملاً مشخص شده، مرز بین آنها معلوم می‌شود.

حال می‌توان اجزای کلی را نیز به وسیله خطوط ترسیمی به چند جزء کوچک‌تر تقسیم نمود، البته در منبت کاری برخلاف معرق تمام اجزا، یک رنگ است و فقط ارتفاع و انحصار و شیب آنها فرق می‌کند، بنابراین بهتر است جزء‌بندی طرح را براساس احجامی که در نظر داریم ایجاد نماییم، رسم کنیم. در این مورد طبیعت و کارهای دیگران می‌تواند الگوی مناسبی باشد.

۲- بعد از جزء‌بندی طرح می‌توانیم اندازه آن را با محل اجرا هماهنگ نماییم.

۳- برای اجرای منبت یک نسخه طرح کافی است و می‌توان آن را به روش مناسب (مثل کاغذ کاربن) روی زیرساخت منتقل نمود.

۹- مهارتها و آمادگیهای اولیه برای اجرای منبت - اصول دورگیری

دورگیری را می‌توان مقدمه و زمینه‌ساز کنده‌کاری در منبت دانست. دورگیری به این معناست که الیاف چوبی از روی خطی مشخص و به عمقی معین بریده شوند، معمولاً این کار بر روی خطوط اصلی طرح انجام می‌شود.

چنانکه می‌دانیم الیاف چوبی همه تقریباً در یک جهت و در امتداد هم و نسبتاً پیچیده درهم هستند، با توجه به این خاصیت، یک منبت کار قبل از کنده‌کاری به روی خط مرزی محدوده کنده‌کاری مورد نظر خود، برشی کم عمق ایجاد می‌کند تا به این ترتیب فقط الیاف چوبی همان منطقه تراش بخورد، در صورتی که کنده‌کاری بدون دورگیری انجام شود وسعت و عمق کنده‌کاری تحت کنترل نیست.

دورگیری به وسیله ابزارهای کنده‌کاری بویژه مغار انجام می‌شود. برای این کار نوک برش مغار را به روی خط مورد نظر قرار می‌دهند و سپس به وسیله ضربه یا فشار، الیاف چوبی را تا عمق مورد نظر می‌برند. عمق برش بستگی به نوع منبت دارد و معمولاً بین چند میلیمتر تا چند سانتیمتر قابل اجراست.

معمولًاً برای دورگیری خطوط راست از مغار تخت و برای خطوط کنج دار از مغار چاقویی و برای خطوط منحنی از مغار گلوبی استفاده می‌نمایند. برخی از منبت کاران، کلیه دورگیریهای خود را با یک مغار ظریف انجام می‌دهند و برخی نیز این کار را فقط با چاقو منبت انجام می‌دهند (تصویر ۱-۹-۲).

توصیه می‌شود برای دورگیری به نکات زیر توجه شود :
۱- بهتر است به هنگام دورگیری، قطعه چوب مورد نظر مهار باشد به طوری که بتوان از هر جهت روی آن کار کرد.

۲- منبت کار، بر قطعه چوب مورد نظر مسلط باشد.


۳- خطوط طرح، مشخص باشند.

۴- دورگیری دقیقاً از روی خطوط و با عمق یکسان انجام شود.



تصویر ۱-۹-۳- چگونگی دورگیری یک طرح به وسیله مغار تخت

۹- از آنجا که در شیوه منبت مشبک زمینه ها بریده شده و خارج می شود معمولاً دیگر نیازی به دورگیری نیست.



تصویر ۱-۹-۲- نمایی از نحوه صحیح قراردادن جهت نوک مغار بدروی چوب برای دورگیری

۵- حتی الامکان برای گرفتن مغار از هر دو دست استفاده گردد (یک دست دسته مغار و دست دیگر وسط تیغه را در کنترل داشته باشد). مگر در مواقعی که می خواهیم به مغار ضربه بزنیم.

۶- بهتر است برای دورگیری، برش عمود بر سطح چوب انجام شود تا بدین وسیله دیوارهای نقش بر جسته عمود به سطح چوب ایجاد شوند.

۷- چنانچه می دانیم در نوک مغار تراشی وجود دارد که آن را شیب نوک یا تراش نوک می نامیم، از آنجا که مغار در جهت همین شیب الیاف چوب را می برد و در چوب حرکت می نماید بنابراین به هنگام دورگیری بهتر است شیب نوک مغار عمود بر چوب باشد تا برش عمود به سطح چوب اجرا گردد (تصویر ۱-۹-۲).

۸- برای ایجاد برشهای عمیق بهتر است این کار در چند مرحله انجام شود.

تمرین ۱—یک قطعه چوب گردو یا توسکا انتخاب و روی آن خطوطی مستقیم، منحنی و شکسته رسم کنید. سپس بهوسیله مغار از روی خطوط به عمق ۲ میلیمتر دورگیری نمایید (تصاویر ۳-۹-۴ و ۳-۹-۵).



تصویر ۳-۹-۳—رسم خط به روی یک قطعه چوب



تصویر ۳-۹-۵—نحوه دورگیری بهوسیله مغار تخت



تصویر ۳-۹-۶—نحوه دورگیری خطوط بهوسیله چاقو منبت

تمرین ۲—یک قطعه چوب گردو یا توسکا را انتخاب و اشکالی بسته مثل دائیره، مریع، گُل و ... روی آن رسم کنید. (تصویر ۳-۹-۷) آنگاه بهوسیله مغار از روی خطوط به عمق ۵ میلیمتر دورگیری نمایید (تصویر ۳-۹-۸).




تصویر ۳-۹-۷—بعد از دورگیری اشکال ساده




تصویر ۳-۹-۸—رسم اشکال ساده روی یک قطعه چوب


- تمرین ۳-الف- به روی یک قطعه چوب گرد و به اندازه 12×12 سانتیمتر یک گل چهار پر رسم کنید (تصویر ۸-۹-۳).
- ب- زمینه آن را پرداز بزنید (تصویر ۹-۹-۳).
- ج- طرح را دورگیری کنید (تصویر ۱۰-۹-۳).
- این قطعه چوب را برای انجام تمرینهای بعدی نگهداری نماید.



تصویر ۸-۹-۳- یک گل چهارپر ساده



تصویر ۱۰-۹-۳- گل چهارپر بعد از دورگیری



تصویر ۹-۹-۳- گل چهارپر به روی چوب رسم شده و زمینه آن نیز پرداز زده شده

ارزشیابی عملی:

- ۱- انجام دورگیری از روی خطوط راست و منحنی و پریچ و خم
- ۲- انجام دورگیری از روی اشکال ساده مثل دایره، شش ضلعی به عمق ۲ میلیمتر
- ۳- انجام دورگیری از روی اشکال پیچیده مثل گل، پرنده و ... به عمق ۵ میلیمتر.



۱۰- مهارت‌ها و آمادگی‌های اولیه برای اجرای منبّت، اصول ایجاد زمینه

در هنر منبّت کاری در اکثر مواقع برای برجسته شدن متن، اقدام به تراش و گود نمودن چوب قسمتهای زمینه^۱ می‌نمایند تا به این ترتیب متن به صورت برجسته باقی بماند.

غالباً تراش نواحی زمینه بعد از دورگیری انجام می‌شود،
زیرا در اثر دورگیری الیاف چوب از محل مرز بین زمینه و متن به
عمق مشخصی بش خورده، بنابراین می‌توان الیاف چوبی ناحیه
زمینه را به عمق و سعیت مورد نظر تراش داد.

رعایت نکات زیر برای ایجاد زمینه توصیه می شود :

۱- قطعه چوبی که کنده کاری روی آن انجام می شود مهار باشد و منبت کار به تمام نواحی آن تسلط داشته باشد (تصویر ۱-۳).

۲- چوبی که می خواهیم به روی آن کار تراش زمینه انجام دهیم، قبلًا دورگیری شده باشد.

۳- بهترین ابزار دستی برای کندن زمینه، مغار تخت است
زیرا با این وسیله می‌توان کف نواحی زمینه را کاملاً صاف و
یکدست ایجاد کرد. البته در مواقعي که زمینه خيلي ظريف باشد،
از چاقوی منبت نيز استفاده مي شود.

۴- برای کنده کاری زمینه گاهی فشار دست کافی است
ولی گاهی به ضربات ملایم نیز نیاز است. در صورتی که بخواهیم
این کار را با فشار دست انجام دهیم بهتر است هر دو دست به مغار
باشد یکی به دسته مغار و یکی به وسط تیغه مغار (تصویر ۱۰-۳).

۵- چنانچه مغار در جهت شیب نوک (تراش نوک) در چوب تراش ایجاد نموده، پیش می‌رود برای کنده کاری زمینه بهترین راه این است که شیب نوک مغار به سمت چوب باشد و آن شیب زاویه کمی با سطح چوب مورد نظر بسازد. در این صورت مغار در جهت افقی کنده کاری نموده، عمق کنده کاری تحت کنترل است.

۶- برای کندن زمینه، شناخت «راه چوب» اهمیت زیاد دارد^۲، زیرا در این سمت الیاف چوب رام هستند و به وسعت و عمق مورد نظر ما تراش می‌خورند.

۱- در منبته کاری زمینه به قسمتی گفته می شود که دارای گودترین و یکسان ترین عمق باشد و معمولاً فضای منفی طرح نیز هست.

^۲- حنانچه قبلاً اشاره شده راه حوب عبارت است از جهتی، در موازنات المیاف که زاویه المیاف کمی، از داخل به سمت سطح حوب باشد.




تصویر ۴-۱۰-۳-یک نمونه تراش کanalهای ناوданی روی یک قطعه چوب به وسیله مغار گلوبی باز



تصویر ۵-۱۰-۳-نمونه دیگری از تراش کanalهای ناوданی به وسیله مغار گلوبی بسته و باریک




تصویر ۶-۱۰-۳-نمونه دیگری از تراش کanalهای ناوданی به وسیله مغار گلوبی بسته



تصویر ۲-۱۰-۳-شیوه صحیح تراش دیوارهای قسمت بر جسته قسمت الف صحیح تر است

تمرین ۱- یک قطعه چوب گردو یا راش انتخاب نمایید. تصویری از چند کanal مستقیم، منحنی و شکسته را به عرضهای مختلف و در جهات مختلف راه چوب به روی آن رسم کنید. داخل کanalها را فضای منفی (زمینه) فرض نموده، آن را با هاشور (پرداز) علامت بزنید، طرح رسم شده را با مغار دورگیری نمایید، داخل کanalها را به عمق سه میلیمتر کنده کاری نمایید. سعی کنید کف آن صاف و دارای عمق یکسان باشد (تصویر ۳-۱۰-۳).



تصویر ۳-۱۰-۳-تراش کanalهای مستقیم با کف صاف

تمرین ۲- تمرین قبلی را به نحوی انجام دهید که کف کanalها حالت ناوданی یا شکل عدد ۷ داشته باشد. سعی کنید این تمرین با مغار گلوبی انجام گرته، کف آن یکنواخت و بدون لبه باشد (تصاویر ۴-۱۰-۳ و ۳-۱۰-۵ و ۳-۱۰-۶).

تمرین ۳— دو قطعه چوب گردو به ابعاد 6×12 سانتیمتر انتخاب نمایید. اشکال ساده‌ای مثل گل و برگ به صورت مشابه به روی هر دو قطعه رسم کنید، به روی یکی از چوبها زمینه و روی چوب دوم متن را پرداز بزنید (تصویر ۷-۱۰-۳).

بعد از اینکه هر دو قطعه چوب را دورگیری نمودید، در چوبی که زمینه را پرداز زده‌اید، زمینه را به عمق یک سانتیمتر گود نمایید و در چوبی که متن را پرداز زده‌اید، متن را به عمق یک سانتیمتر گود کنید (تصویر ۸-۱۰-۳).



تصویر ۸-۱۰-۳— در روی یک قطعه چوب، زمینه به عمق ۴ میلیمتر و در روی چوب دیگر متن به همان اندازه گود شده است.



تصویر ۷-۱۰-۳— رسم اشکال ساده به روی دو قطعه چوب (در روی یکی، زمینه پرداز خورده و در روی دیگری، متن پرداز خورده است)

تمرین ۴— همانطور که می‌دانید در تمرینهای قسمت نهم یک گل چهار پر را به روی یک قطعه چوب رسم و آن را دورگیری نمودیم:

حال همان قطعه چوب را آماده و زمینه آن را به عمق یک سانتیمتر گود نمایید. سعی کنید دیواره‌های جانبی آن کاملاً عمود باشند (تصویر ۹-۱۰-۳).



تصویر ۹-۱۰-۳— گل چهارپر که زمینه آن به عمق یک سانتیمتر گود شده است.

ارزشیابی عملی:

- ۱— رسم اشکال ساده و پیچیده به روی یک قطعه چوب، درآوردن زمینه به عمق ۵ میلیمتر
- ۲— رسم اشکال ساده و پیچیده به روی یک قطعه چوب، درآوردن خود اشکال به عنوان زمینه به عمق ۱ سانتیمتر.

شیوه منبت و ذوق منبت کار دارد. معمولاً منبت سنتی تعداد سطوح زیر و رواندازی کمی دارد ولی منبت فرنگی دارای تعداد سطوح زیاد است. برخی از منبت کاران برای زیر و رواندازی از کارهای دیگران یا طبیعت الهام می‌گیرند و برخی نیز این کار را براساس ذوق شخصی یا اصول بصری انجام می‌دهند.

کار زیر و رواندازی غالباً به وسیله مغار تخت انجام می‌شود، ولی مغار چاقویی و چاقو منبت نیز در این زمینه کارآیی دارند. برای اجرای این مرحله منبت بعد از ایجاد زمینه، اجزای مختلف متن برجسته را از روی خطوط طرح دورگیری می‌نمایند. سپس هر جزء را به تدریج به وسیله مغار تراش می‌دهند تا ارتفاع آن به حدّ موردنظر برسد.

۱۱- مهارت‌ها و تمرینهای اوّلیه برای اجرای منبت، اصول زیر و رواندازی

معمولًا در شیوه‌های منبت کاری گودی کف تمام زمینه در یک عمق است ولی قسمت برجسته (با متن) دارای بلندیهای متفاوت است. به بلندیهای متفاوت متن برجسته «زیر و رواندازی» می‌گویند. زیر و رواندازی به این دلیل انجام می‌شود که به نظر برسد برخی از اجزاء متن برجسته از زیر بخش دیگر عبور نموده است. برای اجرای این کار کافی است اجزاء مختلف متن برجسته به گونه‌ای تراش بخورند که در چند سطح با ارتفاع مختلف قرار گیرند.

تعداد سطوح زیر و رواندازی و ارتفاع هریک بستگی به

تمرین ۱- یک قطعه چوب گرد و راش به شکل مکعب مستطیل انتخاب نمایید.


الف - طبق تصویر (۱-۱۱-۳) یک ترسیم شبیه پله به روی چوب مورد نظر رسم می‌نماییم و آن را پرداز می‌زنیم.

طبق تصویر (۲-۱۱-۳)، حجم نهایی مورد نظر ما ث خواهد بود ولی قسمتهای الف، ب، پ و ت به مرور تراش خواهند خورد.



تصویر ۲-۱۱-۳- طرح پله را به روی چوب مورد نظر رسم نموده، قسمت مفید را با پرداز علامت می‌زنیم.

قسمت سفید که شامل «الف و ب و پ و ت» می‌باشد، لازم است کم کم به وسیله مغار تراش خورده، جدا شود.



تصویر ۱-۱۱-۳- ترسیمی از پلان و نمای جانبی یک حجم به صورت پله

ب - برای اجرای آن، کافی است به مرور قسمتهای «الف» و سپس «ب» و نهایتاً «پ» و «ت» به وسیله مغار تخت تراش بخورند. قبل از تراش هر قسمت لازم است تا از روی خط ترسیم، کار دورگیری انجام شود (تصویر ۳-۱۱-۳).



تصویر ۳-۱۱-۳- بعد از تراش قسمتهای «الف و ب و پ و ت» حجم نهایی به این صورت خواهد شد.
لازم است دیواره‌ها و کف کاملاً صاف و عمود به هم تراش شود.

تمرین ۲- همانطورکه می‌دانید در تمرینهای قسمتهای نهم و دهم یک گل چهار پر را به روی چوب رسم نمودیم و بعد از دورگیری زمینه آن را به عمق یک سانتیمتر گود کردیم. درحال حاضر یک گل چهار پر برجسته به بلندی ۱ سانتیمتر داریم و می‌خواهیم کار زیر و رواندازی آن را انجام دهیم.

چنانچه در کار مشخص است این گل دارای چهار گلبرگ است که دو به دو با هم قرینه هستند. برای زیر و رواندازی آنها کافی است دو تا از گلبرگهای روبرو را به اندازه ۳ میلیمتر تراش دهیم تا ارتفاع آنها به ۷ میلیمتر برسد و دو گلبرگ دیگر را به اندازه ۶ میلیمتر تراش دهیم تا ارتفاع آنها به ۴ میلیمتر برسد. در ضمن قسمت میانی گل به همان ارتفاع یک سانتیمتر باقی می‌ماند.

البته این گل دارای چهار گلبرگ نیز هست که ارتفاع آنها را به حدود ۳ میلیمتر می‌رسانیم (تصویر ۴-۱۱).



تصویر ۴-۱۱-۳- گل چهار پر بعد از زیر و رواندازی

ارزشیابی عملی:

- ۱- یک گل شش پر در داخل یک کادر مربع رسم نمایید، زمینه آن را به اندازه $1/5$ سانتیمتر گود کنید. حال گلبرگهای آن را به خوبی تراش دهید که در سه سطح مختلف قرار گیرند.
- ۲- تمرین زیر و رواندازی را با طرحهای پیچیده‌تر مثل یک شاخه گل یا چند طرح هندسی انجام دهید.

معمولًاً منبّت کاران برای اجرای این هنر سعی می‌کند طرح را خلاصه نمایند و از طرفی نقش برجسته را نیز به نحوی روسازی می‌نمایند که دارای لبه‌ها و کنجهای زیاد باشد، زیرا وجود لبه‌ها و کنجهای تأکیداتی به روی حجم ایجاد می‌کند و دید را به سمت خود جذب می‌نماید، در ضمن منبّت کاران کوشش می‌نمایند سطوح ایجاد شده و انحناها و شبیهای به نحوی با هم مرتبط و هماهنگ باشند. اغلب برای روسازی دیوارهای جانبی نقش برجسته را به سمت داخل تراش می‌دهند و در ضمن سعی می‌نمایند سطوح ایجاد شده از لطفات خاصی برخوردار باشد و سایر جزیيات مثل شیارها، بافتها و... بعد از ایجاد انحناها و شبیهای اجرا گردد. برای روسازی از کلیه مغارها و حتی چوبسای و سوهان استفاده می‌شود و در ضمن سعی می‌کنند کار تراش روسازی به تدریج و به راه چوب صورت گیرد. بدیهی است هرچه روسازی ظرفی‌تری در نظر باشد، ابزار ظرفی‌تری نیز به کار گرفته می‌شود.

۱۲—مهارت‌ها و تمرینهای اولیه برای اجرای منبّت، اصول روسازی

روسازی، اجرای نهایی از مرحله اساسی ساخت منبّت است. روسازی عبارت است از ایجاد شبیهای، لبه‌ها، کنجهای، انحناها، شیارها، بافتها و سایر جزیيات لازم. روسازی منبّت تابع قاعده خاصی نیست، برخی از منبّت کاران کار روسازی را براساس اصول بصری و به طور ذوقی انجام می‌دهند و برخی دیگر نیز برای اجرای این مرحله از آثار یا سبک دیگر استفاده و یا از طبیعت الهام می‌گیرند.

غالباً برای روسازی نقش برجسته با طرح گیاهان کوشش می‌نمایند به شکل طبیعی ساقه و برگ و گلهای توجه داشته باشند و این در حالی است که روسازی نقوش سنتی مثل برگ فرنگ (پیچک فرنگی)، اسلامیهای و ختایهای تابع نقش آنهاست و در ضمن اینکه خطوط و شیارهای زیادی دارد، از شبیه جزیی برخوردار است.

تمرین ۱—یک قطعه چوب گردو به شکل مکعب مستطیل انتخاب نمایید.


الف—مطابق تصویر (۳-۱۲-۱) بر سطح رویی و جانبی آن طرحی رسم کنید و آن را شماره‌گذاری نمایید (تصویر

.۳-۱۲-۲).



تصویر ۲-۱۲-۳—شکل مورد نظر به روی قطعه چوب ترسیم شده است (قسمت مورد نظر پردازنخورده و قسمت پردازنخورده به وسیله مغار تراش می‌خورد).

ب—قسمت «الف» حجم مورد نظر ماست از این رو لازم است قسمت «ب» به تدریج به وسیله مغار تخت تراش



تصویر ۱-۱۲-۳—یک نمونه ترسیم برای تمرین روسازی

بخورد تا حجم نهایی به دست آید (تصویر ۳-۱۲-۳).



تصویر ۳-۱۲-۳- حجم نهایی تراش خورده بهوسیله مغار

تمرین ۲- چنانچه می‌دانیم در یکی از تمرینهای قسمتهای ۹ و ۱۰ و ۱۱ یک گل چهار برگ را رسم و دورگیری کردیم و بعد از ایجاد زمینه، آن را زیر و رواندازی نمودیم حال می‌خواهیم کار روسازی آن را انجام دهیم.
الف- تمام گلبرگها را به نحوی تراش می‌دهیم که قسمت وسط آن در همان سطح باقی بماند ولی سر و انتهای آن شبیه ملايم به سمت زمینه و مرکز گل به دست آورد (تصویر ۴-۱۲-۳). گلبرگچه‌ها نیز به نحوی تراش می‌خورند که قسمت انتهای آنها شبیه به سمت پایین داشته باشد (تصویر ۵-۱۲-۳).



تصویر ۵-۱۲-۳- نمای درشت‌تری از انحنای داده شده به گلبرگها و گلبرگچه‌ها



تصویر ۴-۱۲-۳- تمام گلبرگها از قسمت سر و انتهای به سمت زمینه تراش خورده و احنا پیدا می‌نماید. قسمت انتهای گلبرگچه‌ها نیز به سمت پایین تراش می‌خورد.

ب - در مرحله بعد، در قسمت میانی همه گلبرگها شیاری ایجاد نموده، سپس هر کدام از گلبرگها را به نحوی تراش می دهیم که از سمت لبه های برگ به سمت خط وسط برگ یک شیب انحنادار پیدا نماید. سعی می کنیم شبیه ملایم و به صورت یک قوس کمان احنا باشد (تصویر ۱۲-۶).



تصویر ۱۲-۶ - ایجاد شیار در وسط گلبرگها و انحنای آن

ج - قسمت مرکزی گل را گرد نموده، داخل گلبرگچه ها را به نحوی تراش می دهیم که حالت مقعر پیدا نماید (تصویر ۱۲-۷).



تصویر ۱۲-۷ - به گرد بودن وسط گل و تقرع گلبرگچه ها توجه نمایید.

تمرین ۳ - یک قطعه چوب گردو به عنوان زمینه انتخاب نمایید.

الف - حال، یک قطعه چوب گردوی دیگر به ضخامت حدود یک سانتیمتر انتخاب کنید. به روی این چوب اشکال ساده ای مثل گل، درخت، لک لک و ... رسم نمایید. اکنون براساس این اشکال، چوب مذکور را به وسیله کمان اره برش دهید.

ب - قطعات به دست آمده را با چسب چوب روی چوب زمینه بچسبانید. به این ترتیب به یک متن برجسته به شکل مورد نظر دست یافته اید. برخی از منبت کاران برای رسیدن به متن برجسته به جای دورگیری و کندن زمینه از این روش استفاده می کنند. البته این روش ساده‌تر است ولی محصول نهایی دوام کمتری دارد (تصویر ۸-۱۲).



تصویر ۸-۱۲-۳ - یک نمونه ساده رو سازی گل، اطراف گل کمی گرد شده و گلبرگها به سمت مرکز گل شیب پیدا نموده است.

ج - حال، متن برجسته را زیر و رواندازی نمایید، برای این کار کافی است اجزای آن را به طور منطقی به نحوی تراش دهید که در دو یا سه سطح قرار گیرند. برای این کار از طبیعت الهام بگیرید.
د - براساس الگوهای طبیعی می‌توانید هر کدام از اجزا را به طور ساده و ملایم شیب داده، انحنای لازم را ایجاد کنید. این تمرین با اشکال ساده‌تری مثل گل نیز امکان‌پذیر است (تصویر ۹-۱۲-۳).



تصویر ۹-۱۲-۳ - یک نمونه ساده رو سازی که اطراف بدن لک لک فقط به سمت زمینه بصورت منحنی تراش می‌خورد. درختها چسبانده شده و آماده رو سازی است.

ارزشیابی عملی: دو مورد از موارد زیر را انجام دهید :

- ۱ - تصاویر ساده‌ای از اشکال هندسی، گیاهان، حیوانات و... به روی چوب رسم نموده، بعد از دورگیری و ایجاد زمینه آن را زیر و رواندازی نمایید. برای این کار از احجام طبیعت الهام بگیرید.
- ۲ - تصاویر ساده‌ای از اشکال سنتی مثل اسلیمی، گل ختایی و... روی چوب رسم نمایید و آنها را دورگیری، زمینه‌سازی، زیر و رواندازی کنید. برای این کار از منبت کاری سنتی الهام بگیرید.
- ۳ - چندین شکل سنتی و طبیعی به روی چوبی به ضخامت یک سانتی‌متر رسم کنید و با کمان اره برش داده، روی چوب دیگر بچسبانید. بعد آن را زیر و رواندازی و رو سازی نمایید.

۱۳—آمادگی و مهارت‌های اوّلیه برای اجرای منبّت، پرداخت منبّت

پرداخت منبّت عبارت است از زدودن ناهمواریهای سطحی و غیرمفید از سطوح منبّت اجرا شده، در ضمن در خلال پرداخت، خراشها و پلیسه‌های اضافی نیز گرفته و الیاف هم‌سطح می‌شوند و نهایتاً چوب صیقلی می‌شود. پرداخت منبّت بعد از روسازی انجام می‌گیرد. برای پرداخت منبّت معمولاً از سمباده استفاده می‌نمایند. برای این کار سمباده شماره ۶۰ تا ۱۰۰ به کار می‌رود، غالباً برای پرداخت سطوح صاف، ورق سمباده را روی چوب ظرفی می‌چسبانند و آن را روی سطوح می‌کشنند، اما برای سطوح غیرمسطح می‌توان

تمرین — قطعه چوبهایی که به روی آن تمرینهای شیار، دورگیری، ایجاد زمینه، زیر و رواندازی و روسازی را انجام داده‌اید، با سمباده و مغار و سوohan پرداخت نمایید.

۱۴— اصول سوهان کاری

منظور از سوهان کاری، برآده برداری تدریجی و کنترل شده چوب است، این کار به وسیله سوهان و چوب سایی انجام می‌گیرد. سوهان کاری در مراحل ساخت زیرساختها، مرحله اساسی (کنده کاری و ایجاد نقش برجسته) و مرحله تکمیلی (پرداخت) انجام می‌گیرد. در مرحله زیرساخت گاهی لازم است با سوهان کاری شکل و حجم قطعات زیرساخت را ایجاد یا اصلاح نمود. البته برخی مواقع بعد از موتاز قطعات زیرساخت آنها را به وسیله سوهان کاری هماهنگ می‌نمایند. در مرحله کنده کاری نقش برجسته گاهی استفاده از سوهان بر مغار ترجیح دارد و نهایتاً برای پرداخت نیز گاهی وجود سوهان ضروری به نظر می‌رسد. از آنجا که اجرای مراحل مختلف مبتنی با ابزارهای ویژه آن مرحله انجام می‌شود، در اینجا لازم است اشاره شود که چه موقعی استفاده از سوهان کاری مناسب‌تر است.

الف — مواردی که سوهان کاری مناسب و جایگزین شیوه‌ها و ابزارهای دیگر است:

۱— هنگامی که الیاف چوب درشت باشند و ابزارهای کنده کاری مثل مغار توانند الیاف آن را به طور دقیق بردارند.
۲— موقعی که الیاف چوب رام یا یک جهت و هماهنگ باشد و چوب لشه شود.

۳— موقعی که فشردگی الیاف چوب غیریکنواخت باشد.
۴— جایی که ابزارهای دیگر کارایی چندانی نداشته باشند.
۵— جایی که عمق و وسعت تراش چوب محدود باشد.
۶— برای از بین بردن ناهمواریهای سطحی.

ب — عملکرد سوهان یا چوب سایهای: چوب سایی و سوهان تخت (مقطع مریع و مستطیل) قادرند سطوح صاف، محدب، لبه‌ها و همچنین کجهای قائم را بسایند و نهایتاً ناهمواریهای آن را از بین برده، شکل حجم یا کف زمینه را ایجاد یا اصلاح نمایند. چوب سایی و سوهان گرد و نیم گرد (مقطع دایره و نیم دایره) معمولاً برای سایش سطوح ناودانی و مقعر به کار می‌روند ولی قادرند سطوح صاف، محدب و لبه‌ها را نیز بسایند. چوب سایی و

سوهانهای مثلثی برای سطوح صاف، محدب، لبه‌ها، انواع کنجها و داخل شیارها به کار می‌روند.

در هریک از موارد فوق درصورتی که تیغه چوب سایی یا سوهان عرض کمتری وجود داشته باشد ظرفیت عمل می‌نماید و درصورتی که نوک تیغه باریک شود، توانایی بیشتری خواهد داشت. تیغه‌هایی نیز که امتداد منحنی دارند، می‌توانند سطوح نیم کروی مقعر را بسایند.

ج — نحوه سوهان کاری

- ۱— درصورتی که قطعه چوب مورد نظر مهار باشد، کار برآده برداری با تسلط بیشتر انجام می‌شود.
- ۲— بهتر است ارتفاع شیء مورد سایش به نحوی تنظیم شود که تا زیر آرنج قرار گیرد.
- ۳— بهتر است سوهان کاری با دو دست و به طور مسلط انجام گیرد (تصویر ۱۴-۳).
- ۴— بهتر است به هنگام حرکت سوهان به جلو، فشار بیشتری به آن وارد آید و عمل سایش نیز به تدریج انجام شود.



تصویر ۱۴-۳— نحوه صحیح در دست گرفتن چوب سایی یا سوهان (مهاربودن قطعه به گیره)

کار در کارگاه (تمرین): سوهان کاری

یک قطعه چوب را مطابق اصول گفته شده، «سوهان کاری» کنید.



تصویر ۱۵-۲-۳- انتقال طرح روی چوب زیرساخت

می شود . در ضمن می توان برای بهتر مشخص شدن شیارها، دورگیری آن را با مغار شفره تشید نمود (تصاویر ۱۵-۳ و ۱۵-۴ و ۱۵-۵ و ۱۵-۶ و ۱۵-۷ و ۱۵-۸ و ۱۵-۹).



تصویر ۱۵-۳-۳- دورگیری خطوط نسبتاً صاف به وسیله مغار تخت ظرف



تصویر ۱۵-۴-۳- دورگیری خطوط منحنی به وسیله مغار گلویی بسته

۱۵- مراحل اجرای یک نمونه کار منبت
الف - یک ترسیم فنی از زیر ساخت شیء مورد نظر
 می کشیم به نحوی که اندازه ها و قطعات آن مشخص باشد.
ب - براساس ترسیم موجود، زیرساخت ساخته می شود.
 در اینجا زیرساخت دو تکه است به همین دلیل دو تکه چوب
 گردو به ضخامت ۲ سانتیمتر کنار هم چسبانیده می شود (برای
 درز کردن، راه چوب و جهت قوس دواire سالانه درنظر است) و
 بعد از خشک شدن چسب اندازه ها دقیق شده، زوایا گونیا می شود
 (تصویر ۱۵-۳).



تصویر ۱۵-۳-۳- ساخت زیرساخت، درز کردن دو تخته ضخیم از پهلو
ج - سطح زیرساخت به طور مقدماتی به وسیله رنده یا سمباده
 یا سوهان پرداخت می شود .

د - به روی کاغذی که به اندازه زیرساخت آماده شده طرح
 منبت رسم می گردد. این طرح تا حد ممکن خلاصه و جزء بندی
 شده است. در ضمن سعی شده است طرح مورد نظر در جای
 مناسب قادر قرار گیرد .

ه - طرح منبت به شیوه ای مناسب (در اینجا به وسیله کاربُن)
 به روی زیرساخت منتقل می گردد (تصویر ۱۵-۲).
و - از روی خطوط مرزی بین زمینه و متن دورگیری می نماییم.
 در اینجا عمق برش $1/5$ سانتیمتر است که در چند مرحله دورگیری
 می شود. دورگیری خطوط تقریباً صاف به وسیله مغار تخت پنج
 میلیمتری و دورگیری خطوط منحنی به وسیله مغار نیم باز و بسته انجام



تصویر ۱۵-۳—نمای نزدیک ته خطوط دورگیری شده

ز—کار برداشتن زمینه در چند مرحله انجام می‌شود و قبل از هر مرحله دورگیری مجدد صورت می‌گیرد. در اینجا تراش قسمتهای بهن زمینه، بهوسیله مغار تخت بیست میلیمتری و قسمتهای کوچکتر بهوسیله مغار تخت پنج میلیمتری انجام می‌شود. بهتر است کار تراش زمینه‌های خیلی ظریف (مثل لای انگشتان) با چاقو منبت انجام شود (تصاویر ۱۵-۹ و ۱۵-۱۰ و ۱۵-۱۱ و ۱۵-۱۲ و ۱۵-۱۳ و ۱۵-۱۴).



تصویر ۱۵-۵—گود کردن شیارهای دورگیری بهوسیله مغار شفره



تصویر ۱۵-۶—شیوه گود کردن شیارهای دورگیری بهوسیله مغار شفره



تصویر ۱۵-۹—کنن زمینه بهوسیله مغار تخت



تصویر ۱۵-۷—طرح دورگیری شده



تصویر ۱۳-۱۵-۳-زمینه تراش خورده کامل

ح-زیر و رواندازی این کار در پنج سطح درنظر بوده و از نقوش بر جسته تخت جمشید و احجام طبیعی بدن گاو و عقاب الهام گرفته شده است. سطوح عبارتند از :

- ۱- پایین ترین سطح، ارتفاع ده میلیمتر، دست و پای یک طرف بدن
 - ۲- سطح بعدی، ارتفاع هفت میلیمتر، دم
 - ۳- سطح بعدی، ارتفاع ده میلیمتر، بدن و گردن
 - ۴- سطح بعدی، ارتفاع دوازده میلیمتر، سر و دست و پای طرف بیننده
 - ۵- سطح آخر، ارتفاع پانزده میلیمتر، بال
- برای اجرای زیر و رواندازی از مغار تخت پنج میلیمتری استفاده و برای جلوگیری از اشتباہ قبل از تراش، میزان ارتفاع در کنار حجم با مداد مشخص شده است (تصاویر ۱۴-۱۵-۳ و ۱۵-۱۵-۳).



تصویر ۱۴-۱۵-۳-شیوه تراش برخی قسمتهای بر جسته برای زیر و رواندازی



تصویر ۱۵-۱۵-۳-شیوه دقیق کندن زمینه



تصویر ۱۱-۱۵-۳-صف نمودن کف زمینه به وسیله مغار



تصویر ۱۲-۱۵-۳-نمای نزدیک از زمینه تراش خورده

هريق از پرها قوس نیم استوانه‌ای نیز دارد).
۹- دیواره‌های جانبی قسمتهای برجسته به سمت داخل تراش می‌خورد.

۱۰- شیارهای انگشتان و ناخنها ایجاد می‌شود.
۱۱- شیارهای شاخ ایجاد می‌شود.
۱۲- شیارهای لبها و دندانها و چشم و گونه ایجاد می‌شود.
۱۳- هريق از اجزا مثل ران و دست، دارای شیارهایی است که لازم است ایجاد شود و در ضمن انحنای ران و دست نیز اصلاح می‌گردد (تصاویر ۱۵-۱۶-۱۷-۱۸ و ۳-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸).

۱۹- نصب قاب (زهوار) به دور کادر (تصویر ۱۹-۱۵-۳)
ک- پرداخت به وسیله سمباده و مغار.



تصویر ۱۵-۱۶-۳- رو سازی نواحی بال، گردن، سر و شاخ



تصویر ۱۷-۳- رو سازی نواحی شکم، پا، دست، دم و پنجه



تصویر ۱۵-۱۶-۳- زیرو رو اندازی شده کامل

ط- رو سازی این کار شامل چند بخش است که برای اجرای آن از مغار تخت پنج میلیمتری و گلوبی نیم باز و بسته و چاقوی منبت استفاده شده است . مراحل رو سازی عبارتند از :

۱- ایجاد انحنای و حالت دوکی در دو طرف دست و پای حیوان

۲- حالت انحنای کلی پنجه‌ها و حالت نیم کروی انگشتان
۳- بدن حیوان از اطراف به سمت زمینه انحنا دارد، در قسمت شکم انحنا محدب است و به سمت بال و ران شبیب دارد.
۴- وسط گردن، مرتفع‌تر از دو طرف است و تحدب ملایم دارد و به سمت گونه‌ها نیز شبیب دارد.

۵- گونه‌ها و بالای چشم و دور دهان مرتفع‌تر از بقیه سر است و حالت نیم کروی دارد. شاخها حالت استوانه دوکی دارد و هرچه به سمت نوک شاخ می‌رویم، شبیب آن کم می‌شود.
۶- انحنای دم از دو طرف و به صورت استوانه‌ای است.
۷- بال از سمت بدن به سمت نوک بال و از طرفی از سمت سر گاو به سمت دم، شبیب نزولی دارد.

۸- پرهای بال به صورت تک تک به وسیله مغار گلوبی بسته کنده کاری می‌شود. کنده کاری یا تراش به نحوی است که هر ردیف پر دارای یک شبیب نزولی به سمت پرهای ردیف بعدی باشد (البته



تصویر ۱۸-۳-۱۵- رو سازی شده کامل



تصویر ۱۹-۳-۱۵- قاب، پرداخت و رنگ کاری

فهرست منابع

- ۱- تجربه‌ها، یادداشت‌ها و آرشیو شخصی مؤلف
 - ۲- پارساپژوه، داود. تکنولوژی چوب، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳.
 - ۳- حجازی، رضا. چوب‌شناسی و صنایع چوب، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۴.
 - ۴- زاهدی، اسماعیل. واژه‌نامه گیاهی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.
 - ۵- طهوری، دلشداد. هنر خاتم‌سازی در ایران، انتشارات سروش، تهران ۱۳۶۵.
 - ۶- فرهنگ، پرویز. فرهنگ مواد، انتشارات جامعه ریخته‌گران ایران، ۱۳۶۸.
 - ۷- نیلوفری، پرویز. چوب‌شناسی چوبهای ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۴.
 - ۸- یوسف کیانی، محمد. تزیینات وابسته به معماری ایران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران ۱۳۷۶.
- 9- Pope, Arthur upham, Miss Acherman. A survey of Persian art, Savough press 1975.
- 10- Grupe of auther. The atrium library of wood atrium, press spona 1997.

با تشکر از : موزه هنرهای تزیینی، موزه وانگ، موزه چهل ستون و موزه ملی ایران.

